

DISPOSITIVOS MEDICOS Y/O EQUIPOS BIOMEDICOS HURTADOS EN COLOMBIA AÑO 2025													
CONSECUTIVO	FECHA DE INGRESO (dd/mm/yy)	FECHA DEL HURTO (dd/mm/yy)	EXPEDIENTE	REGISTRO SANITARIO /PERMISO DE COMERCIALIZACIÓN	DISPOSITIVOS MÉDICO/ EQUIPO BIOMÉDICO	MARCA	REFERENCIA MODELO	LOTE	SERIAL	RAZÓN SOCIAL DEL NOTIFICANTE	DESCRIPCIÓN DEL HURTO	DEPARTAMENTO DEL HURTO	CIUDAD DEL HURTO
H2501-00018	9/01/2025	6/12/2024	201215	2016DM-0000219 R2	Celsite/ Sistema De Implantes De Acceso Venoso Y Accesorios	B BRAUN	4430395	37034465	No reporta	B. Braun Medical S.A	B. Braun Medical S.A. compañía importadora y comercializadora de medicamentos, dispositivos médicos y otras tecnologías, presenta el registro del siguiente denuncia de hurto, ocurrido el día 6 de diciembre de 2024	Cauca	Popayán
H2501-00019	9/01/2025	16/12/2024	20162016	2019EBC-0020566	Equipo De Registro Y Estimulación Cerebral / Sistema De Registro Y Estimulación Electrofisiológico Neural	FHC	MICROTARGETING GUIDELINE 4000 5.0 SYSTEM	No reporta	48845	FHC Latin America S.A.S	El día 15 de diciembre 2024 se realiza exportación temporal del equipo para brindar capacitación en la ciudad de Valparaiso y Santiago de Chile. Sin embargo, el día 16 de diciembre 2024 la especialista clínica revisa su vehículo identifica que la maleta del equipo de microregistro no se encontraba en el baúl del carro.	No aplica	No aplica
H2501-00020	9/01/2025	29/10/2024	20145161	2018DM-0018035	Ecoógrafo	CANON	TRANSDUCTOR ENDOCAVITARIO	No reporta	99B1884145	Instituto de Diagnóstico Médico IDIME	Se reporta robo de transductor endocavitario modelo PVIU-781VTE, el 29 de octubre de 2024 de la sede Clínica Nueva El Lago	Bogotá D.C.	Bogotá
H2501-00021	9/01/2025	21/12/2024	20165524 20165523 20138006	2019DM-0020034 2019DM-0020015 2018EBC-0018574	Aneroid Sphygmomanometer / Esfigmomanómetro Aneroid-Repuestos) Stethoscope / Estetoscopio -Estetoscopio (Accesorios Y Repuestos) Pulsioxímetro Partes, Accesorios Y Repuestos	CI PRESTIGE GMD	TENSIOMETRO HS-20A FONENDOSCOPIO 21M05362	No reporta	357695 21M05362	Medicina Domiciliaria De Colombia S.A.S	En la ciudad de Palmira siendo las 10 de la mañana del día 21 de diciembre del 2024 el personal de la empresa de seguridad informa que la puerta del consultorio se encuentra abierta y las instalaciones han sido vulneradas, como son cajones abiertos, puertas dañadas, alarma arrancada, al realizar revisiones posteriores se percata sobre la pérdida del maletín de la profesional de enfermería, el cual contenía un tensiómetro, fonendoscopio, pulsioxímetro.	Valle Del Cauca	Palmira
H2501-00022	9/01/2025	4/01/2025	20014779	2020EBC-0005463-R1	Desfibrilador	MINDRAY	Beneheart D3	No reporta	EZ-97022661	Hospital San Vicente De Paul Anserma Caldas	El sábado 4 de enero, en horas del mediodía al realizar la revisión del consultorio, se observó que la guaya de seguridad que aseguraba el equipo había sido cortada.	Caldas	Anserma
H2501-00023	9/01/2025	18/12/2024	20090799	2015EBC-0013283	Bombas De Infusión	MEDCAPTAIN	SYS-6010	No reporta	9142012010968	Imevi SAS	Realizando un control de inventario se solicita el respectivo equipo para revisión, la jefe de enfermería a cargo reporta que no se encuentra y por ende la pérdida del mismo	Bogotá D.C.	Bogotá
H2501-00035	13/01/2025	30/12/2024	20015037	2021EBC-0006194-R1	Bomba de infusión volumétrica, accesorios y repuestos / bombas de infusión para líquidos parenterales	FRESENIUS KABI	Z019180AF	No reporta	21721662, 21810226	Fresenius Kabi	El cliente Hospital Infantil Universitario San José reporte el hurto de dos equipos biomédicos	Bogotá D.C.	Bogotá
H2501-00036	14/01/2025	10/01/2025	20014622	2020DM-0005613-R1	Sistema De Osteosíntesis En Titanio Auxein Medical	AUXEIN	PL BLOQ WL RADIO DISTAL ANG VARIABL 6X3H IZQ (AU) TI-546.203L TOR BLOQ ANG VARIAB CABEZA ESTRELL 2.4x16mm TI (AU) TI-546.016 TORNILLO CORTICAL CABEZA ESTRELLA 2.4X16MM (AU) TI-1144.16 CLAVO DE KIRSCHNER DOB PUNTA TROCAR 1.6x300MM (AU) 451-1-6-300 CLAVO DE KIRSCHNER DOB PUNTA TROCAR 1.2x300MM (AU) 2 451-1-2-300 PL BLOQ WL RADIO DISTAL ANG VARIABL 6X2H IZQ (AU) TI-546.202L TOR BLOQ ANG VARIAB CABEZA ESTRELL 2.4x16mm TI (AU) TI-546.016	24G108219 21G05375 24G108206 B2401211 B2401209 24G108217 24G202225 23G26063	2150261180236 1104524110016 3301016110300 2150261180226 51104524110018 1104124110016	Stein & Cia Sas	Recibimos por parte de la empresa transportadora que el envío realizado, presentó pérdida en distribución.	Bogotá D.C.	Bogotá
H2501-00037	14/01/2025	20/12/2024	19969994	2016DM-0000269-R1	Compression System And Accessories- Sistema De Compresion Accesorios Y Repuestos	Covidien	285250	No reporta	V15144725X	Cardinal Health Colombia Sas	El día 20 de diciembre al realizar un transporte de Cali hacia santa rosa de cabal, la empresa transportadora informa que el dispositivo médico presentó pérdida.	Risaralda	Pereira
H2501-00052	20/01/2025	20/01/2021	20097922	2015DM-0013574	"Apex" Presion Continua Positiva- Cpap - Apex- Sistema Cpap (Continuous Positive Airway Pressure) Y Accesorios - Apex	apex	Cpap RESERVORIOICH	No reporta	518080110100496 27112019427	Amanecer Medico SAS	No realizaron la devolución del equipo a la entidad que lo tenía alquilado con Amanecer Medico	Bogotá D.C.	Bogotá
H2501-00054	21/01/2025	13/12/2024	20079488 20037924	2014DM-0012381 2021DM-0008237-R1	Optilene ® - sutura quirurgica sintetica monofilar no absorbible - braun Silkam® / multifilamento trenzado, sutura no absorbible hecha de seda natural y recubierta con cera de parafina refinada.	B BRAUN	OPTILENE 1 (4) 75CM HR37S (M) RCP (C3090153) OPTILENE 3/0 (2) 75CM DS19 (M) RCP (C3090521) SILKAM BLACK 1 (4) 10X75CM DDP (B0264695) SILKAM BLACK 3/0 (3) 75CM DS24 DDP (C0762389) SILKAM BLACK 3/0 (2) 75CM DS24 DDP (C0762350)	124313 124391 624251 624235 624266	No reporta	B. Braun Medical S.A	B. Braun Medical S.A. presenta el registro del siguiente denuncia de hurto, ocurrido el día 13 de diciembre de 2024 para 19 dispositivos reportados Cabe aclarar que las circunstancias se encuentran en investigación por parte de la transportadora, ya que se presume una pérdida de la mercancía.	Nariño	Pasto
H2501-00055	21/01/2025	20/01/2025	20178338	2020DM-0021425	Electrocardiógrafo	EDAN	360250	No reporta	M2118930084	Servicios Médicos San Ignacio	El día 20/01/2025 se presenta hurto de equipo biomédico en nuestra sede ubicada en la sede aguacatala (cra 48b # 16 sur 38)	Antioquia	Medellín
H2501-00056	22/01/2025	10/12/2024	19983079	2019EBC-0002066-R1	Maquinas Para Diálisis Baxter	HOMECHOICE	No reporta	No reporta	207271	RCS Agencia Sursural Chía	El día 10 de diciembre 2024, en el municipio de Zipaquirá entre 1 pm a 2 pm, deja el vehículo parqueado y cuando vuelve, lo encuentra con la chapa dañada y el hurto de la máquina de diálisis peritoneal.	Cundinamarca	Zipaquirá

H2501-00057	22/01/2025	5/12/2024	20053063	2022DM-0009186-R1	Transformador De Pared Ge 777 Para Sistemas De Diagnostico Welch Allyn, Accesorios Y Repuestos Exclusivos - Transformador De Pared Grado Médico Para Suministro De Energía A Instrumentos De Diagnóstico De 3.5 V	Welch Allyn		Tm 77710 - 71	No reporta	FLICA2	Fundación Cardioinfantil	El día jueves 05 de Diciembre se identifica en los consultorios que no se encuentran los equipos de órganos completos.	Bogotá D.C.	Bogotá	
H2501-00058	22/01/2025	13/12/2024	20138512	2017DM-0017343	Oscopio	WELCH ALLYN		13010-727	No reporta	No reporta	Imevi Sas	Por parte de la Jefe de enfermería a cargo, vía correo electrónico se informó la pérdida de los dispositivos.	Bogotá D.C.	Bogotá	
H2501-00059	22/01/2025	7/01/2025	20053063	2022DM-0009186-R1	Transformador De Pared Ge 777 Para Sistemas De Diagnostico Welch Allyn, Accesorios Y Repuestos Exclusivos - Transformador De Pared Grado Médico Para Suministro De Energía A Instrumentos De Diagnóstico De 3.5 V	WELCH ALLYN		13010-727	No reporta	No reporta	Empresa Social Del Estado Región De Salud Soacha	El día 8 de enero a las 6:30 a.m. la auxiliar de enfermería al realizar ronda para verificación de consultorios para apertura de la sede de Consulta Externa de la Empresa Social del Estado Región de Salud Soacha ubicada en la calle 13 #8-70 se percata de la falta del equipo de órganos.	Cundinamarca	Soacha	
H2501-00066	27/01/2025	9/01/2025	20002230 20094464 20132892 20002230	2008DM-0002624 2015DM-0013232 2017DM-0016760 2018DM-0003013-R1	Concentrador de oxígeno, partes y accesorios Invacare Concentrador de oxígeno para uso médico - Sysmed Concentradores de oxígeno Concentrador de oxígeno Resprionics	INVACARE SYSMED AIRSEP RESPRIONICS		PERFECTO O2 M50 TIGER INTENSITY 10 EVERFLO	No reporta	V14KF006542 V14JF007490 V09F007527 V200519088 V200519157 V200630010 V200630353 V200630460 V200525110 V200525203 V200525208 V200608399 V200630308 V200511776 V201104708 V201027182 VCBB0120150221 VCBB0120160395 VCBB0120160405 V2000162 V0172933 V2000075 V2000231 V2000250 V2001109 V2002139 V2000024	Messer Colombia SA	Por medio del presente les informo sobre la pérdida de equipos del cliente de la regional 650 Cuidado Seguro en Casa.	Atlántico	Barranquilla	
H2501-00067	27/01/2025	23/12/2024	20093366 20067521	2015DM-0013127 2014DM-0010978	Kit Introductor Ptfle Peelable Catéter guía Con extensión catéter guía Con extensión	Boston Scientific		667087-305		GB8155648	Boston Scientific Colombia Limitada	Se reportan dispositivos como perdidos debido a que los productos fueron movidos en su momento por el equipo de especialistas pero de los cuales no se dejó trazabilidad, por lo que no hay manera de saber donde están físicos o consumidos.	Córdoba	Montería	
H2501-00068	27/01/2025	24/01/2023	20129586	2018DM-0017965	Sistema de liberación con Stent Axios	Boston Scientific		M00553550	28626582		Boston Scientific Colombia Limitada	Se realiza reporte de dispositivo perdido, debido a movimiento realizado de clínica y no se tienen los soportes ya que es un insumo de hace 2 años y no existe ni alguna prueba de entrega a pesar de buscar trazabilidad no se logra ubicar el DM.	Atlántico	Barranquilla	
H2501-00069	27/01/2025	13/03/2024	20016781	2020EBC-0005893-R1	Sistema de láser quirúrgico de holmio y doble longitud de onda Lumens vers pulse Powersuite, accesorios y repuestos / sistema de láser quirúrgico de holmio y doble longitud de onda	Boston Scientific		0644-019-01	7661122		Boston Scientific Colombia Limitada	Se Reporta insumo como perdido, debido a que el cliente relaciona que fue entregado y realizo la devolución del mismo por medio de la transportadora recibió ese lote, pero la respuesta que obtuvimos de la transportadora es que recibieron un lote diferente, a pesar de varios intentos el dispositivo no aparece.	Bogotá D.C.	Bogotá	
H2501-00072	29/01/2025	29/01/2025	20043655	2022EBC-0008723-R1	Bomba de infusión	MINDRAY		VP5			Pisa Farmaceutica de Colombia SA	En la realización del mantenimiento preventivo anual de los equipos no se encontró el equipo en cuestión y a pesar de las búsquedas de parte de nosotros como personal de Pisa y de la búsqueda del personal de la clínica, no se logró encontrar el equipo	Antioquia	Envigado	
H2501-00079	31/01/2025	20/01/2025	19997263 20139005	2019EBC-0002816-R1 2017DM-0017437	Monitor de paciente / monitor de signos vitales Unidad de succión de flemo portátil - unidad de succión eléctrica - succionador	EDAN FOLEE		X 12 H003-C	No reporta	261594- K22B000600113 261594-K22B00060006 MO221130080143	H&R Ambulancias Ips SAS	La ambulancia, se encuentra parqueada en la zona de Paloqueano, en donde fue violentada la puerta y fueron hurtados los equipos biomédicos.	Bogotá D.C.	Bogotá	
H2501-00080	31/01/2025	19/01/2025	20084482	2024DM-0012155-R1	Sistema diagnóstico ultrasonido - Mindray	MINDRAY		MX7	No reporta	HQ1-36004338	Mindray	Ingresaron sin autorización a la vivienda del propietario del dispositivo médico mencionado, el cual fue hurtado por desconocidos.	Meta	Villavicencio	
H2501-00082	31/01/2025	30/01/2025	20023322 20156160	2010DM-0006251 2018DM-0019165	Coagulometro st art Sistema para electroforesis	STAGO SEBA		Star4 CLIVE K20		BT30078963 12676	BT30078963 12676	Annar Diagnostica Import SAS	Los equipos reportados por hurto fueron entregados al gestor ambiental para su desmantelamiento y descarte, sin embargo para la entrega del certificado de destrucción el gestor reporta novedad con la pérdida del producto, desconocemos la ubicación de estos equipos y el uso que se le da.	Bogotá D.C.	Bogotá
H2502-00093	4/02/2025	7/01/2025	19913213 20106831	2022DM-000097-R2 2018DM-0015463	Catéteres centrales para inserción periférica marca Arrow Arterial catheterization systems - sistema de catéteres de acceso arterial / sistema para cateterización arterial	ARROW		PR-05052 SAC-00820-PBX		14F24K0964 71F24C0969	No reporta	Teleflex Medical Colombia SAS	El conductor del operador logístico realizó la entrega y fue recibido por un señor que firmó los documentos y pidió dejar las cajas debido a que el almacén estaba cerrado, la persona que firmó los documentos, hace la recepción de los mismo. Sin embargo, al comunicarse con el cliente confirman que personas ajenas a la Clínica recibieron el pedido.	Bogotá D.C.	Bogotá
H2502-00095	4/02/2025	4/11/2024	20099920	2016DM-0014357	Gore® Excluder® Aaa Endoprosthesis, Gore® Excluder® Ilaac Branch Endoprosthesis / Protosis Endovasculares	GORE		22PLC141000 22PLL161407	29078153 28920124		No reporta	G. Barco S A	En noviembre de 2024 se despacharon varios dispositivos médicos hacia la institución DIACOR - SOACHA para procedimientos. Sin embargo, al especialista al realizar la revisión de lo que se había enviado vs lo que se había gastado encontrando dos fallantes, por lo cual se busco en la institución y en el almacén pero no se encontraron.	Cundinamarca	Soacha

GUANTE DE GLOVES ESTÉRIL PREMIUM X-PAK														
H2502-00101	6/02/2025	6/02/2025	20089424	2015DM-0012707	Guantes de látex - guante látex quirúrgicos estéril - ALFASAFE	ALFA SAFE	CON TALCO TALLA 6 CON TALCO TALLA 6,5 CON TALCO TALLA 7 CON TALCO TALLA 7,5 CON TALCO TALLA 8 CON TALCO TALLA 8,5 SIN TALCO 6 SIN TALCO 6,5 SIN TALCO 7 SIN TALCO 7,5 SIN TALCO 8 SIN TALCO 8,5	24101560 24101565 24101570 24101575 24101580 24101585 24101860 24101865 24101870 24101875 24101880 24101885	No reporta	Alfa Trading SAS	El día 6 de febrero la empresa transportadora reportó que el vehículo que transportaba la importación fue hurtado.	Bogotá D.C.	Bogotá	
H2502-00107	11/02/2025	25/10/2024	20240925 20093366 20011562	2022DM-0026207 2015DM-0013127 2020DM-0004834-R1	Cuchilla universal Kit introductor PTFE peelable - BOSTON SCIENTIFIC Catéteres de ablación cardíaca BOSTON SCIENTIFIC	Boston Scientific	667060-303 667087-305 667093-305 M004EP7503110	H2559026 GB783448 GB8471816 33330628	No reporta	Boston Scientific Colombia Limitada	Los dispositivos no fueron entregados en Compañía Operadora Clínica Hispanoamericana ni fueron relacionados en la hoja de gasto del paciente la institución asegura no haberlos utilizados, según indican fueron retirados por una especialista que ya no trabaja en la compañía.	Nariño	Pasto	
H2502-00109	11/02/2025	14/05/2021	20084482	2024DM-0012155-R1	Sistema Diagnóstico Ultrasonico - MINDRAY	MINDRAY	M9		No reporta	7B-77001387 95C74006184	Mindray	El equipo en mención fue robado en el mes de mayo 2021 en la ciudad de Ibagué Tolima. Sustraído de un carro particular el cual se encontraba en un parqueadero de la ciudad.	Tolima	Ibagué
H2502-00111	11/02/2025	10/02/2025	20094784 20130274 20111880	2015DM-0013273 2017DM-0016556 2016DM-0014924	Monitor de Presión Arterial automático - OMRON Monitor Automático Digital de Presión Arterial Tipo Brazo 3M LITTMANN ESTETHOSCOPIES - ESTETOSCOPIOS	OMRON HOME LIFE 3M LITTMANN	HEM-7142 BASIC11 5803	H2559026 10070549		202403000051N 202403000052N 202403000053N 202403000054N 202403000055N 202403000056N 202403000057N 202403000058N 202403000059N 202403000060N 202403000034N 202403000035N 202403000336N 202403000338N 202403000339N 202403000544N 202403000755N 202403000760N 202403000791N 202403000792N 202403000793N 202403000794N 202403000795N 202403000796N 202403000797N 202403000798N 202403000799N	LH S.A.S	Hurto de 20 monitores de presión arterial BSP-11	Santander	Bucaramanga
H2502-00115	11/02/2025	21/06/2024	20043364 20216501	2022DM-0009154-R1 2021DM-0024648	Microcateteres (Espiral Para Embolización Endovascular Intracraeal) Stryker Familia de Guías Synchro y Transend - Catéter, Cable Guía	STRYKER	M0031681900 SSTD215PRE	24503694 24503695 554188	No reporta	G. Barco S.A	La institución Cundinamia ubicada en la ciudad de Montería realizó un pedido de dispositivos médicos para un procedimiento en junio de 2024, sin embargo, estos dispositivos no llegaron al cliente, y la empresa transportadora no tiene soporte de entrega del producto y tampoco tiene la mercancía por lo cual se realiza reporte de pérdida de dispositivos médicos.	Córdoba	Montería	
H2502-00120	13/02/2025	22/02/2024	19984130	2019EBC-0001783-R1	Monitor Fetal Edan - Monitor Fetal	Edan	F3		No reporta	560034-M21900510001	Central de urgencias Louis Pasteur E.S.E.	Ingresan al servicio de urgencias dos personas y una de ellas ingresa al consultorio de monitoreo para hurtar el equipo.	Tolima	Meigra
H2502-00121	13/02/2025	12/02/2025	20014779	2020EBC-0005463-R1	Desfibrilador	MINDRAY	BENEHEART D3		No reporta	EZ-1C078091	ESE Hospital San Rafael De Facatativá	Durante rondas de enfermería no se encuentra equipo biomédico en el servicio, se realiza búsqueda activa en la IPS, pero no se logra ubicar.	Cundinamarca	Facatativá
H2502-00122	13/02/2025	14/01/2025	20100931	2018EBC-0014448	Monitor de paciente	MINDRAY	UMEC 10		No reporta	KN-73006793	Hospital Universitario Clínica San Rafael	Hurto del monitor en el servicio de radiología.	Bogotá D.C.	Bogotá
H2502-00123	14/02/2025	16/01/2025	19992412	2019EBC-0002632-R1	Desfibriladores Nihon Kohden accesorios, software y repuestos.	NIHON KOHDEN	TEC-5631E		No reporta	00092	Hospital Universitario San Ignacio	Lunes 20 de Enero a las 1:35pm la Jefe Coordinadora fue notificada por los auxiliares de enfermería del servicio de radioterapia acerca del faltante del desfibrilador.	Bogotá D.C.	Bogotá
H2502-00124	14/02/2025	23/01/2025	20251986	2023EBC-0027525	Sistema portátil de diagnóstico del sueño / dispositivo de diagnóstico del sueño	BMC	POLYWATCH		No reporta	S224D711016	Fundación Neumológica de Colombia	Se presenta hurto del equipo polígrafo a un paciente del programa de sueño ambulatorio.	Bogotá D.C.	Bogotá
H2502-00139	25/02/2025	25/01/2025	20138514 20053813 20103602 19988389 19984128	2017DM-0017337 2012DM-0009231 2016EBC-0014835 2017DM-0001461-R1 2017DM-0001107-R1	Ultrasonoscopia Esfigmomanómetros Glucosa meter/glucometro truesult truógo - glucometro - nipro diagnostics Termómetro Oxímetro de pulso - strong medical @ / oxímetro - oxímetro de pulso - pulsómetro Estetoscopios riester cardiophon, duplex, de luxe duplex, de luxe, duplex, tristar, anestophon, ri-rap, pinard. Martillo de reflejos Doppler ultrasonico de bolsillo/doppler ultrasonico de mano	Welchallyn Accu chek Alfasafe Contec Riester Edan	92871-BLK DS44 INSTANT TRDR004 CMS500 4041 SONOTRAX II PRO	(0100732094195934 200512172827 96802303736 21054003000 1948 560054-M20408360019	No reporta	Centros medicos colasanta SAS	El vehículo de transporte se encontraba parqueado en la calle 44 Bis A Sur con 68, con la cerradura forzada y el conductor se percató que, los elementos que estaban en el interior habían sido robados.	Bogotá D.C.	Bogotá	



H2503-00163	6/03/2025	24/02/2025	19992412	2019EBC-0002632-R1	Desfibriladores Nihon Kohden , Accesorios, Software y Repuestos.	Nihon Kohden	TEC-5531E	No reporta	2894	ESE Metrosalud	El día 24 de febrero de 2025 pasadas las 17:00 horas fue hurtado un desfibrilador marca Nihon Kohden con serie TEC-5531E ubicado en sala de reanimación.	Antioquia	Medellín
H2503-00164	6/03/2025	1/06/2023	20015037	2021EBC-0006194-R1	Bomba de infusión volumétrica, accesorios y repuestos / bombas de infusión para líquidos parenterales	Fresenius	Agilia VP y Volumat MC Agilia	No reporta	24428543, 24428615, 22981291, 23498627, 23070408	Clinica Medellin S.A.S	5 bombas de infusión del servicio de urgencias de la sede Occidente, último mantenimiento preventivo ejecutado entre junio y agosto del 2022, se realiza búsqueda en el 2023 y 2024 y equipos no se encuentran.	Antioquia	Medellín
H2503-00165	6/03/2025	25/02/2025	20039020 20150296	2022EBC-0008418-R1 2018DM-0018548	Pulsioxímetro, accesorios y repuestos / Oxímetro de pulso Esfigmomanómetros anerode - accesorios y repuestos - Esfigmomanómetros anerode	CHOICEMMED ALP K2	MD300C2 500-V	No reporta	240304701610 24033371	IPS PsicoTerapeutico y reeducativo san rafael S.A.S	Al realizar la entrega de turno los auxiliares notifican que los equipos no se encuentran en el servicio	Cundinamarca	Chía
H2503-00173	11/03/2025	22/02/2025	20146184	2018DM-0018139	Autorefracto/Keratometer - Auto Refracto/Queratometro	POTEC	PRK 7000	No reporta	K7NA22J	Import Vision SAS	Hurto a comercio violentando la cerradura	Bogotá D.C.	Bogotá
H2503-00177	13/03/2025	13/03/2025	20057090	2014EBC-0009924	Equipos Rodantes para Rayos X Fujifilm® - Sistema Móvil de Rayos X y sus repuestos y accesorios - Fujifilm®	FUJIFILM®	PORTABLE X-RAY UNIT FDR XAIR MODEL NO. XD2000	No reporta	XDRH-5013	Ajoveco S.A.S	AJOVECO SAS informa sobre la pérdida de un equipo biomédico en la bodega del operador logístico.Lo anterior, porque durante un control de inventario realizado a finales de noviembre de 2024, se detectó la ausencia del equipo de y en la revisión de registros de salida y consultas con clientes que manejan cargas similares en el periodo en cuestión, sin obtener información sobre su ubicación. Por lo cual, al no encontrarse evidencia de su despacho ni responsables identificados, el equipo fue declarado oficialmente	Bogotá D.C.	Bogotá
H2503-00181	14/03/2025	27/02/2025	20005694	2009EBC-0003880	Equipo Desfibrilador Zoll serie m, accesorios y repuestos	ZOLL	M SERIES	No reporta	T08E79771	Sharon Medical Group SAS	Dos hombres ingresan a la clínica sharon de la ciudad de Ibagué el día jueves 27 de febrero y retiran el carro de paro.	Tolima	Ibagué
H2503-00182	14/03/2025	26/02/2025	20147481	2018DM-0018260	Tomógrafo Óptico Coherente	ZEISS	CIRRUS 5000	No reporta	5000-24654	Clinica De Ojos Del Tolima SAS	En las horas de la madrugada realizaron el ingreso a la clínica, violentando las puertas y hurtando los dispositivos en cuestión.	Tolima	Ibagué
H2503-00183	14/03/2025	1/11/2024	20053063	2022DM-0009186-R1	Transformador de Pared Gs 777 para sistemas de diagnóstico Welch Allyn, accesorios y repuestos exclusivos - Transformador de pared grado médico para suministro de energía a instrumentos de diagnóstico de 3.5 V	WELCH ALLYN.	777 10-71ML	No reporta	T1932960783	Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E	El día de 1 de noviembre se evidencia que una señora ingresa al consultorio y hurta el dispositivo médico sin que la seguridad del hospital observará algo.	Bogotá D.C.	Bogotá
H2503-00184	14/03/2025	31/01/2025	20154207	2018DM-0018948	Fuentes de luz fría y led	KARL STORZ	20161401	No reporta	TN 23951	Fundación santa fe de Bogotá	El día 31 de enero ingeniería informa la falta de una fuente de luz de la sala siete (7) ya que al realizar su equipo la revisión de las salas a las 7:00 a.m. evidencian que a la torre de laparoscopia de esa sala la falta ese equipo. Por lo cual, se realiza revisión por todos los servicios de la institución sin encontrar estos. El día lunes 10 de febrero se identifica que no se encuentra el carro de transporte del equipo de la consola de ureterocopia marca seesheen fallando evidenciando que los tornillos están sueltos y que fue retirado de su carro en la cual se encontraba fija. Por lo cual, se realiza revisión por todos los servicios de la institución sin encontrar estos equipos	Bogotá D.C.	Bogotá
H2503-00186	14/03/2025	10/02/2025	20162864	2019DM-0019796	Video Endoscopio Flexible, Vias Inferiores- Video Endoscopio Flexible	SEESHEEN	HV-3101	No reporta	103410250E	Fundación santa fe de Bogotá	El día 10 de febrero se evidencia que los tornillos están sueltos y que fue retirado de su carro en la cual se encontraba fija. Por lo cual, se realiza revisión por todos los servicios de la institución sin encontrar estos equipos	Bogotá D.C.	Bogotá
H2503-00187	14/03/2025	3/03/2025	20138512	2017DM-0017343	Otoscopio	WelchAllyn	Pocket Junior Ref: 9500	No reporta	No reporta	Red de Salud del Oriente ESE	Personas desconocidas ingresan al puesto de salud y raptraron el dispositivo médico.	Valle Del Cauca	Cali
H2503-00188	14/03/2025	26/02/2025	20014779	2020EBC-0005463-R1	Desfibrilador	MINDRAY	Mindray D3	No reporta	EL03035184	ESE Hospital Marco Fidel Suarez	El día 26 de febrero de 2025 en las instalaciones del Hospital Marco Fidel Suarez en el área de hospitalización, se produce el hurto del desfibrilador del carro de paros de Medicina Interna 2.	Antioquia	Bello
H2503-00189	14/03/2025	10/03/2025	20227069 20051942	2023EBC-0026871 2023EBC-0009714-R1	Agilia Proneo - Bomba para administración de nutrición enteral Instrumentos para infusión Agilia Sp - Bomba de jeringa para infusión de líquidos	FRESENIUS KABI	Bomba de Infusión AGLIA PRONEO MX Z018432 Bomba de Infusión AGLIA SP TXA M2018832	No reporta	25803021 24368619	Fresenius Kabi	La representante comercial de Fresenius Kabi informa que un sujeto desconocido ingresó a su casa hurtando varios elementos, entre ellos dos bombas de infusión.	Córdoba	Cereté
H2503-00191	14/03/2025	9/08/2024	20015037	2010EBC-0006194	Bomba de infusión volumétrica, accesorios y repuestos / Bombas de infusión para líquidos parenterales	FRESENIUS KABI	Bomba de infusion VOLUMAT MC AGLIA CO Z019141	No reporta	22719032	Fresenius Kabi	Se reporta perdida de bomba de infusion que se encontraba en calidad de comodato en la institución Clínica del río en Montería y aun luego de una búsqueda exhaustiva, no pudo ser encontrada. Por lo tanto, se reporta la pérdida para alertar que esta sea usada en pacientes o vendida.	Córdoba	Montería
H2503-00195	17/03/2025	13/03/2025	20029936	2021DM-0007328-R1	Matriz extracelular de submucosa intestinal de origen porcino Biomec Biomec CX/ matriz extracelular (MEC)	Biomec Cx	Biomec Cx - Matriz extracelular de submucosa intestinal de origen porcino Biomec Cx BCx0150228M	24012-1	0287	3Biomat S.A.S.	El día 14-03-2025 uno de los distribuidores de 3Biomat notifica que su mensajero fue asaltado por 2 motorizados, quienes le quitaron todo lo que llevaba, entre esto una de nuestras membranas Biomec Cx.	Bogotá D.C.	Bogotá
H2503-00196	17/03/2025	6/03/2024	20194425	2020DM-0022724	OTICON HEARING AIDS, accessories and spare parts- audífonos, accesorios y repuestos	OTICON	OTICON RUBY 2 MINIRITE R C 091 229712	No reporta	35135628	Medihumana Colombia S.A	La paciente salió con el audífono y cuando regresó a su casa ya no lo tenía. Por lo cual, se realizó búsqueda de los mismos sin éxito.	Risaralda	Pereira
H2503-00197	17/03/2025	24/01/2025	20194425	2020DM-0022724	OTICON HEARING AIDS, accessories and spare parts- audífonos, accesorios y repuestos	OTICON	RUBY 2 , MNIRITE R CHROMA BEIGE	No reporta	37030621 37030642	Medihumana Colombia S.A	A la paciente la robaron y en medio del forcejeo se llevaron se cayeron y extraviaron los audífonos.	Casanare	Yopal
H2503-00198	17/03/2025	13/11/2024	19989129	2019DM-0001818-R1	Catéteres de imagen de ultrasonido	Boston Scientific	H749518100	32953948	No reporta	Boston Scientific Colombia Limitada	Se realiza trazabilidad del producto en cual fue reportado como complaints en Noviembre del 2024 y en el proceso de recolección el dispositivo no aparece, indagando con el cliente CLL IBEROAMERICA SAS	Valle Del Cauca	Cali
H2503-00200	17/03/2025	14/03/2025	20025706	2021DM-0006484-R1	Instrumental odontológico NEODENT - NEODENT	NeoDent	115.275 115.276 115.277 115.278 115.280 115.281 115.282 115.285	JYGF5 CRFA2 VAZ18 FPXZ6 FPXZ6 GERN7 EXHR1 IKI.KO	No reporta	Manohay Colombia SAS	el viernes 14 de marzo, uno de nuestros mensajeros por error perdió un envío mientras se encontraba en reparto, una persona en la calle lo recogió y se comunico al número de servicio al cliente para hacer la devolución, le solicitamos al mensajero coordinar con esta persona la recolección del producto, pero éste comenzó a solicitar dinero, aunque	Bogotá D.C.	Bogotá

H2503-00203	19/03/2025	12/02/2025	20206058	2021DM-0023892	OTICON HEARING AIDS, accessories and spare parts- audífonos, accesorios y repuestos	OTICON	MINIRITE T CROS	No reporta	36329880	MediHumana Colombia S A	Le robaron el audífono.	Bogotá D.C.	Bogotá
H2503-00204	19/03/2025	30/04/2024	20111711	2016DM-0015231	Conjunto de trombetomí	Boston Scientific	114610-002	30973700	No reporta	Boston Scientific Colombia Limitada	Se realiza trazabilidad del dispositivo fue movido en sistema hacia el cliente SOCIEDAD CARDIOVASCULAR DEL CARIBE pero no se evidencio su llegada se verificaron libros de control de inventarios y no registra ingreso.	Sucre	Sincelejo
H2503-00205	19/03/2025	14/12/2024	20097922	2015DM-00135747	"WELLELL" presión continua positiva-CPAP - WELLELL - SISTEMA CPAP (continuous positive airway pressure) y accesorios - WELLELL	apex	cpap Reservorio ic	No reporta	10519100110100229	Amanecer Medico SAS	Se estaciono el vehiculo en el andén del restaurante sobre la calle 42, posterior a ello, ingresé al restaurante tipo 3.15pm. A las 3.50pm salgo del restaurante y veo que el vidrio izquierdo de la puerta trasera del vehiculo lo habian partido y se habian llevado bolso en el cual estaba un dispositivo médico de uso diario para la apnea del sueño.	Valle Del Cauca	Cali
H2503-00211	27/03/2025	11/03/2025	20142552	2018DM-0017791	CORE 2.0-equipos de quírofano consolidado	STRYKER	5407100000	No reporta	2023413023	Stryker Colombia S.A.S.	El equipo estaba en modalidad de Loaners. Al realizarse la recolección correspondiente por parte del personal de Stryker en la institución Clínica de Alta Complejidad Santa Bárbara, se observó que el equipo no se encontraba en las instalaciones.	Valle Del Cauca	Palмира
H2503-00212	27/03/2025	11/03/2025	20142552	2018DM-0017791	CORE 2.0-equipos de quírofano consolidado	STRYKER	5407100000 - PI DRIVE MOTOR	No reporta	2227202903	Stryker Colombia S.A.S.	El equipo estaba en modalidad de Loaners. Al realizarse la recolección correspondiente por parte del personal de Stryker en la institución FABISALUD IPS SAS, se observó que el equipo no se encontraba en las instalaciones.	Valle Del Cauca	Cali
H2503-00213	27/03/2025	5/11/2024	20093366	2015DM-0013127	Kit Instructor Pife Peelable - Boston Scientific	Boston Scientific	667091-305 H965SC4647070	GB8510313 29123874	No reporta	Boston Scientific Colombia Limitada	Se identifican dos dispositivos médicos los cuales fueron movidos por el especialista en sistema, pero en confirmación con el cliente ONCOMEDICA no ingresaron a la institución, por tal motivo se declaran perdidos.	Córdoba	Montería
H2503-00218	28/03/2025	25/02/2025	20020622	2021DM-0006056-R1	Sistema de tornillos absorbibles e instrumental de rodilla STRYKER	STRYKER	234010163 - 9 X 23MM BIOSTEON SCREW	BS230728	No reporta	Stryker Colombia S.A.S.	Se reporta la pérdida del tornillo Biosteon 9x23 en la Clínica Centro por parte del soporte CX.	Atlántico	Barranquilla
H2503-00220	28/03/2025	21/03/2025	20118449	2016DM-0015455	V.A.C.ulta therapy unit - unidad de terapia V.A.C. ulta - sistema de terapia de herida por presión negativa V.A.C. ULTA	V.A.C. ULTA	ULTDEV01/US	No reporta	GAAC06370	KCI Colombia SAS	Hurto de equipo de demostración V.A.C. Ulla serial GAAC06370 que se encontraba custodiado en el domicilio de la funcionaria de nuestra compañía, fue hurtado en su ausencia por personas no identificadas que habrían ingresado a su residencia.	Sucre	Buenavista
H2503-00221	28/03/2025	28/03/2025	20025576 20025706	2021DM-0006603-R1 2021DM-0006484-R1	Sistema de implantes odontológicos NEODENT Instrumental odontológico NEODENT - NEODENT	NEODENT	140.1063 140.1064 117.024 110.316	HPTV2 KJYA6 RWV03 CJYA	No reporta	Grupo Empresarial PMP SAS	El día 13 de marzo del 2025, cuando el mensajero transporta los implantes y el kit por el sector de chapinero, fue asaltado por 2 motos los cuales hurtaron la bandeja y un equipo de implantes almacenados en la maleta.	Bogotá D.C.	Bogotá
H2503-00222	29/03/2025	26/03/2025	20003609	2018DM-0003378-R1	Electrocardiógrafo Mindray, accesorios y repuestos	MINDRAY	BENEHEART R12	No reporta	FN- 45049756	E.S.E Hospital Pedro León Álvarez Díaz	El día 26 de marzo se notifica pérdida del equipo en el consultorio	Cundinamarca	La vega
H2503-00223	29/03/2025	25/03/2025	20138512	2017DM-0017343	Otoscopio	WelchAllyn	11710/25020A	No reporta	No reporta	SES Hospital Universitario de Caldas	Aproximadamente las 12:30 pm las auxiliares de enfermería del servicio Centro Ambulatorio del SES Hospital Universitario de Caldas realizan ronda en el segundo piso donde observan que en el consultorio 23	Caldas	Manizales
H2503-00224	29/03/2025	13/03/2025	20129201	2017DM-0016484	Lancetas y dispositivo de punción Accu-Chek Softclix Y Safe-T-Pro De Roche - lancetas para toma de muestras	ROCHE	09221816022	(10)405595	97210677374	Centros Medicos Colsanitas SAS	El día 13 de marzo de 2023 a las 8:50 se procede a realizar traslado de monitor de signos vitales y glucómetro para la atención de paciente. Una vez realizada la atención se procede a retornar los equipos al centro médico colsanitas, durante el traslado el glucómetro cae al suelo, el personal de salud no se percata y la persona que lo recoge no lo entrega.	Bogotá D.C.	Bogotá
H2503-00225	29/03/2025	30/12/2024	20138514	2017DM-0017337	Oftalmoscopio	WELCH ALLYN	97200-CL	No reporta	EOP 065	ESE Región De Salud Centro Oriente Almeida	Se reporta pérdida de equipo de órganos portátil, que se guardaba en el consultorio #9 de consulta externa del hospital de Chocontá.	Cundinamarca	Chocontá
H2503-00226	29/03/2025	18/02/2025	20138514	2017DM-0017337	Oftalmoscopio	Welch Allyn	97200-CL	No reporta	EOP 062	ESE Región De Salud Centro Oriente Almeida	El día 18 de febrero estando en el sitio Puesto de Salud de Macheta, el médico general, evidencia la audiencia del equipo de órganos.	Cundinamarca	Macheta
H2504-00232	3/04/2025	3/04/2025	20129413	2017DM-0016495	ULTRASOUND SYSTEM - SISTEMA DE ULTRASONIDO PARA DIAGNOSTICO	GE HEALTHCARE	VERSAANA ACTIVE	No reporta	6240273W30	Compañía Especializada en Imágenes Medicas CEIMED SAS	El equipo ecógrafo Versana Active fue hurtado en el Hospital San Juan del Cesar en la Guajira en el mes de abril del año 2024, en una de las visitas que realiza el personal de CEIMED SAS, encontramos en la institución un ecógrafo Versana Active De GE HEALTHCARE, el cual posee la misma etiqueta con el serial del equipo hurtado, pero en la verificación del dispositivo, se	La Guajira	San Juan del Cesar
H2504-00234	4/04/2025	2/04/2025	20230004	2022EBC-0026159	Ophthalmic Laser Photocoagulator - Laser Fotocoagulador Oftálmico	NORLASE	LEAF	No reporta	2244065	Laboratorios Oftalmicos SAS	El día 02-04-2025 la recepcionista, fue a disponer del equipo en las instalaciones, solo encontró la maleta vacía donde se guarda pero no encontró el equipo.	Bolívar	Cartagena
H2504-00239	9/04/2025	8/03/2025	20206058	2021DM-0023892	Osicon hearing aids, accessories and spare parts-audífonos, accesorios y repuestos	OTICON	ZIRCON 2. MINIBET R CHROMA	No reporta	F06M2J	MediHumana Colombia S A	El 8 de marzo a la paciente le hurtaron en Transmierio el dispositivo.	Bogotá D.C.	Bogotá
H2504-00241	9/04/2025	31/03/2025	20113121 20053063	2016DM-0015035 2022DM-0009186-R	Sistema de ultrasonido acuson NX3, sistema de ultrasonido acuson NX 3 elite - sistema de ultrasonido Transformador de Pared Gs 777 para sistemas de diagnóstico Welch Allyn, accesorios y repuestos exclusivos - Transformador de pared usado en medicina	SIEMENS WELCH ALLYN	TRANSDUCER-12L3a, TRANSDUCER-5C1a y TRANSDUCER-9MC3a 77710-71 / PARED	No reporta	20340321, 21090271 y BP11089	Impulmedicos S.A.S	El viernes 28 de marzo de 2025 le robaron del Hospital Nuestra señora del Carmen de Meititas del Colegio, tres Transductores del equipo Juniper	Cundinamarca	El colegio

H2504-00246	11/04/2025	11/04/2025	20071069	2024DM-0011228-R1	Sistema vascular (guías inqwire y agujas angiograficas) de merit medical systems INC.	INQWIRE	GUIA DIAGNOSTICA INQWIRE DE 0.035CM X 150CM PUNTA RECTA ESTANDAR (I035F150SB)	K2704078	No reporta	Merit Medical Colombia SAS	El día 27 de febrero de 2025 el cliente realiza un pedido de 20 unidades de la ref. I035F150S, se tramita el pedido y se genera para su entrega el día 28 de febrero. Sin embargo, a la hora de entregar este pedido, el operador logístico nos notifica que no se encuentra el producto. En la mañana del 17 de diciembre del 2024, en las oficinas de la IPS, se evidenció la falta de unos elementos, dispositivos y las ventanas de un consultorio se encontraba abierta y la careta de hierro.	Bogotá D.C.	Bogotá
H2504-00247	14/04/2025	17/12/2024	20062451	2023DM-0009968-R1	Analizador de composición corporal inbody con sus repuestos y accesorios - BIOSPACE	INBODY	INBODY 120	No reporta	F31801593	Lifestyle Medicine SAS	En la mañana del 17 de diciembre del 2024, en las oficinas de la IPS, se evidenció la falta de unos elementos, dispositivos y las ventanas de un consultorio se encontraba abierta y la careta de hierro.	Bolívar	Cartagena
H2504-00248	14/04/2025	8/04/2025	20013462	2020EBC-0005096-R1	Desfibrilador monitor heartstart / Desfibrilador monitor	PHILIPS	EFFICIA DFM 100	No reporta	PHILIPS	Corporación Hospitalaria Juan Ciudad Méderi	El desfibrilador ubicado en carro de paro de sótano área de ecocardiografía consultorio fue hurtado presuntamente por un hombre que entra al consultorio y sale con el equipo en la maleta.	Bogotá D.C.	Bogotá
H2504-00250	14/04/2025	4/04/2025	20150296	2018DM-0018548 2017DM-0011733	ESFIGMOMANOMETROS ANEROIDE - ACCESORIOS Y REPUESTOS - ESFIGMOMANOMETROS ANEROIDE OFTALMOSCOPIO	ALPK2 WELCH ALLYN	500-V 92871-BLK	No reporta	23090286 3003092/24-296/96	Empresa Social del Estado Centro de Salud San Francisco de Sales	Se realiza almacenamiento de los equipos (equipo de órganos y tensiómetro) en sus respectivas cajas, en el consultorio de citología el día 31/03/2025. Sin embargo, el día 04/04/2025, se dispone a hacer uso de estos, y se encuentran cajas vacías.	Cundinamarca	San francisco
H2504-00251	14/04/2025	27/03/2025	20129413	2017DM-0016495	Ultrasound System - Sistema de Ultrasonido para Diagnostico	GENERAL ELECTRIC	TRANSDUCTOR CONVEX TRANSDUCTOR TRANVAGINAL SERIE TRANSDUCTOR LINEAL	No reporta	1041198WX5 1120071WX9 1129156WX4	Viva 1A IPS	Dos nombres entraron a la IPS, estuvieron dentro del establecimiento alrededor de 20 minutos en salas de espera, uno estaba atento a que nadie los viera y el otro entro a el consultorio de ecografía abriendo la puerta a la fuerza, como los transductores del ecografo tenian guaya de seguridad sale del establecimiento a buscar con que romper dicha guaya y regresa nuevamente, alrededor de las 4 de la tarde hurtan los	Caldas	Manizales
H2504-00252	14/04/2025	8/04/2025	20172716	2019DM-0020864	Electrocardiógrafo	BTL	BTL- 08S03	No reporta	071D08010689	Viva 1A IPS	Un hombre y una mujer entraron a la ips y estuvieron al rededor de 30 minutos, un hombre vigilaba cerca al área de procedimientos y en cuanto sale la auxiliar de turno a desayunar, el avisa a su acompañante, inmediatamente va y le entrega una bolsa y el hombre entra al consultorio y se llevan el electrocardiografo y luego se retiran de la sede, todo se observo a través de las grabaciones de las cámaras, la auxiliar cuando regreso al consultorio nota la ausencia del equipo y reporta inmediatamente	Caldas	Manizales
H2504-00238	7/04/2025	2/04/2025	20060607	2013DM-0009789	Electrocardiógrafo, accesorios y repuestos	Cardioline	Microtel-MicrotelBT	No reporta	09611602	Atrys Colombia SAS	El día 2 de abril de 2025 a las 10:00 a.m. En la IPS Medijus Villeta, se evidenció que se habían hurtado el electrocardiógrafo que se encontraba en el consultorio de procedimientos.	Cundinamarca	Villeta
H2504-00260	21/04/2025	18/04/2025	20191822 20110058	2020DM-0022445 2016DM-0015662	Medical electrical saw drill - Taladro de sierra eléctrico médico Locking plate system (sistema placa de fijación) / sistema placa de fijación	BOJIN TRAJHUI	BJJZ-1 5800 GUIA PARALELA 2.8 MM CANULADOS 6.5 MM (13005008) GUIA PARALELA AJUSTABLE 2.8 MM (3PCS) CANULADOS 6.5 MM (13005001) PINZA PORTA TORNILLOS CANULADOS 6.5 MM (13004016) GUIA DE PROTECCIÓN 118MM CANULADOS 6.5 MM (13005009) GUIA DE ALAMBRE 8/2.8 MM CANULADOS 6.5 MM (13005010) CAMISA DE ATORNILLADOR 6.5/7.3 CANULADOS 6.5 MM (13005013) BROCA 2.8MM CANULADOS 6.5MM (13005003) BROCA CANULADA 5.0 MM CANULADOS 6.5 MM (13005004) GUIA DE LIMPIEZA 2.8 MM CANULADOS 6.5 MM (13005002) PALA ATORNILLADOR STARDRIVE 5.6 MM CANULADOS 6.5 MM (13005012) PALA ATORNILLADOR CANULADO STARDRIVE 5.6MM CANULADOS (13005011) TARRAJA CANULADA 6.5 MM (13005006) AVELLANADOR CANULADOS 6.5 MM (13005015) MEDIDOR CANULADOS 6.5MM (13005014) GUIA ROSCADA 2.8 MM (130050019) TORNILLO CANULADO SIST Ø6.5 X 30MM RC (S27066530) TORNILLO CANULADO SIST Ø6.5 X 35MM RC (S27066535) TORNILLO CANULADO SIST Ø6.5 X 40MM RC (S27066540) TORNILLO CANULADO SIST Ø6.5 X 45MM RC (S27066545) TORNILLO CANULADO SIST Ø6.5 X 50MM RC (S27066550) TORNILLO CANULADO SIST Ø6.5 X 50MM RC (S27066550)	No reporta	BJJZ-1 819017066 819017067 819017068 819017069 815019046 819017070 812118071 819017071 812118072 819017072 812118073 819017073 812118074 819017075 812118076 812118077 815019047 819017078 815019048 819017079 812118078 819017083 819017084 815019052 819017085 819017086	Fixmedical	Se realizó envío del equipo desde Bogotá a la ciudad de Duitama y una persona no autorizada reclama el equipo en la taquilla de transporte en el que se envió.	Boyacá	Duitama
H2504-00264	22/04/2025	15/04/2025	20067031	2013DM-0010434	Ultrasonic - Ultrasonido - Body Stetic Internacional	BODY STETIC INTERNACIONAL	ULTRASONIC	US-163	3170	Industrial Company Anta SAS	Un individuo ingresó sin autorización a las instalaciones de la empresa, sin ser detectado por el personal y hurta equipo que había sido entregado para mantenimiento.	Santander	Bucaramanga
H2504-00268	25/04/2025	25/04/2025	20098086	2015DM-0013588	Handheld Ref/Keratometer Handyref-K / Refracto-Queratometro Portatil Handyref-K.	NIDEK	HANDYREF K	No reporta	5302195	Laboratorios Retina SAS	Cliente clinica oftalmologica de Cali reporta que fue hurtado de sus instalaciones	Valle Del Cauca	Cali
H2504-00270	27/04/2025	8/04/2025	20163712	2019DM-0019890	Tonómetro de aplanamiento	Appasamy	AATM-5001	No reporta	13150014564 Y 1311011022	Estudios oftalmológicos SAS	Ingres a una mujer a la clinica e ingresa al área de consultorios 5 - 6 y en compañía de un hombre hurtan el equipo.	Caldas	Manizales

H2504-00271	27/04/2025	8/09/2024	228183	2019EBC-0002096-R2	Bombas de alimentación Enteral, Accesorios y Repuestos Kangaroo/Bombas de Alimentación Enteral	COVIDIEN - KENDALL	KANGAROO EPUMP	No reporta		C20301486 C20301501 C20301400 C20302294 C20301251 C20301441 C20301207 C20302118 C20302164 C20302204 C20302349 C20302352 C20312387 C20312405 C20312417 C20312634 C20312639 C20312644 C20312878 C20312883 C20312897 C20301291 C20301003 C20301515 C20291794 C20300977 C20302006	Fundación Valle del Lili	El proveedor BAXTER realiza un inventario de los equipos KANGAROO y después de una intensiva búsqueda no se encuentran en las instalaciones de la institución	Valle Del Cauca	Cali
H2504-00272	27/04/2025	4/03/2025	20094438	2015EBC-0013856	Bomba de Infusion Plum 360 / Bomba de Infusion	HOSPIRA	FLUM A+	No reporta	17947773		Fundación Valle del Lili	Durante la búsqueda de los equipos para realizar el mantenimiento preventivo, no se encuentra en un periodo de 2 años. Por lo cual, el proveedor lo determina como equipo perdido.	Valle Del Cauca	Cali
H2504-00273	27/04/2025	15/04/2025	20138512	2017DM-0017343	Oscopio	welch allyn	pocket led	No reporta	No reporta		Virrey Solis IPS S.A	El día 15 de abril en la sede florida se evidencia el hurto del dispositivo. Ya que, se encuentra un daño en chapa de la puerta de ingreso al consultorio por forcejeo	Antioquia	Medellin
H2504-00274	27/04/2025	8/04/2025	20138514	2017DM-0017337	Oftalmoscopio	welch allyn	pocket led	No reporta	No reporta		Virrey Solis IPS S.A	Se recibe reporte por hurto de equipos de organos de consultorio 114, al verificar se evidencia que doctora al salir del consultorio deja abierta la puerta por lo que personal externo ingresó al consultorio y se lleva a	Caldas	Manizales
H2504-00275	27/04/2025	22/04/2025	20265496	2023DM-0027788	Sistemas de ultrasonido color doppler digital sonoscape - accesorios y repuestos exclusivos	SONOSCAPE	TRANSDUCTOR CONVEX TRANSDUCTOR LINEAL 3C-A, L742, 6V1	D565761168, B231041789, B185589838	D565761168, B231041789, B185589838		Empresa Social del Estado Región de Salud Soacha	En Sibate se realiza consulta de ecografía dos veces a la semana hoy cuando se acercaron a realizar la consulta los transductores habían desaparecido.	Cundinamarca	Sibaté
H2504-00276	27/04/2025	23/04/2025	20100931	2016EBC-0014448	Monitor de paciente	Mindray	uMEC10 uMEC12	No reporta		KN-25141652 KQ-0B055116 KQ-0B055099	Medica Magdalena SAS	El día miércoles 23 de abril al realizar revisión de inventario de equipos, en la unidad de adultos del 4 piso se detectó la falta de 3 monitores de signos vitales los cuales no estaban en uso.	Bogotá D.C.	Bogotá
H2504-00277	27/04/2025	25/04/2025	20045342	2021DM-0008536-R1	Sistemas digitales de ultrasonido por imágenes de ultrasonido (ecógrafos) Mindray, transductores repuestos y accesorios - sistema digital de diagnóstico	MINDRAY	V11-3BE L12-3E C52E	No reporta		LD48000241 PCL4CO10359 VST11C092605	Hospital San Juan de Dios	El día 25/04/2025 se inicia jornada de ecografías, al ingresar al consultorio, se evidencia la falta de 3 transductores	Antioquia	Riomegro
H2504-00278	27/04/2025	7/04/2025	20053063	2022DM-0009186-R1	Transformador de pared GS 777 para sistemas de diagnóstico Welch Allyn, accesorios y repuestos exclusivos - transformador de pared grado médico para suministro de energía a instrumentos de diagnóstico de 3.5 V	WELCH ALLYN	77710-71	No reporta	No reporta		Instituto de Diagnóstico Médico IDIME	El 7 de abril al día sábado 19 de Abril 2025 se hurtaron los dispositivos en la sede Armenia Especialista de dos equipos de órganos.	Quindío	Armenia
H2504-00279	27/04/2025	26/04/2025	20079009	2024DM-0011543-R1	Air series/unidad cpap para uso doméstico	RESMED	APNEAK LINK AIR	No reporta	201850048791		Instituto de Diagnóstico Médico IDIME	Paciente que tenía programado estudio de poligrafía respiratoria el día 26/03/2025 (estudio el cual el paciente se acerca a la organización por equipo biomédico y es regresado al día siguiente). Sin embargo, el paciente se acerca el día 27/03/2025 informando que fue víctima de robo en donde se llevan el equipo biomédico.	Valle Del Cauca	Cali
H2505-00290	2/05/2025	28/04/2025	19987971	2017DM-0001389-R1	Genotropin Pen Dispositivo Multidosis	No reporta	No reporta	ME6615	No reporta		Pfizer SAS	El día 29/abr/2025 el operador logístico informa que el conductor fue interceptado por maleantes en horas de la noche el 28/abr/2025, quienes lo tuvieron secuestrado en un automóvil, lo sometieron con amenazas y se llevaron el camión extrayendo todo su contenido.	Cundinamarca	Madrid
H2505-00293	6/05/2025	28/04/2025	19951240 20094924 19937378 20095876 19951239 20087993 20002047	2015DM-0003265-R1 2024DM-0012707-R1 2023DM-0002025-R2 2015DM-0013385 2015DM-0003258-R1 2024DM-0012554-R1 2018DM-0002979-R1	Cintas Quirúrgicas: Cinta de Tela no Tejida, Cinta De Papel, Cinta de Polietileno, Cinta de Seda, Cinta de Oxido De Zinc. Guantes de Latex - Guante Latex Quirúrgicos Estéril - Alfasafe Guantes de Latex De Examinación, Esteriles Y No Esteriles Alfasafe® Canula IV- Cateter Intravenoso Alfasafe Gasas Tejidas y no Tejidas, Esteriles y no Esteriles, Compresas de Gasas Tejidas y no Tejidas, Esteriles y no Esteriles, Esponjas De Gasas Tejidas y no Tejidas, Esteriles y no Esteriles Conjunto de Infusion Desechable Con Aguja - Set de Infusion Macrogotero con y sin Aguja - Equipo de Infusion con y sin Aguja, Equipo de Venocisis con y sin Aguja - Alfa Safe Vendas Fijas y Elásticas Alfa Safe	ALFASAFE	CINTA MICROPOROSA PIEL x Ud. (12in x 3yd - 1.25x270cm) CINTA MICROPOROSA PIEL (1 Unidad) - 1in x 3yd (2.5x270cm) CINTA MICROPOROSA PIEL (1 Unidad) - 1in x 5yd (2.5x450cm) ESPADADRAPO TELA BLANCO (1 Unidad) - 1in x 1yd (2.5x90cm) ESPADADRAPO TELA BLANCO (1 Unidad) - 2in x 5yd (5x450cm) GUANTE CIRUGIA ESTERIL X PAR *CON TALCO TALLA 7 CON TALCO TALLA 6.5 CON TALCO TALLA 7.5 CON TALCO TALLA 8 CON TALCO GUANTE LATEX EXAMEN X100 CON TALCO TALLA L CON TALCO TALLA M CON TALCO TALLA S GUANTE LATEX MULTUSOS X24 UD TALLA M CATERETER INTRAVENOSO 22G X 1 (25mm) 24G X 3/4 (19mm) GASA NO TEJIDA ESTERIL Caricoestabilizador implantación Unity Assura CD3361-140C Oclusor Amplazer PDA 9-PDA-009 Oclusor Amplazer PDA 9-PDA-008 Catereter Agilis Nxt 8.5F Large Curl S408324 Sistema de liberación Amplazer ITV 08F 180/80 S-ITV07F 180/80 9-ITV08F 180/80 Introducor Peel-Away 7F 14cm - 405154 Alambre guía	AT20230934-1 AT20241112-3 AT20241112-4 AT20241113-3 AT20241113-4 YY2489803 YY2487002 YY2489804 24121080 AT061224-1 50047824M 50047823S AT23091 14605 0H4241522 15H1024 NKB3542403	No reporta		Alfa Trading SAS	El día 29/abr/2025 el operador logístico informa que el conductor fue interceptado por maleantes en horas de la noche el 28/abr/2025, quienes lo tuvieron secuestrado en un automóvil, lo sometieron con amenazas y se llevaron el camión extrayendo todo su contenido.	Cundinamarca	Madrid
H2505-00300	6/05/2025	28/04/2025	19985331 20213342 19987466 20231917 20283860 227009	2019DM-0001674-R1 2022DM-0025071 2019DM-0001537-R1 2023DM-0027156 2025DM-0030346 2018DM-0002031-R2	Cardioversores / Desfibriladores Implantables Amplazer Duct Occluder-Oclusor Cardiaco Introducor Agilis / Introducor Conjunto de Infusion Desechable con Aguja Set de Infusion Macrogotero con y sin Aguja, Equipo de Infusion Con Y Sin Aguja, Equipo de Venocisis con y sin Aguja - Alfa Safe Peel-Away Introducor / Introducor Peleable Guías Guideright - St Jude Medical	ABBOTT MEDICAL		5585339 8588906 10236533 10807385 10313512 10652933 10721821 9944111	No reporta		ST. Jude Medical Colombia LTDA.	El día 29/abr/2025 el operador logístico informa que el conductor fue interceptado por maleantes en horas de la noche el 28/abr/2025, quienes lo tuvieron secuestrado en un automóvil, lo sometieron con amenazas y se llevaron el camión extrayendo todo su contenido.	Cundinamarca	Madrid



H2505-00301	7/05/2025	25/04/2025	19992091	2018DM-0001834-R1	Películas para Imágenes Médicas Fujifilm®	FUJIFILM®	FUJI MEDICAL DRY IMAGING DIHT	72139	No reporta	Ajoveco S.A.S	La empresa transportadora informa que el día 25 de abril de 2025, en horas de la noche, cuando el vehículo tipo tractomula que cubría la ruta Cali - Pasto fue interceptado por grupos al margen de la ley. Como resultado, fue hurtado tanto el automotor como la mercancía transportada.	Cauca	Puerto Tejada
H2505-00302	7/05/2025	29/04/2025	20142862	2018DM-0017818	Pen Needle 32g x 4mm 5b xtw Easyflow La-Bd Ultrafine Nano Pen Needle 4mm (5/32") x 0,23mm (32g)	Ultra Fine	320489	2242751	No reporta	Embecca Colombia SAS	El cliente reporta el robo a uno de sus camiones, del cual extrajeron todos los productos y dispositivos médicos que estaban siendo transportados de Bogotá hacia Medellín.	Bogotá D.C.	Bogotá
H2505-00304	7/05/2025	10/04/2025	20123901	2017DM-0015956	Large Bone Powered Surgical Instruments - Instrumentos Quirúrgicos Eléctricos para Huesos Grandes	STRYKER	4505	4500-000-000	231870693	Amarey Novamedical S.A	Se realiza la cirugía programada el día 8 de Abril en la institución con el acompañamiento de la asesora quirúrgica, quien al finalizar el procedimiento notifica que se dejan los equipos completos y sellados para recoger en el cuarto asignado en la institución para este fin. Sin embargo, el día de la recolección se encuentra que los sellos de seguridad del contenedor del motor abiertos y al abrirlo el contenedor se encuentra vacío.	Bogotá D.C.	Bogotá
H2505-00307	8/05/2025	2/05/2025	20162478	2020DM-0021486	Non-Active Soft Tissue Implants, Sterile - Inyectable Parainjerto Intradérmico	PROFESSIONAL DERMA SA	JALUPRO	419/24-415/24	No reporta	Skin Solutions SAS	Al momento de la recepción de producto en la fecha viernes 02 de mayo del 2025 en las instalaciones de la bodega de almacenamiento, se observa que la caja se encuentra dañada y sin producto.	Valle Del Cauca	Palмира
H2505-00308	8/05/2025	28/04/2025	200597 19999599 20140615 19901984 20194015	2016DM-000226-R2 2017DM-0001748-R1 2018DM-0018950 2019DM-0003062-R2 2021DM-0023508 2024EBC-0010838-R1	Lentes Intraoculares Acrysof / Lentes Intraoculares Monarch, Delivery System Autonom® Pre-Loaded Delivery System / Sistema de Liberación Precargada Autonom® Duovisic- Sistema Viscoelástico Clareon Intraocular Lenses / Lentes Intraoculares Clareon Centurion® Vision System / Sistema Quirúrgico De Facofragmentación	Alcon		15707801 25867316 25876323 25852948 25836716 25867342 15951287 25876547 15951368 15949270 15949048 25876603 25852995 25734117 15937773 25912937 25912888 25876576 15949293 25912936 15949301 25876512 25861411 25734267 25246329 25884252 15949087	000000015707801023 000000025867316121 000000025876323115 000000025852948185 000000025836716099 000000025867342003 00000002587342005 000000015951287087 000000015951287086 000000015951287085 000000015951287064 000000015951287063 0000000258529954147 000000025876547162 000000025876547185 000000025876547047 000000025876547151 000000015951368016 000000015951368014 000000015949270071 000000015949270070 000000015949480699 000000015949048093 000000025876603011 000000025876603010 000000025852995046 000000025867316125	El día 28/abr/2025 el operador logístico informa que el conductor fue interceptado por malantes en horas de la noche el 28/abr/2025, quienes lo tuvieron sustraído en un automóvil, lo sometieron con amenazas y se llevaron el camión extrayendo todo su contenido.	Cundinamarca	Madrid	
H2505-00314	9/05/2025	28/04/2025	20076095 20144624 20006303 20105465 20157663 20072393 20106509 20156606 19957520 20230463 20155172 20197003 20104473	2014DM-0011836 2019DM-0017986 2019DM-0003891-R1 2016DM-0014287 2019DM-0019344 2023DM-0010942-R1 2016DM-0014402 2019DM-0019211 2015DM-0003510-R1 2022DM-0025480 2019DM-0019174 2021DM-0022948 2016DM-0014213 2011019965	Cateter De Inserción Periférica Aguja Hipodérmica Bd Posiflush™ - Jeringas Prellenadas con Solución Salina Tubos para Extracción De Sangre- Vct Tubos / Bd Bd Vacutainer® Precisiónglide Multiple Sample Needle Jeringa para Extracción de Sangre Arterial Tubos para Análisis de Orina Lancet>Contact-Activated Lancet-Lancetas Cateter Instyle / Cateteres Periféricos Cateter Instyle / Cateteres Periféricos Bd Max® System- Sistema Bd Max®/Sistema para Detección Automática de Secuencia de Ácidos Nucleicos Bd Surepath Collection Vial - Collection Vial Cervex Brush - Cepillo para Toma de Muestra de Células Cervicales Chloraprep - Aplicador - Carefusion Holder Pronto	No reporta	PowerPicc Catheter with Sherlock 3CG Tip Positioning System (TPS)/Sujet Basic Tra- 4275118 305108 306563, 306564 Vacutainer Sodium Heparin® (NH) 75USP units Plus Blood Collection Tubes 4.0ml, 13x75mm 360053, 360057, 360060, 362788, 367871 380213 384415 364951 BD MICROTAINER® QUIKHEEL™ LANCET 1MM X 2.5MM 368101 BD Instyle™ Autoquant™ Catheter IV de 24 Ga x 0.75" / BD Instyle™ Autoquant™ Catheter IV de 20 Ga x 1.16" / INSYTE 16GA X 1.16IN 381812, 381834, 38831714 Cartridge BD Max PCR 24 EA 437519 491452 491462 665715 368872	REHR1599 3347577 329977, 4292468 4207823, 4305219, 4270703, 4256262, 4186492 4352065 4255529 4253975 4219875 4249029, 4361611, 4332665 4351762 4326253 44590 BD CHLORAPREP- APLICADOR 4304604 24E08	No reporta	Becton Dickinson de Colombia/LDA	El conductor de vehículo de carga reportó un robo con arma de fuego a la carga de su tractocamión, acontecido el día 28 de abril de 2025, mientras se dirigía de Bogotá a Medellín.	Bogotá D.C.	Bogotá
H2505-00328	10/05/2025	25/04/2025	20179261 20002356	2020DM-0021558 2018DM-0003075-R1	Video Iaringscopio - Accesorios y repuestos Ecografo - Sonosle	MEDCAPTAIN FUJIFILM-SONOSITE	VS-10H 305108	3347577	6212203000145 0505BR	Clinica los nevados SAS	Durante el día 25 de abril de 2025 se evidencia la pérdida / hurto del equipo biomédico perteneciente al servicio de urgencias.	Risaralda	Pereira
H2505-00329	10/05/2025	23/04/2025	20014779	2020EBC-0005463-R1	Desfibrilador	Mindray	Beneheart D3	No reporta	EZ-1A074231	Neuromédica S.A.S	El pasado 23 de abril aproximadamente a las 12:30PM .3 personas ingresaron a las instalaciones de Neuromédica y robaron el equipo.	Antioquia	Sabaneta
H2505-00330	10/05/2025	20/02/2025	19992412	2019EBC-0002632-R1	Desfibriladores nihon kohden , accesorios, software y repuestos.	NIHON KODHEN	TEC-5631	No reporta	855	DaVita SAS	En la tarde de hoy 20-2-2025 la Coordinadora de Enfermería que el desfibrilador, no se encuentra en el carro de paro de la sala de procedimientos.	Antioquia	Medellín
H2505-00331	10/05/2025	28/04/2025	20100931	2016EBC-0014448	Monitor de paciente	MINDRAY	UMEC - 10	No reporta	KN-04068018	Clinica Nueva-Congregación de Santa Catalina de Sena	Equipo se encontraba en el consultorio 601 para toma de signos, es hurtado a las 15:58 del consultorio de manera silenciosa por un supuesto paciente	Bogotá D.C.	Bogotá
H2505-00332	10/05/2025	9/05/2025	20165523	2019DM-0020015	Stethoscope / estetoscopio -estetoscopio (accesorios y repuestos)	PRESTIGE	HS30J	No reporta	UTF5	Clinica Eusulud S.A.- Centro Medico Mandalay	Reportan pérdida del equipo en el mes de mayo 2025, el cual se encontraba en el consultorio no. 5 del centro medico de mandalay, se realiza su búsqueda en todo el centro medico pero no fue posible encontrar el equipo.	Bogotá D.C.	Bogotá

H2505-00333	10/05/2025	16/01/2025	20086398	2014DM-0012385	Electroestimulador (tens) - Roscoe	Roscoe	Intensity 10 Digital	No reporta	SZ251106679	Neuromédica S.A.S	Me permito informar que el día 16 de enero de 2025, en el horario comprendido entre las 9:00 a.m. y las 11:00 a.m., se registró el hurto de un equipo de electroestimulación (TENS) en el área de fisioterapia, ubicado en el cubículo #2 de la sede Armenia.	Quindío	Armenia
H2505-00334	10/05/2025	29/04/2025	20016003	2010EBC-0005507	Pulsioxímetro Edan Instruments, LM, LML, accesorios y repuestos	ACCURATE	FS10A	No reporta	FS1A2107100200320	Virrey Solis IPS S.A	Reporta el profesional que el día de hoy 29 de abril 2025 al momento de llegar al consultorio, se evidencia que no se encuentra el pulsioxímetro e informa que el día anterior antes de finalizar su jornada el equipo quedó en el consultorio.	Caldas	Manizales
H2505-00335	10/05/2025	7/04/2025	20138514	2017DM-0017337	Oftalmoscopio	Welch Allin	No reporta	No reporta	EP 75964	No reporta	Equipo hurtado, extraído de caja de implementos médicos que estaban dentro del consultorio médico de la copa Colosantías de Bogotá en el country club de bogotá	Bogotá D.C.	Bogotá
H2505-00336	10/05/2025	3/04/2025	19983428	2019EBC-0001789-R1	Bombas de infusión	ICUMedical (Hospira)	PLUM A+	No reporta	17948667	Fundación Valle del Lili	Dispositivos no se logran ubicar en la Institución desde el año 2022, a pesar de que se realizaron búsquedas físicas	Valle Del Cauca	Cali
H2505-00337	10/05/2025	29/04/2025	20145161	2018DM-0018035	Ecógrafo	TOSHIBA	PVU-375BT - PLU-1005BT	No reporta	9981946456 - 99C1922523	Instituto de Diagnóstico Médico IDIME	El día 28 de abril 2025 jefe del servicio informa que los transductores del ecógrafo no se encuentran por lo que fueron hurtados.	Bogotá D.C.	Bogotá
H2505-00338	10/05/2025	16/01/2025	19983428	2019EBC-0001789-R1	Bombas de infusión	ICU Medical	Plum A+ Spanish	No reporta	75242196	Hermanas de la caridad Dominicás de la presentación de la santísima vírgen / Clínica de la presentación	Durante el ultimo mantenimiento preventivo realizado en el mes de diciembre por parte de la empresa ICU medical , no se encontro la bomba de infusion. Se presume que posiblemente que la hayan sacado en una ambulancia en un traslado de paciente pero a ciencia cierta no conoce como se perdio.	Caldas	Manizales
H2505-00339	10/05/2025	3/05/2025	20010935	2009EBC-0004703	Monitor de Signos Vitales Edan Instruments Inc., Accesorios y Repuestos	EDAN	M8	No reporta	301301-4M14202430018	Inversiones Medicas Vallesalud	El paciente ingresó a la institución el día 3 de mayo del 2025 a las 6:34 pm al servicio de urgencias a la IPS CLINICA VALLESALUD- SEDE NORTE, manifestando haber sido víctima de un accidente de tránsito y hurta el monitor de signos vitales.	Valle Del Cauca	Cali
H2505-00340	12/05/2025	11/04/2025	20043655	2022EBC-0008723-R1	Bombas de infusión	MINDRAY	VP5	No reporta	SK20511710	Pisa Farmaceutica de Colombia SA	En medio de inventario por parte de Pisa, se encuentra que hace falta la bomba de infusión con serial SK20511710 del servicio de UCI.	Cundinamarca	Soacha
H2505-00344	13/05/2025	30/04/2025	20194425	2020DM-0022724	Oticon Hearing Aids, Accessories and Spare Parts- Audífonos, Accesorios y Repuestos	OTICON	AUDIFONO RUBY 2, MINIRITE 312 2.4G STEEL GREY (STG)	No reporta	34256805	Medihumana Colombia S A	Robo del audifono en el transporte de servicio publico	Cundinamarca	Zipaquirá
H2505-00345	13/05/2025	11/04/2025	20206058	2021DM-0023892	Oticon Hearing Aids, Accessories and Spare Parts- Audífonos, Accesorios y Repuestos	OTICON	AUDIFONO RUBY 2, MINIRITE 312 2.4G DIAMOND BLACK, AUDIFONO CROS, NEM DIAMOND BLACK	No reporta	35779237,36698689	Medihumana Colombia S A	Robo en transporte publico	Antioquia	Nariño
H2505-00346	13/05/2025	10/05/2025	20060248 20016145 19967881 20119475 20002230 20003727 20197582 20186651 20191967 19999852 20210321 20267184	2013DM-0009749 2010DM-0005276 2016DM-0001161-R1 2016DM-0015563 2018DM-0003013-R1 2018DM-0003367-R1 2019DM-0020279 2019DM-0020393 2020DM-0022467 2020EBC-0003305-R1 2021DM-0024181 2023DM-0027962	Aspirador de Secreciones - Aspirador de Secreciones - Clij Canula de Succión-Evo Medical Canula Nasal para Oxígeno Medicinal Camas Electricas, Semi-Elctricas y Manuales Partes Accesorios y Repuestos Concentrador de Oxígeno Respironica Regulador Medicinal- Air Imetan Manguera de Succión Sistema para Recoleccion y Desechos de Fluidos, Accesorios y Solidificante Succión-Equipo para Succión Pulsioxímetros, Accesorios y Repuestos - Pulsioxímetro Oxygen Concentrator - Concentrador de Oxígeno - Contrador de Oxígeno Concentrador de Oxígeno Partes Accesorios y Repuestos.	CLIQ EVO BOLPE MERITS Philips Respironics IMETAN GLOBAL HEALTH CARE PULMO-MED NONIN OXYPURE SALTER-LABS	ASPIRADOR APEX VC - 701 606 CANULA NASAL PARA OXIGENO ADULTO 2.1 MT B501000 Barandas laterales Cama tres niveles Concentrador Bajo Flujo Concentrador Bajo Flujo Everflo Regulador de Rosca - R-904 Regulador de jugu - R-915 MANGUERA DE SUCCION 1.8 MT REF. 71-021 VASO ASPIRADOR COMPLETO 800 CC REF. 71-208 800ml Sensor 8000A Concentrador Bajo Flujo ZY-5BA KIT INSUMOS CONCENTRADOR BAJO FLUJO 7100-0	No reporta	204B-01387 339C-00082 B4.03628 TMU23900112 801036 17952 2019691 35328 125358 8173 165558 39019 20240710 P24072605 85902404 OC2302006180 2409032	Amanecer Medic SAS	El daia sabado 10 de mayo del presente año, ingresa sujeto al parqueadero de la bodega 7 y realiza el hurto de uno de los vehiculos de la flota, levanse varios equipos medicos y descartables.	Valle Del Cauca	Cali
H2505-00354	17/05/2025	15/11/2024	20150296 20053063 20172314 20165524 20150463 20065388	2018DM-0018548 2022DM-0009186-R1 2019DM-0020807 2019DM-0020034 2019EBC-0019977 2013EBC-0010510	Esfigmanómetros Aneroides - Accesorios y Repuestos - Esfigmanómetros Aneroides Transformador de Pared Ga 777 Para Sistemas de Diagnostico Welch Allyn, Accesorios y Repuestos Exclusivos - Transformador de Pared Grado Médico para Suministro de Energía a Instrumentos de Diagnostico de 3.5 V Stethoscope / Estetoscopio - Fonendoscopio (Accesorios y Repuestos) Aneroid Sphygmanometer / Esfigmanómetro Aneroides- Esfigmanómetro Aneroides (Accesorios y Repuestos) Oxímetro de Pulso / Pulsioxímetro Oxímetro de Pulso	ALPK2 HILLROM RIESTER PRESTIGE HOME LIFE AEON	ADULTO CABEZALES DE OTOSCOPIO Y OFTALMOSCOPIO EQUIPO DE ORGANOS 77710-71 FONENDOSCOPIO ADULTO PEDIATRICO K1 A320	No reporta	731575 22-292 22-286 22-263 230626011001028 210600112	ESE Hospital San Antonio de Chia	El día 15 de noviembre de 2024, se evidencia hurto de los dispositivos del consultorio 8 de consulta externa.	Cundinamarca	Chia
H2505-00355	17/05/2025	4/05/2025	20175636	2020EBC-0021577	Desfibrilador Externo Automatico	Mindray	Beneheart - D3	No reporta	EZ-930183171	Sociedad de Cirugía de Bogotá - Hospital de San Jose	El domingo 4 de mayo entre las 12:32 p.m. a 1:07 p.m., se evidenció el ingreso y salida de las instalaciones del hospital y del servicio de urgencias adultos a 4 personas, 3 hombres y una mujer quienes hurtan el desfibrilador de reanimación urgencias.	Bogotá D.C.	Bogotá
H2505-00356	17/05/2025	1/03/2025	20117666	2017EBC-0019699	Automated External Defibrillator - Desfibrilador Externo Automatizado	SAMARITAN	PAD360P	No reporta	19E00003832	Cinemark Colombia SAS	El equipo fue hurtado de las salas de cine del centro comercial el ensueño a mediados de marzo de 2025.	Bogotá D.C.	Bogotá
H2505-00357	17/05/2025	16/05/2025	20113121	2016DM-0015035	Sistema de Ultrasonido Acuson Nx3, Sistema de Ultrasonido Acuson Nx3 Elite - Sistema de Ultrasonido	SIEMENS ACUSON MAPLE	11268679-11711446-11711957	No reporta	24350280-24470302-24140087	Coomewa Medicina Prepagada	El 16/05/2025 a las 7:50 am la Auxiliar Administrativa que asiste a los radiólogos ingresa al área de ecografía y se evidencia que la chapa fue violentada. Así mismo, que faltan los 3 transductores instalado en el Centro Medico Coomeva Medicina Prepagada.	Antioquia	Medellín
H2505-00358	17/05/2025	14/03/2025	20068959	2025EBC-0011079-R1	Bomba para Nutricion Enteral Amika	AMIKA	AMIKA	No reporta	22887136, 22717861, 22719685	Clínica Central del Quindío	En ronda de inventario para entrega al proveedor de 12 bombas de nutrición se evidencia físicamente que solo habian en la institución 9 bombas de nutrición	Quindío	Armenia
H2505-00359	17/05/2025	13/05/2025	20113121	2016DM-0015035	Sistema De Ultrasonido Acuson Nx3, Sistema De Ultrasonido Acuson Nx3 ELITE - Sistema De Ultrasonido	SIEMENS	ACUSON X300	No reporta	351142, TRASDUCTOR CONVEX CHS-2 62321029, TRASDUCTO	Clínica Centenario	El día 13 de mayo 2025 sobre las 5:30 pm se evidencia perdida de los 3 transductores ( convexo, lineal y endocavitario) del ecografo del servicio de uci	Bogotá D.C.	Bogotá

H2505-00360	17/05/2025	13/05/2025	20138514	2017DM-0017337	Oftalmoscopio	WELCH ALLYN	POCKET LED	No reporta	No reporta	Virrey Solis IPS S.A	Reporta profesional jornada de la mañana que al momento de llegar aux de limpieza y desinfección a consultorio evidencia que no se encontraba el equipo de oraciones.	Caldas	Manizales
H2505-00361	17/05/2025	13/05/2025	20175636	2020EBC-0021577	Desfibrilador Externo Automatico	MINDRAY	BENEHEART C2 FULLY	No reporta	AE9-24002944	IPS AMIG S.A.S.	Auxiliar y conductor de la ambulancia descendiendo del vehículo para comprar en el OXXO del municipio de Girón, mientras se encuentran dentro del establecimiento, se acerca una persona en una moto, abre las puertas de cubico del paciente y hurta la maleta del equipo DEA.	Santander	Girón
H2505-00362	19/05/2025	19/04/2025	20066624	2023DM-0010401-R1	Sistema de Compresor - Nebulizador / Compresor - Nebulizer System, Accesorios y Repuestos - PHILIPS RESPIRONICS	PHILIPS RESPIRONICS	Elegance	No reporta	2016423079	Amanecer Medico SAS	El día 19/04/2025 se encontraban los carros de la sede medellin en proceso de cargue de dispositivos medicos cuando se acerca sujeto y abre uno de los vehiculos hurtando pertenencias del conductor.	Antioquia	Medellin
H2505-00363	19/05/2025	9/05/2025	20106831	2016DM-0015463	Arterial Catheterization Systems - Sistema de Cateteres de Acceso Arterial / Sistema para Cateterizacion Arterial.	Arrow	SAC-00820-PBX	71F24H0457	No reporta	Teleflex Medical Colombia SAS	Hubo un accidente carretero con el transporte que llevaba el producto y no fueron localizados después del accidente vial.	Risaralda	Pereira
H2505-00365	21/05/2025	18/05/2025	20010028 20062792	2019DM-0004436-R1 2024DM-0011959-R1	Dientes Acrylicos-Stardent, Starvii, Startone Shinstar, Starplus, Uhler Plus, Reveaf, Zenith, Da Vinci, Rafael, Odontho, Odontho Plus, Resistal. Resina Acrilica Autopolimerizable en Polvo y Liquido Acrilico con Cross Link Autopolimerizable - Resina Acrilica - Masterdent y Masterplus	STARDENT MASTERDENT	30L POS INF A1 32L POS INF A1 34L POS INF A1 30L POS SUP A1 32L POS SUP A1 30L POS INF A2N 34L POS INF A2N 30L POS SUP A2N 34L POS SUP A2N 30L POS SUP A3.5 34L POS SUP A3.5 32L POS INF B2 34L POS INF B2 32L POS SUP B2 34L POS SUP B2 POLVO CRISTAL POR 500 G LIQUIDO 55 ML LIQUIDO 1 LITRO.	2411959 2407928 2408943 2410954 2411961 2404919 2409945 2501967 2503984 2403909 2410957 2412965 2410952 2505598 2505581	No reporta	Masterdent S. A. S.	Se estaba realizando el transporte de un pedido con destino a Tulcán - Ecuador de manera terrestre. En el momento en que el conductor llegó a Pasto, se revisa el carro y se evidencia que en el techo del camión, los ladrones abrieron un hueco por el que sacaron las cajas de producto	Nariño	Pasto
H2505-00366	21/05/2025	21/05/2025	19994443	2018DM-0002061-R1 2017DM-0001151-R1	Lentes de Contacto Acuvue Oasys Lentes de Contacto Acuvue - Johnson & Johnson	Acuvue	548589 84156 84157 83552 83557 83758 83612 84226 81728 83777 83903 82027 83096 83397 84163 84311 84186 81824 82753 83124 81759 83531 83540 83609 84037 84198 84221	B015NR8 B012B51 B012CCL B012HND B017SLV B017SLV B014L18 L006SLP B012TLO B017KMM B017JPV B017N22 B0178RT B013H4Z L005G4M B014THX B017JS7 B017BXX B011R2X B017H08 B017H08 B01413T B017LWM B015111 B0157F6 B01724Q B016V80 L006JLT B0128V1	Johnson & Johnson Medtech Colombia S.A.S	El día de hoy (21-05-2025) en la ruta el vehículo sufre un percance, donde es saqueada la mercancía.	Bogotá D.C.	Bogotá	
H2505-00368	22/05/2025	19/04/2025	20098860	2015DM-0013639	Cateter Intravenoso NIPRO	NIPRO	CI-2032ISO; CI-2225ISO	25B11C; 24L07C	No reporta	Nipro Medical Corporation	Durante el transporte del pedido al cliente ruta bogota-medellin el vehiculo de la transportadora fue hurtado.	Cundinamarca	Madrid
H2505-00370	23/05/2025	8/04/2025	20206058	2021DM-0023892	Oicon Hearing Aids, Accessories and Spare Parts- Audifonos, Accesorios y Repuestos	OTICON	AUDIFONO CROS. PX MINIRITE R CHROMA BEIGE	No reporta	BC53B4	Medihumana Colombia S.A	Robo en transporte publico	Casanare	Yopal
H2505-00375	26/05/2025	26/05/2025	20025562	2021DM-0006579-R1	Sistema de Implantes en Titanio e Instrumental	ZIMMER BIOMET	Tornillos cerclaje 2.0 x 11 mm Lote J7830371 - 91-5311 y tornillos 2.0 x 11mm Lote J7729428 91-2011	J7830371 J7729428	No reporta	Wholding	La persona responsable de las entregas se encontraba dentro de clínica Asotrauma y dejo parqueada la moto en consulta externa, en el lapso de tiempo de ingreso a la clínica y salida, le abren el Baúl de la moto y le sacan todo lo que llevaba allí, incluyendo los tornillos en mención.	Tolima	Ibagué
H2505-00377	27/05/2025	21/02/2025	20053063	2022DM-0009186-R1	Transformador de pared GS 777 para sistemas de diagnóstico Welch Allyn, accesorios y repuestos exclusivos - transformador de pared grado médico para suministro de energía a instrumentos de diagnóstico de 3.5 V	WELCH ALLYN	77710-71ML	No reporta	No reporta	Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E. Uss Altamira	El día de hoy 24 de febrero de 2025 se informa que fue hurtado un equipo de órganos	Bogotá D.C.	Bogotá
H2505-00378	27/05/2025	23/05/2025	20053063	2022DM-0009186-R1	Transformador de pared GS 777 para sistemas de diagnóstico Welch Allyn, accesorios y repuestos exclusivos - transformador de pared grado médico para suministro de energía a instrumentos de diagnóstico de 3.5 V	Welch allyn	408282 / GS 777	18019	171206120595	Red de Salud del Suroriente E.S.E	El día viernes 23 de mayo de 2025 el medico encargado del consultorio encuentra el espacio vacío en la pared donde estaba ubicado el equipo y encuentra la puerta abierta del su consultorio.	Valle Del Cauca	Cali
H2505-00379	27/05/2025	16/05/2025	20166333	2019DM-0020085	Fonendoscopio	Lord	HS-30J	No reporta	15-324	Clinica Eusalud S.A.	Fonendoscopio ubicado en el servicio de consulta externa no fue encontrado durante la verificación del inventario.	Bogotá D.C.	Bogotá
H2505-00380	27/05/2025	14/05/2025	20053063	2022DM-0009186-R1	Transformador de pared GS 777 para sistemas de diagnóstico Welch Allyn, accesorios y repuestos exclusivos - transformador de pared grado médico para suministro de energía a instrumentos de diagnóstico de 3.5 V	WELCH ALLYN	OTOSCOPIO 23810 , OFTALMOSCOPIO 11720	22-301	No reporta	Clinica de Occidente S.A	El miércoles 14 de mayo del 2025 dos mujeres entran al consultorio con maletín y se robaron dos equipos de órganos	Valle Del Cauca	Cali
H2505-00381	27/05/2025	28/03/2025	20015037 20068959	2021EBC-0006194-R1 2025EBC-0011079-R1	Bomba de Infusión Volumétrica, Accesorios y Repuestos / Bombas de Infusión para Líquidos Parenterales Bomba para nutrición enteral amika	FRESENIUS KABI	VOLUMAT MC AGILIA AMIKA CO	No reporta	22659506 cB3F1C149198 LSA1C130339 CB3B1A160568	Clinica Central del Quindío Fresenius kabi	Después de ejecutar inventario y recogida de equipos por terminación de contrato con el proveedor nos percatamos del faltante del equipo.	Quindío	Armenia
H2505-00382	27/05/2025	22/04/2025	20053063 20098086	2022DM-0009186-R1 2015DM-0013588	Transformador de pared GS 777 para sistemas de diagnóstico Welch Allyn, accesorios y repuestos exclusivos - transformador de pared grado médico para suministro de energía a instrumentos de diagnóstico de 3.5 V Handheld refractometer handref-k / refractometer portable handuref-k	HILL NIDEK	GS777 HANDY	No reporta	5302195	Soluciones de Alta Tecnología Visual	El día 22 abril 2025 ingresaron 2 sujetos a la sede de la institución y realizaron hurto de unos equipos biomédicos	Valle Del Cauca	Cali
H2505-00383	27/05/2025	21/05/2025	19994073	2008DM-0002313	Ecógrafo Toshiba	TOSHIBA	TRANSDUCTOR CONVEX PV-375 BT TRANSDUCTOR LINEAL PLU-1005BT TRANSDUCTOR ENDOCAVITARIO PVU-781VT	No reporta	No reporta	Cruz Roja Colombiana Seccional Cundinamarca y Bogotá	Personas ingresan forzosamente al consultorio de ecografía y hurto de transductores	Bogotá D.C.	Bogotá

H2505-00385	27/05/2025	23/01/2025	19999523	2009EBC-0003126	Desfibrilador Schiller, Accesorios, Repuestos y Software	SCHILLER	DG 4000	No reporta	108996106647	ESE Hospital San Camilo	Equipo no encontrado.	Quindío	Buenavista
H2505-00389	28/05/2025	6/04/2025	20028764	2021EBC-0006954-R1	Monitores Cardíacos de Sincronización y sus Accesorios y repuestos GE	GEHC; GE Healthcare	7800 CARDIAC TRIGGER MONITOR	No reporta	25010564	GE Healthcare Colombia S.A.S.	En inmediaciones al sector el Corán de la ruta del sol unos delincuentes abordaron el camión en movimiento, rompen el candado y el precinto, una vez en el interior del vehículo hurtan los elementos transportados empacados en dos huacales con cajas en el interior de estos.	Cundinamarca	Puerto Salgar
H2505-00390	29/05/2025	23/05/2025	20109778 19989129 19995559	2017DM-0015781 2019DM-0001818-R1 2018DM-0002157-R1	Guía de Presión Catéteres de Imagen de Ultrasonido Sistema de Imagen por Ultrasonido Boston Scientific	Boston Scientific	H74939359310 H749518120 H7494970200	32423054 32369979 S1007927	No reporta	Boston Scientific Colombia Limitada	El cliente VHR CENTRO PEDIATRICO & CARDIOLOGIC manifiesta que los insumos fueron recogidos, sin embargo se realizó trazabilidad en las bodegas y los insumos no fueron recibidos se realizan varios intentos de recolección en el cliente informando que no tienen estos insumos.	Cauca	Popayán
H2505-00392	30/05/2025	21/05/2025	20040890 19973068 25516 20040890 19925742 19939666	2016DM-000131-R1 2017DM-0000529-R1 2017DM-0000699-R2 2021DM-0008445-R1 2022DM-0001054-R2 2024DM-0002230-R2	Endopath Endograpadoras y Recargas Echelon Sutura Antibacterial Monocryl Plus Engrapadora Intrafemoral Desechable Ila / Engrapadora Intrafemoral Desechable Sistema de Bisturí Grapadoras para Cirugía Abierta Sutura Vioril Plus Antibacterial	Ethicon	GST BLUE RELOAD, 60MM, 6 ROW GST60B POWERED 60 ECHELON +, 340MM SHAFT PSE60A MCRYL+ LID 27IN 3-0 S/A PS-2 FRM MP MCP427H CIRCULAR MESH STD 29MM CDH29B HS FOCUS 9CM PLUS ADAPTIVE HAR9F HARMONIC LAP 5MM SHEAR 23CM HAR23 75MM NTLIC SELECTABLE RELOAD SR75 55MM SELECTABLE NEW TLC NTLIC55 75MM SELECTABLE NEW TLC NTLIC75 55MM NTLIC SELECTABLE RELOAD SR55 75MM NTLIC SELECTABLE RELOAD SR75 VCRYL-VLT PLUS 3-0 70CM, 1-SH VCP316H	308009 49762D 1055KK 349D06 262071 CRED6R 353D99 367D94 403D67 387D94 353D99 AW2731	No reporta	Johnson & Johnson Medtech Colombia S.A.S	Mientras se esperaba la entrega de la documentación para recibir el pedido, una persona con chaleco de la ARL les indicó que descendieran del vehículo y se alejaran del lugar por un momento. Más tarde, el auxiliar recibió una llamada del área de logística solicitándole que revisara el camión, ya que no encontraban una caja en la bodega. Al inspeccionar la unidad de carga, se dio cuenta de que esta se encontraba abierta, sin el candado, y que solo quedaban 5 de las 64 cajas que le habían sido cargadas.	Bogotá D.C.	Bogotá
H2506-00408	2/06/2025	29/05/2025	20014779	2020EBC-0005463-R1	Desfibrilador	Mindray	Beneheart D6	No reporta	EL42012760	E.S.E Hospital Nuestra Señora Del Carmen	El día 29/05/2025 el turno de la noche, se evidencia que la puerta de acceso a la sala de partes violentada y rota, y sin el equipo.	Cundinamarca	El colegio
H2506-00409	2/06/2025	4/01/2025	20053063	2012DM-0009186-R1	Transformador de pared GS 777 para sistemas de diagnóstico Welch Allyn, accesorios y repuestos exclusivos - transformador de pared grado médico para suministro de energía a instrumentos de diagnóstico de 3.5 V	WELCH ALLYN	EQUIPO DE ORGANOS	No reporta	20016627	IUPS Servicios de Salud	La doctora notifica que, no está el equipo de órganos de pared del consultorio 24. Por lo cual, se procede a validar y efectivamente se ven los huecos en la pared.	Antioquia	Medellín
H2506-00413	5/06/2025	26/05/2025	20206058	2021DM-0023892	Oticon hearing aids, accessories and spare parts-audífonos, accesorios y repuestos	OTICON	AUDIFONO RUBY 2 MINIRITE R CHROMA BEIGE, CHARGER 1.0, OTICON MINIRITE R	No reporta	30573116 / 30573169 230293635	Medihumana Colombia S A	Se extravió en el centro de distribución.	Bogotá D.C.	Bogotá
H2506-00414	5/06/2025	20/05/2025	19975419 19984841 20152875 20006998 20169358 20220448	2017DM-000428-R1 2018DM-0001250-R1 2018DM-0018809 2020DM-0004072-R1 2020EBC-0021671 2022DM-0024949	Cateteres Balon de Dilatación Periféricos Stents Periféricos Cuerdas Guía Periféricas Malla Para Incontinencia Urinaria-Boston Scientific Sistema Rezum - Equipo de Tratamiento de Próstata Caleter Balon para Dilatación Periferica Pla	Boston Scientific	H74939148251010 H74939186251210 H74939186250810 H74939186251010 H74939186251210 H74939186251510 H74939186401210 H74938162530130 M001492821 M0068505110 M0062201-0031	34400803 35816329 35199070 35793525 35191942 31404454 35027119 33612506 35905313 9086088 35212803 35168631 36201647	No reporta	Boston Scientific Colombia Limitada	El martes 20 de mayo, mientras el conductor se encontraba realizando una entrega en la institución, personas no identificadas violentaron la chapa del vehículo y hurtaron varios dispositivos.	Antioquia	Medellín
H2506-00415	9/06/2025	13/05/2025	20053063	2022DM-0009186-R1	Transformador de pared GS 777 para sistemas de diagnóstico Welch Allyn, accesorios y repuestos exclusivos - transformador de pared grado médico para suministro de energía a instrumentos de diagnóstico de 3.5 V	Welch Allyn	Equipo de órganos -77710-71 ML	No reporta	No reporta	Caja de Compensación Familiar del Valle del Cauca - COMFAMILIAR ANDI-IPS Palmira	El día de 13/5/2025, la dra que esta asignada en el consultorio 23 del 2 piso de la ips comfandi palmira, informa que el equipo de órganos se encuentra en el consultorio y observa que el soporte de seguridad está en el piso arrancado.	Valle Del Cauca	Palmira
H2506-00416	9/06/2025	14/05/2025	20053063	2022DM-0009186-R1	Transformador de pared GS 777 para sistemas de diagnóstico Welch Allyn, accesorios y repuestos exclusivos - transformador de pared grado médico para suministro de energía a instrumentos de diagnóstico de 3.5 V	Welch Allyn	77710-71ML	No reporta	No reporta	Caja de Compensación Familiar del Valle del Cauca - COMFAMILIAR ANDI-IPS BUGA	El día 14/5/2025, el Reumatólogo ingresó al consultorio 108 de la IPS Comfandi Bua y no encontró el equipo de órganos de la Pared.	Valle Del Cauca	Guadalajara de Buga
H2506-00417	9/06/2025	30/05/2025	20001871 20140359 20191967	2019EBC-0003486-R1 2018EBC-0018471 2020DM-0022467	Monitor de Paciente Mindray Desfibrilador Baja Potencia - Desfibrilador Succionador-Equipo para Succion	Mindray Cu Medical Pulmo Med	MEC 10 CU-SP1-AUTO 7-EA	No reporta	EX-42014621 GIU39R473 32	Global Life Ambulancias Sas	Mientras se realizaba el traslado en ambulancia desde la clínica Ibagué hacia la IPS Medicadiz, personas no identificadas forzaron la puerta del vehículo y sustrajeron los equipos biomédicos.	Tolima	Ibagué
H2506-00418	9/06/2025	30/05/2025	20265496	2023DM-0027788	Sistemas de Ultrasonido Color Doppler Digital Sonoscape - Accesorios y Repuestos Excluyivos	Sonoscape medical	S6 - Ecografo portatil	No reporta	2739087	Hospital San Antonio de chia	Se detecta el hurto de un ecografo de consulta externa, evidenciándose la chapa del consultorio forzada.	Cundinamarca	Chia
H2506-00421	10/06/2025	10/06/2025	20002321 20038529	2009EBC-0003879 2022EBC-0008205-R1	Bomba Patrol para Nutrición Enteral Flexiflo Patrol Bomba de Alimentación Enteral Freego - Bomba de Alimentación Enteral	PATROL FREEGO	52034 S400	No reporta	2180675 2180676 2180677 2180678 2180679 2180680 2180682 2155713 2155715 2155789 2195579 2195610 2195623 2195624 2195811 2195818 2195824 2195825 2168482 2168485 2180656 9801550 9804393 9804394 9804395 9804396 9804397	Abbott Laboratories de Colombia SAS	Las (32) bombas de nutrición enteral fueron entregadas en comodato a la empresa MEDIMAS EPS S.A.S. la cual ha sido liquidada; no obstante de acuerdo a la confirmación del agente liquidador, no se hallaron cuentas de activos ni pasivos que representaran la existencia de dichas bombas dentro del inventario de la institución. En consecuencia, y teniendo en cuenta la imposibilidad actual de establecer la ubicación o disposición final de los dispositivos, se procede a realizar la correspondiente notificación por hurto.	Risaralá	Pereira
H2506-00422	12/06/2025	9/05/2025	20206991	2021DM-0023952	Electrodos para Radiofrecuencia	FANAMED	R2010 3/32	EL052025	No reporta	Bioclínicos De Colombia	La empresa transportadora informa el hurto de un vehículo, en el tránsito a destino.	Antioquia	Medellín
H2506-00426	16/06/2025	9/06/2025	20122090	2017EBC-0016473	Ventilation Therapy Sets With Accessories And Spare Parts - Prisma Vent - Ventilador Pulmonar	LOWE STEIN MEDICAL	PRISMA VENT 40 - WM 29550-1110-WM110TD	No reporta	32096825	Medicina y Terapias Domicilianas S.A.S	Personas desconocidas ingresan al establecimiento y se llevaron varios equipos dentro de ellos el ventilador.	Bogotá D.C.	Bogotá
H2506-00429	18/06/2025	10/06/2025	20043655	2022EBC-0008723-R1	Bomba De Infusión Repuestos Y Accesorios - Bomba De Infusion	MINDRAY	VP5	No reporta	SK00706873	Pisa Farmaceutica de Colombia SA	Después de realización de inventario por parte de Pisa no se encuentra el equipo y se hace reiterados avisos al cliente quien en visita comercial, el área de compras confirma que se puede realizar el reporte debido a que el equipo no fue encontrado.	Atlántico	Barranquilla

H2506-00431	18/06/2025	29/12/2024	20058632	2023DM-0009612-R1	Sistema de Diagnóstico por Ultrasonido	MINDRAY	Z6	No reporta	No reporta	IPSI Sol Wayuu	Saliendo de la ranchería en un evento de atención extramural a la población wayuu donde se realizaba atención para gestantes, diabéticos e hipertensos, menores en riesgo de desnutrición fuimos abordados por 4 hombres en 2 motos los cuales intimidaron al conductor obligándolo a detenerse, durante el incidente fueron despojados de los elementos que contaba el equipo para la atención.	La Guajira	Maicao
H2506-00433	18/06/2025	22/05/2025	20112282	2016DM-0014989	Sistema de Diagnóstico de Ultrasonido Digital de Color Doppler - Sistema de Diagnóstico de Ultrasonido Digital de Color Doppler	MINDRAY	TRANSDUCTOR CONVEXO35C50P TRANSDUCTOR LINEAL 75L38P TRANSDUCTOR ENDOCAVITARIO 6CV1P	No reporta	CB3F1C149198 LSA1C130339 CB3B1A160568	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente	Sobre las 4:04 pm informa al señor de servicios general que la chapa esta dañada y la puerta no le abre. Por lo cual, se realiza llamado a mantenimiento y realiza la apertura de la puerta se evidencia que la puerta esta forzada, de manera inmediata se evidencia que en el equipo ecógrafo no estan los 3 transductores	Bogotá D.C.	Bogotá
H2506-00444	21/06/2025	12/06/2025	20113121	2016DM-0015035	Sistema de Ultrasonido Acuson Nq3, Sistema de Ultrasonido Acuson Nq3 Elite - Sistema de Ultrasonido	SIEMENS	Transductor Lineal Transductor Convexo Transductor Transvaginal	(422) 410 (01) 04056869957357	23130434 22520227 23160565.	ESE Hospital Regional de Monquirá	A las 8:30 am del día 12/06/2025 cuando ingresa la profesional y encuentra con que no estan los 3 transductores del equipo ecografico.	Boyacá	Monquirá
H2506-00445	21/06/2025	10/06/2025	20010979 20014779	2020EBC-0005711-R1 2020EBC-0005463-R1	Ventiladores Para Cuidados Intensivos Mek Ventiladores Para Cuidados Intensivos Desfilibrador	MEK MINDRAY	MTV 1000 BENEHEART D3	No reporta	EL75035811	Hospital San Francisco de Viotá	El día diez (10) junio de 2025 entre las 14:00 y las 17:00 horas, ingresaron personas desconocidas y rompieron las huallas del desfilibrador y el ventilador respiratorio de transporte	Cundinamarca	Viotá
H2506-00446	21/06/2025	16/06/2025	20138514	2017DM-0017337	Oftalmoscopio	WELCH ALLYN	No reporta	No reporta	No reporta	Virrey Solis IPS S.A	El 10 de junio de 2025, a las 9:30 AM, La doctora informó que el equipo de órganos no se encontraba en el consultorio #8.	Valle Del Cauca	Calí
H2506-00447	21/06/2025	5/06/2025	20053063	2022DM-0009186-R1	Transformador de pared GS 777 para sistemas de diagnóstico Welch Allyn, accesorios y repuestos exclusivos - transformador de pared grado médico para suministro de energía a instrumentos de diagnóstico de 3.5 V	Welch Allyn	Equipo de Organos 77710-71ML	No reporta	No reporta	Caja de Compensación Familiar del Valle del Cauca - COMFAMILIAR ANDI -IPS Palmira	El 5/6/2025 a las 3:30pm la colaboradora que está en el consultorio, informa al coordinador de seguridad toxox que el equipo de órganos no se encuentra y que el soporte fue violentado por lo que hay residuos de pared en la camilla.	Valle Del Cauca	Palmira
H2506-00449	25/06/2025	25/06/2025	20206058	2021DM-0023892	Oticon hearing aids, accessories and spare parts-audifonos, accesorios y repuestos	OTICON	AUDIFONO OTICON ZIRCON 2 MINIRITE C090	No reporta	B125FW	Medihumana Colombia S A	Al retirarse el casco, al paciente se le cae el audifono, momento en el cual otra persona lo recoge rápidamente e huve del lugar.	Valle Del Cauca	Palmira
H2506-00450	25/06/2025	20/06/2025	20025706	2021DM-0006484-R1	Sistemas de implantes odontológicos NeoDent	NeoDent	1.091.092 1.091.093 115.281 115.282 115.278 115.279 118.301 1.091.096 1.091.097 1.091.098 1.091.099 1.091.101 1.091.102 1.091.103 1.091.086 1.091.089 1.091.090 1.091.091	FATR9 FATR8 LWZY8 FLAT3 MCTC7 LJET4 FPXZ6 GLJF8 GPJN5 HAEW4 KHNA1 JKMM2 GYNL3 GWNE3 FJXE3 FWZZ7 EZKH6 EKZF2 EMZY9 FPGF9 FFFP1 GKMx7 GJVCS CMTPE GLJY3 EMPT3 CYSE6	No reporta	Manohay Colombia SAS	El mensajero informa que durante el transporte, se le cayó el dispositivo al piso sin darse cuenta.	Bogotá D.C.	Bogotá
H2506-00451	26/06/2025	25/06/2025	20206685	2021DM-0023927	Nerve Monitoring System & Accessories Nim Vitalm - Sistema de Comprobación de Integridad del Nervio & Accesorios Nim Vitalm Equipo de Monitoreo de Nervios No Invasivo Nim y Accesorios Medtronic Xomed	MEDTRONIC	POWER CORD 1897821 6 METER IEC320 115V 1897821 MALETA DE TRASPORTE NIM VITAL NIMACS01 NIM VITAL CONSOLE NIMCM01 NIM VITAL PATIENT INTERFACE 4 CHANNEL NIM4CPB1 NIM VITAL PATIENT INTERFACE CABLE NIM4PCB2 MUTING PROBE 8220325 NIM ROHS 8220325 PATIENT SIMULATOR 8253600	226981106 N/A C2110258 P2127053 L12109028 225528330 224434195	226981106 C2110258 P2127053 L12109028 22552833 224434195	Medirex Bic SAS	El día 25 de junio desobro las 2:30 pm el conductor del vehículo, se encontraba haciendo entrega de material en una institución, mientras el carro se encontraba estacionado en espacio público personas desconocidas extrajeron la consola.	Bogotá D.C.	Bogotá
H2506-00458	29/06/2025	19/06/2025	20003609	2018DM-0003378-R1	Electrocardiografo Mindray, Accesorios y Repuestos	MINDRAY	BENEHEART R3	No reporta	FK-19028606	Empresa de medicina Integral EMI SAS	La ventana del vehículo fue quebrada para sustraer los equipos que se encontraban en su interior, mientras este estaba estacionado en una calle de Pereira.	Risaralda	Pereira
H2506-00459	29/06/2025	19/02/2025	19997263 20083131	2019EBC-0002816-R1 2024DM-0011987-R1	Monitor de Paciente / Monitor de Signos Vitales Aspiradores - Accesorios y Repuestos	EDAN CA-MI	X12 NEW ASPIRET - RE310001/07	No reporta	162696	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente	Al regresar de almorzar los tripulantes evidencian que, la puerta trasera estaba entrecerrada y que no estaban los equipos en la motov.	Bogotá D.C.	Bogotá
H2506-00460	29/06/2025	13/06/2025	20138514	2017DM-0017337	Oftalmoscopio	WELCH ALLYN	POCKET LED	No reporta	No reporta	Virrey Solis IPS S.A	El Doctor informa que, al ingresar al consultorio, no se encontró el equipo de órgano.	Cesar	Valledupar
H2506-00461	29/06/2025	1/05/2025	20081605	2014EBC-0012088	Bomba de infusión	MEDCAPTAINC	HP-60	No reporta	91809920052317; 91809920052329; 91809920052314; 91809920052320;	Red Humana S.A.S.	Me permito notificar formalmente la ausencia de seis (6) bombas de infusión identificadas recientemente en nuestra institución, como resultado del proceso de verificación y levantamiento de inventario biomédico realizado durante el mes de mayo de 2025.	Bogotá D.C.	Bogotá
H2507-00468	1/07/2025	13/06/2025	20151602 208479	2018DM-0018672 2017DM-0000391-R2	Filters / Filtros - Filtros Ticon Coated And Uncoated Braided Polyester Nonabsorbable Suture / Ticon Sutura De Poliester No Absorbible Trenzada Recubierta Y No Recubierta	DAR,COVIDIEN TICRON,COVIDIEN,MED TRONIC	Adult-Pediatric Electrostatic Filter HME Small - 352/5877 88863212-51 88863232-56 88863232-56 88863232-56 88863271-41	24K0987FAX D3420212Y D4E4426Y D5A3797Y D5A3799Y D4C3954Y	No reporta	Medtronic Colombia S.A.	El conductor del vehículo iba realizando la ruta Bogotá-Villavicencio con el tractocamión y lo interceptaron tres o cuatro personas, los cuales los golpearon y hurtaron los dispositivos.	Bogotá D.C.	Bogotá
H2507-00469	1/07/2025	16/12/2024	20038529	2022EBC-0008205-R1	Bomba de Alimentación Enteral Fregoo - Bomba de Alimentación Enteral	FREEGO	S400	No reporta	AF12198047	Abbott Laboratories de Colombia SAS	Bomba se encuentra en poder de la enfermera de entrenamiento para su uso en diversas instituciones públicas y privadas como parte de los entrenamientos de simulación de emergencias.	Bogotá D.C.	Bogotá
H2507-00476	4/07/2025	12/05/2025	20212329	2021DM-0024345	Calentador de Líquidos Intravenosos - Precalentador de Fluidos	BION	MT500	No reporta	MT50032207	GE Healthcare Colombia S.A.S.	GE HEALTHCARE COLOMBIA S.A.S., informa que este equipo fue entregado a la IPS Clínica Medilaser S.A.S., -Sucursal Neiva con la intención de realizar una demostración de precalentamiento de nuestro medio de contraste. Este equipo fue entregado el día 15-Sep-2023, y a pesar de que se han realizado múltiples intentos de seguimiento para la devolución de este dispositivo, no hemos recibido respuesta de parte de nuestro cliente; por tal motivo, la compañía ha declarado este equipo como no recuperable.	Huila	Neiva
H2507-00477	7/07/2025	3/07/2025	20197944	2021EBC-0023576	Monitor desfilibrador	COMEN	S5	No reporta	S5230719004	Instituto del Corazón SAS	El día 3 de julio de 2025, al iniciar la jornada en el consultorio Ecocardiografía 1 de la sede ambulatoria, se evidencia la desaparición del desfilibrador.	Antioquia	Medellín

H2507-00479	7/07/2025	25/04/2025	20199357 20205613	2021DM-0023235 2021DM-0023837	Fal Reduction Ems Multifunctional Head Machine - Ems Esculpture con Cabezal Multifuncional. Partes, Repuestos y Accesorios Himagwave Beauty - Musculptech	IMEC MUSCULPTTECH	EMS Sculptor VP4 1C10 Equipo para Tonificar masa muscular (MUSCULPTTECH NEO - MUSCULPTTECH CLASSIC)	No reporta	2025042501 20250321X5 20250321X1	TLM Andina S.A.S.	El 25 de abril de 2025, TLM Andina entregó dos dispositivos médicos a un presunto cliente que se identificó como empleado de la Clínica Universidad de La Sabana. Posteriormente, se detectaron inconsistencias en los datos de identificación del receptor, lo que sugiere un caso de suplantación de identidad y presunto hurto mediante engaño.	Bogotá D.C.	Bogotá
H2507-00483	8/07/2025	1/06/2025	20074555	2014DM-0011485R1	Desfibrilador para Terapia de Resincronización Cardíaca	Boston Scientific	60G150-607	526121	No reporta	Boston Scientific Colombia Limitada	Un especialista de la institución informa que en alguno de los desplazamientos realizados para la atención de pacientes, se produjo la pérdida del dispositivo.	Valle Del Cauca	Palмира
H2507-00485	8/07/2025	8/07/2025	20195069	2020DM-0022753	ORTHO Optix™ Reader	ORTHO OPTIX	6842223	64000348	64000348	Ortho Clinical Diagnostics Colombia S.A.	Nos permitimos reportar la pérdida del equipo - el cual se encontraba instalado en el cliente SYNLAB Lo anterior, porque no fue posible localizar el equipo en las instalaciones del cliente. Los audífonos se extraviaron en el municipio de Villanueva Casanare, en la Carrera 12 con Calle 14, el día 16 de mayo a las 10:00 p.m.	Caldas	Manizales
H2507-00487	9/07/2025	16/05/2025	20206058	2021DM-0023892	OTicon hearing aids, accessories and spare parts-audífonos, accesorios y repuestos	OTICON	AUDIFONO RUBY 2, MINIRTE R DIAMOND BLACK	No reporta	36627639 y 37031146	Medihumana Colombia S.A		Caquetá	Florencia
H2507-00488	9/07/2025	9/07/2025	20111879 20117511 20129918 20132429 20006531 20007943 20017510 20171250 20024549 20030728 20044931 20049531 20054635 20232253 20232299 20026096 20279895	2018DM-0014925 2018DM-0015349 2017DM-0016537 2017DM-0016740 2018DM-0003918-R1 2019DM-004103-R1 2019DM-0005464-R1 2019DM-0020624 2020DM-0006371-R1 2021DM-0007016-R1 2021DM-0008504-R1 2022DM-0025647 2022DM-0025739 2024DM-0013045-R1 2024DM-0028822	Express Vinyl Polysiloxane Impression Material Biological Indicators - Indicadores Biológicos Orthodontic Ceramic Brackets (Brackets Cerámicos Para Ortodoncia) Orthodontic Metal Bracket - Brackets Metálicos Para Ortodoncia Filtek P60 Posterior Restorative (Restaurador De Posterosiores Filtek P60) 3m Espe Ionomero De Vidrio De Uso Odontológico - Vitrebond Plus Liner/Base (Ionómero De Vidrio Fotopolimerizable) 3m Espe Sistema De Manejo De Temperatura 3m Bair Hugger (3m Bair Hugger Temperature Management System) Filtek Z250 Universal Restorative Clinpro White Varnish ( Barniz Blanco Clinpro)-3m Espe Filtek Z250x Nano Hybrid Universal Restorative (Restaurador Universal Nano Híbrido Filtek Z250x) - Restaurador Universal - 3m Espe Relyx Fiber Post - Postes De Fibra - 3m Espe Filtek Bulk Fill Etowable Restorative	3M	7302H EXPR. LVIANONORMAL X2 CARTRIDGE, 48 ML C/ 7312 EXPRESS W/SPoon 1262 ATTEST VAPOR 100 INDICADORES ICAJ 006-357ADVCEB MBT BKT U34 HOOK 022 004-122 SmClip 5X5 MBT Hk 022U/L LURi 5X5 Hk. 022 119-781 GemTWMT 24-25 M BT Hk 022 U Lt Bicusp 017-104 MINIATURE TWIN U/L LT/RT 5X5 DHK 022 025-127 VctrySL 5X5 Roth Hk 022 U/L LURi 5X5 119-716 GemTW Rp 12 MBT 022 U Rt Lateral 10T 119-778 GemTW Rp 43 MBT Hk 022 U Rt Cuspid 0 119-766 GemTW Rth 14-15 M BT Hk 022 U Rt Bicusp 119-713 GemTW Rp 21 MBT 022 U Lt Central 17T 119-715 GemTW Rp 22 MBT 022 U Lt Lateral 10T 119-790 GemTW Rp 43 MBT Hk 022 L Rt Cuspid 0 119-794 GemTW Rp 44 MBT Hk 022 L Rt 1Bicusp 119-798 GemTW Rp 45 MBT Hk 022 L Rt 2Bicusp 025-308 VctrySL Rp 13 Rot h Hk 022 U Rt Cuspid 119-782 GemTW Rp 31-32-4 1-42 MBT 022 L LURi 119-765 GemTW Rth 24-25 M BT Hk 022 U Lt Bicusp 119-797 GemTW Rp 35 MBT Hk 022 U Lt 2Bicusp FILTEK P60 4G C2 TONG C2 FILTEK P60 4G B2 SHADE B2 FILTEK P60 4G COLOR A3 7571 VITREBOND PLUS LGHT CURE 67500 3M BARR HUGGER WARM ING UNIT 1370A1 FILTEK Z250 1370B2 FILTEK Z250	11886119 11382917 344LKT 006-357 SV4RE SXSOU TBZYA ROZYO SPBSM SACSJ SQ4TO SVZRN SQ4TM SP1ED SSZNV SUEKB RUTWG TATYO SSSBK SSZNP 11244629 11920992 11571782 11782557 38092 11801342 11801450	No reporta	3m Colombia S.A	Se presenta hurto a vehículo que transportaba dispositivos médicos de la compañía.	Cundinamarca	Funza
H2507-00493	14/07/2025	1/07/2025	20014779	2020EBC-0005463-R1	Desfibrilador	MINDRAY	BENEHEART D30	No reporta	FPS-4A012253	ESE Hospital San José de Guaduas	Un hombre y unamujer ingresan al servicio de hospitalización, hurtando el desfibrilador en un moral negro grande.	Cundinamarca	Guaduas
H2507-00494	14/07/2025	16/05/2025	20015642	2010EBC-0005895	Desfibrilador externo automático G3A power heart, accesorios y repuestos	POWER HAERT	AED G3	No reporta	6002667	Empresa de medicina integral EMI SAS	El día 16 de mayo del 2025 luego de la atención del paciente se evidencia que el vehículo tiene el vitro trasero roto y ausencia de equipo de DEA.	Bogotá D.C.	Bogotá
H2507-00495	14/07/2025	7/05/2025	20197944 20010871 20067050	2021EBC-0023576 2019EBC-0003486-R1 2023DM-0010445-R1	Monitor Desfibrilador Monitor de Paciente Mindray Videoprocesadores - Evis Exera II, Optera, Olympus	COMEN MINDRAY OLYMPUS	S5 ULI 10 PROCESAOR DE VDEO CLV-170	No reporta	S5220829075 KN-45223136 7214379	E.S.E Hospital Regional de Chiquiquirá	El día 4 de julio, se observa el ingreso de tres personas al Hospital quienes acceden al área de gastroenterología y susstraen tres equipos biomédicos.	Boyacá	Chiquiquirá
H2507-00496	14/07/2025	6/04/2025	20053063	2012DM-0009186	Transformador de pared GS 777 para sistemas de diagnóstico Welch Allyn, accesorios y repuestos exclusivos - transformador de pared grado médico para suministro de energía a instrumentos de diagnóstico de 3.5 V.	Welch Allyn	77710-71ML	No reporta	No reporta	Caja de compensación familiar Comfandi Andí Comfandi IPS Prado	El médico ubicado en el consultorio 102 informa que no encontró el equipo de órganos de pared en su lugar.	Valle Del Cauca	Cali
H2507-00497	14/07/2025	18/06/2025	20014779	2020EBC-0005463-R1	Desfibrilador	MINDRAY	BENEHEARTH D3	No reporta	EZ-23083720	Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E	El día 18 de junio de 2025 la jefe de la tarde se percató que, no se encuentra el equipo biomédico en el servicio de urgencias en la sala de reanimación.	Bogotá D.C.	Bogotá
H2507-00498	14/07/2025	14/10/2024	20053063	2022DM-0009186-R1	Transformador de pared GS 777 para sistemas de diagnóstico Welch Allyn, accesorios y repuestos exclusivos - transformador de pared grado médico para suministro de energía a instrumentos de diagnóstico de 3.5 V.	WELCH ALLYN	GS777	No reporta	MP20017685	Coomeva Medicina Prepagada	El 18 de octubre 2024, se realizó ronda de seguridad y se evidencio la ausencia del equipo de órganos de pared de la sala de procedimientos menores.	Antioquia	Medellín
H2507-00499	14/07/2025	9/07/2025	20014779 19997263 20090799	2020EBC-0005463-R1 2019EBC-0002916-R1 2015EBC-0013283	Desfibrilador Monitor De Paciente / Monitor De Signos Vitales Bombas De Infusión	MINDRAY	BENEHEART D3 IM70 SYS-6010	No reporta	EZ98017916 360080- M19C15280004 No reporta	E.S.E. Hospital Salazar Villeta	La ambulancia mientras atendía paciente en el rejoy entre villeta y la Peña fuero hurtados los equipos biomédicos.	Cundinamarca	Villeta
H2507-00500	14/07/2025	13/07/2025	20053063	2022DM-0009186-R1	Transformador de pared GS 777 para sistemas de diagnóstico Welch Allyn, accesorios y repuestos exclusivos - transformador de pared grado médico para suministro de energía a instrumentos de diagnóstico de 3.5 V	WELCH ALLYN	EQUIPO DE ORGANOS DE LOS SENTIDOS DE PARED - GS777	No reporta	MP20018407	Coomeva Medicina Prepagada	El día sábado 28 de junio de 2025 , se realiza el recorrido de los consultorios donde se puede evidenciar que el equipo de órganos de pared no se encontraba.	Risaralda	Pereira
H2507-00501	14/07/2025	28/06/2025	20014779	2020EBC-0005463-R1	Desfibrilador	MINDRAY	BENEHEART D3	No reporta	EZ-13057555	Empresa Social del Estado Hospital Santa Rosa de Tenjo	En entrega de turno en el servicio de Atención al parto, el grupo de enfermería evidenció la ausencia de un Desfibrilador Bifásico del carro de paro. Se evidencia daño en candado que aseguraba el equipo.	Cundinamarca	Tenjo
H2507-00502	14/07/2025	1/07/2025	20053063 20053063	2009DM-0004665 2022DM-0009186-R1	Electrocardiografo-Lsian Transformador de Pared Gs 777 Para Sistemas de Diagnóstico Welch Allyn, Accesorios y Repuestos Exclusivos - Transformador de Pared Grado Médico para Suministro de Energía A Instrumentos de Diagnóstico de 3.5 V.	EDAN Welch Allyn	SE-601C Equipo de órganos - 766 - Pared	No reporta	310017-M12301010007	Clinica Chía SAS	El día 01/07/2025 fue forzada la puerta del consultorio #11 del edificio consulta externa y son hurtados los dos equipos biomédicos.	Cundinamarca	Chía
H2507-00503	14/07/2025	2/07/2025	20014779	2020EBC-0005463-R1	Desfibrilador	MINDRAY	BENEHEART D3	No reporta	EZ-97022644	Care&Health S.A.S	El día 02 de julio una mujer no identificada hurto el desfibrilador de la sala de reanimación del servicio de urgencias.	Cundinamarca	Tocancipá
H2507-00504	15/07/2025	20/03/2025	20097235	2015DM-0013906	Sensores de Saturación de Oxígeno- SPO2	Mindray	PM-60	No reporta	CR-04219240	ESE Hospital San Vicente de Paúl	Días después de realizar actividades académicas, se evidenció la ausencia del equipo biomédico mencionado.	Risaralda	Santa Rosa de Cabal

H2507-00505	15/07/2025	7/07/2025	20176282 20176279 20167075 20165523 2019DM-002015 2019DM-002042 2019DM-002015 2019DM-002042 20165523 20112204 20102898 20081095 2015DM-0014069 2014DM-0011769 2015DM-0014023 20102356 2019DM-0020627 20028557	2020DM-0021211 2020DM-0021212 2019DM-0020242 2019DM-002015 2019DM-002042 20165523 20112204 20102898 20081095 2015DM-0014069 2014DM-0011769 2015DM-0014023 20102356 2019DM-0020627 20028557	Tensiómetro O Esfigmomanómetro Aneroid Partes Accesorios y Repuestos Fonendoscopios (Estetoscopio) Partes Accesorios y Repuestos Aneroid Sphygmomanometer - Tensiómetro Manual Aneroid Stethoscope / Estetoscopio - Estetoscopio (Accesorios y Repuestos) Fingerip Pulso Oximeter / Pulso Oxímetro de Dedo Balanza de Piso Balanza Pediátrica Termohigrómetro Instrumental para Diagnóstico de Órganos de Los Sentidos (Oscopio, Oftalmoscopio) Partes Accesorios Y Repuestos - Gmd, Strong Star Holter System - Grabadora De Holter - Biomedical Instruments Co., Ltd Regulador De Oxígeno Partes Accesorios Y Repuestos - Gm Sistema Holter Ecg - Sistema de Grabadora Holter Y Accesorios Sistema de Monitoreo de Glucosa En	Lord Prestige Home Life HEALTH O METER Tensometer GREEN TECH GMD BIOMEDICAL INSTRUMENTS GMR RESPIRATORY DMS MATCH II PORTABLE ELECTRONIC SCALE	GMD20-T13 HS-20C HS-30F1 AS301 GMD-SD-1522 800 KL ACS-20B-YE HTC-2 GMDKOS-ZTF-100 B16600 CGA870-015 DMS300-BT02 CK-1G BACKLIGHT	No reporta	No reporta	VHR Centro Pediátrico & cardiológico IPS S.A.S	Se recibe información desde el Terminal de Transportes que la caja con los equipos médicos fue hurtada	Nariño	Ipiates
H2507-00506	15/07/2025	15/07/2025	20001871	2019EBC-0003486	Monitor de Signos Vitales	IMEC8	IMEC 8	No reporta	EW-59021415	Virrey Solís IPS S.A	Se reporta siniestro por pérdida de monitor de signos vitales.	Atlántico	Soledad
H2507-00507	15/07/2025	4/04/2025	20105942	2016DM-0015482	ACCERO @ STENT	ACANDIS	01-000801 01-000802 01-000807 01-000808 01-000811 01-000845	240207012 240507007 240229005 240621009 241007015 240322006	No reporta	Compañía de Representaciones Medicas S A CTP MEDICA S A	El día 7 abril de 2025, el personal de mensajería de CTP Médica acudió a la institución para realizar el retiro de los dispositivos. Durante el conteo individual, se evidenció la ausencia de seis dispositivos.	Bogotá D.C.	Bogotá
H2507-00510	17/07/2025	31/03/2025	20262915	2023DM-0027592	Compolab TM - Sistema de Medición de la Hemoglobina	FRSENIUS KABI	No reporta	No reporta	19TM0020 20TM0787 20TM0011 20TM0823 22TM0176 22TM1613 22TM0179	Fresenius Kabi	Se evidencia la pérdida y hurto de unos equipos analizadores de hematología COMPOLAB TM, que se encontraban bajo la responsabilidad de FUNDACION HEMATOLOGICA COLOMBIA.	Bogotá D.C.	Bogotá
H2507-00511	17/07/2025	25/04/2025	20113341 19979799	2017DM-0015991 2018DM-000858-R1	Trek RX Cateter de Dilatación Coronaria Sistema de Stent Coronario Liberador de Everolimus	Abbott	1012272-30 1120250-33	40905G1	No reporta	Abbott Laboratories de Colombia SAS	El día 17 de julio de 2025 en la vía desde Cali hacia Pereira, el vehículo en el que se transportaba el producto sufre un accidente y durante la atención del siniestro se observa que la mercancía expuesta es saqueada.	Valle Del Cauca	El cerrito
H2507-00512	17/07/2025	15/07/2025	20117666 19997263	2017EBC-0016969 2019EBC-0002816-R1	Automated External Defibrillator - Desfibrilador Externo Automatizado Monitor de Paciente / Monitor de Signos Vitales	HEARTSINE EDAN	SAMARITAN PAD 360P x3	No reporta	23E90149266L23 261586- M23819040090	Clinica de fracturas vita S.A.S	El día 15 de julio de 2025 en la bahía de ambulancias, un individuo ingresa legalmente a la ambulancia por la cabina asistencial, con fines de hurto cometido, sustrayendo dos equipos médicos.	Caldas	La Dorada
H2507-00513	17/07/2025	16/07/2025	20158327 20157992 20159562 20093855 20157474	2019DM-0019363 2019DM-0019376 2019DM-0019484 2015DM-0013166 2019DM-0019332	Analizador de Gases y Electrolytos Cobas- Analizador Para Electrolytos y Gases Sanguíneos Analizador de Orinas Cobas u-411 / Uriysys 1100 - Analizador Para Uroanálisis Reflotron Plus - Analizadores de Química por Tiras System Cobas b101 - Analizador Para Química Sanguínea - Roche® Analizador de Hematología Automático Sysmex xs-kx-analizadores de Hematología	Cobas b 221 «E» - Roche OMNI S6 System / Electrolyte Analyzer W/O Starterkit 9180 / Roche 9180 / Cobas B 121 OMNI C System / Cobas b 121 - Roche OMNI C System W/O AQC / Uriysys 1100 / Uriysys 1100 Analyzer Internacional / Cobas U 411 Reflotron Plus, Instrument Cobas b 101 instrument Sysmex KX-21N	3337154001 - 3617548001 - 4906969001 - 3012573001 - 6378688100 - 3963527001	No reporta	19642 - 19519 - 27994 - 17116 - 9244 - 7480 - 21869 - 22446 - UX09652235 - UX09616787 - UX09635480 - UX09638467 - UX09693978 - 7971 - UX09635615 - UX09635697 - UX09621637 5086120 - 5081303 Q85041388 A-9964	Productos Roche S.A	Los equipos registrados en la trazabilidad no fueron hallados en las instalaciones de los clientes.	Bogotá D.C.	Bogotá D.C.
H2507-00514	17/07/2025	25/04/2025	19946730	2014DM-0002675-R1	Valvula Epic - Epic Supra - Valvulas - Epic o St Jude Medical - Epic(R) St Jude Medical	ABBOTT MEDICAL	ESP200-23	BR00046654	180861217	ST. Jude Medical Colombia LTDA.	El día 17 de julio de 2025 en la vía desde Cali hacia Pereira, el vehículo en el que se transportaba el producto sufre un accidente y durante la atención del siniestro se observa que la mercancía expuesta es saqueada.	Valle Del Cauca	El cerrito
H2507-00518	21/07/2025	9/07/2025	20014779	2020EBC-0005463-R1	Desfibrilador	Mindray	BENEHEART D3	No reporta	AZ-26091609	Hospital Santa Lucia E.S.E	Siendo las 8:10 de la mañana, un hombre ingresó a sala de reanimación, al salir llevaba una bolsa amarilla con la forma del equipo y se retiró por consulta externa.	Tolima	Cajamarca
H2507-00519	22/07/2025	16/07/2025	20145161	2018DM-001803	Ecógrafo	TOSHIBA	TRASDUCTOR XARIO 100	No reporta	WSF1814175	Instituto de Diagnóstico Médico IDIME	El día miércoles 16 de Julio 3 hombres ingresaron a la sede IDIME Girardot y hurtaron 4 transductores de ecografía forzando los candados que tenía puestos.	Cundinamarca	Girardot
H2507-00520	23/07/2025	25/06/2025	20092645	2025DM-0013054-R1	Vaporizer - Vaporizador - Sigma Delta, Penlon	PENLON	SIGMA DELTA	No reporta	D02060108	Ese Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo	Se realiza revisión de las salas del servicio de quirófanos evidenciando que la maquina de anestesia de una de las salas se encuentra sin el vaporizador, se realiza registro físico de todo el servicio en la ronda de la mañana y el equipo no fue encontrado.	Huila	Neiva
H2507-00522	24/07/2025	5/05/2025	20157992	2019DM-0019376	Analizador de Orinas Cobas U-411 / Uriysys 1100 - Analizador para Uroanálisis	ROCHE / COBAS / URISYS	URISYS 1100 - ANALIZADOR PARA UROANÁLISIS 03617548001	No reporta	UX09631929	Productos Roche S.A	Se reporta la pérdida del equipo. Lo anterior, porque al realizar la devolución de los equipos retirados de dicha sede, no se encontró el equipo en el inventario físico recibido.	Antioquia	Medellín
H2507-00523	28/07/2025	16/07/2025	20014779	2020EBC-0005463-R1	Desfibrilador	Mindray	Beneheart D3	No reporta	EZ-19071210	E.S.E Hospital San Félix	Dos tipos ingresan a la institución con gorra y tapabocas, ambos dirigen al servicio de hospitalización y al momento de que el personal estaba distraído guardan el equipo que se encontraba	Caldas	La Dorada
H2507-00524	28/07/2025	23/07/2025	20214114	2021DM-0024487	Holter - Sistema de ECG Dinámico	CONTEC	TLC5007	No reporta	2110400016	Clinica Meisel S.A.S	El día 23 de Julio al realizar el conteo se evidencia que hace falta el equipo y solo se encontró la tapa de conexión de las baterías. Por lo tanto, se reporta el hurto con la SUBRED INTEGRADA DE SALUD DEL IDIME - Hospital Santa Lucía.	Bogotá D.C.	Bogotá
H2507-00525	28/07/2025	21/07/2025	20014779	2020EBC-0005463-R1	Desfibrilador	MINDRAY	BENEHEART D3 + PACE	No reporta	EZ-26091657	Clinica Asotrauma S.A.S	Se evidencia por cámaras del servicio que una mujer ajena a la institución entra al servicio se acerca al carro de paro, desconecta el equipo y lo saca en un bolso.	Tolima	Ibagué

H2507-00526	28/07/2025	19/05/2025	20001871	2019EBC-0003486-R1	Monitor de Paciente Mindray	MINDRAY	IMEC 12		No reporta	EV-04055942	Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E	El día de hoy 19 de junio de 2025 se recibe llamada telefónica por parte de la jefe del servicio de santa maría informa que, el monitor no carga ni mantiene la batería, por lo que se procede a realizar la revisión por parte de la ingeniería y se evidencia que la batería que actualmente se encuentra en el equipo no corresponde a la instalada.	Bogotá D.C.	Bogotá
H2507-00527	28/07/2025	14/05/2025	20223713	2022DM-0025106	Oliscopios y Accesorios	RIESTER	3653-300		No reporta	123019	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente	El 13 de mayo del 2025 en el hospital de Kennedy en consulta externa al realizar la limpieza rutinaria por parte de enfermería, no se evidencia el suceso de	Bogotá D.C.	Bogotá
H2507-00528	28/07/2025	2/07/2025	47836	2016DM-0000215 R2	Introcán / Canulas IV	B BRAUN	INTROCAN SAFETY DE POLIURETANO 18G X32MM INTROCAN SAFETY DE POLIURETANO 18G X32MM INTROCAN SAFETY DE POLIURETANO 22G X25MM	24L14G8921 24M08G8921 24N10G8315	No reporta		B. Braun Medical S.A	B. Braun Medical S.A. realiza el reporte de hurto de los dispositivos en mención.	Cundinamarca	Soacha
H2508-00539	4/08/2025	17/07/2025	20169881	2019DM-0020518	Gautes de examen de nitrilo sin polvo, clorinados, no esterilizados de examen de nitrilo	Latexport	GUANTE DESECHABLE NITRILLO C6 TALLA L	280250205	No reporta		Latexport S.A.S	De acuerdo a lo informado el producto no es despachado por la transportadora por error operativo ya que en el momento del cargue no se ubica la caja.	Risaralda	Pereira
H2508-00541	4/08/2025	7/07/2025	20117232	2016DM-0015313	Stimpod - Neuroestimulador De Precisión Para Bloqueo Nervioso	FRESENIUS KABI	No reporta	No reporta	4501101375		Fresenius Kabi	Se trata de un equipo del cual no se cuenta con trazabilidad ni registro de ubicación, por lo que se presume su pérdida. A la fecha no ha sido posible determinar su paradero ni identificar las circunstancias en las que ocurrió la desaparición, lo que impide su localización y recuperación.	Bogotá D.C.	Bogotá
H2508-00542	5/08/2025	28/07/2025	20014779	2020EBC-0005463-R1	Desfibrilador	MINDRAY	BENEHEART D3		No reporta	EL-51018735	Clinica Central del Quindío SA	Se reporta el hurto de un desfibrilador perteneciente al servicio de urgencias de la institución. Lo anterior, porque el líder del servicio de urgencias notifica la ausencia del equipo tras realizar un inventario rutinario.	Quindío	Armenia
H2508-00543	5/08/2025	23/07/2025	20014779	2020EBC-0005463-R1	Desfibrilador	Mindray	BENEHEART D3		No reporta	EZZ9096334	Clinica Noel	El día lunes 23 de julio del 2025 el equipo fue hurtado del área de urgencias en horas de la tarde por 3 personas.	Risaralda	Pereira
H2508-00544	5/08/2025	26/07/2025	20150445 20166474 20063064 20174740 20012451 20071053 20162552	2018DM-0018582 2020EBC-0021406 2024EBC-0010451-R1 2020EBC-0021343 2019DM-0004914-R1 2013DM-0010820 2019EBC-0020415	Lámpara De Fotocurado / Curing Light Familia Therapy - Sistema Láser De Múltiples Usos En Estética / Therapy Sistema De Rayos X Dentales Intracavari Fona Unidad De Electrocirugía / Electrobisturí Pieza De Mano Odontológica A Presión De Gas - Pieza De Mano De Alta Velocidad Dental High-Speed Handpiece - Pieza De Mano De Alta Velocidad - Apil Dental Sistema De Frenamiento VIO Shaver Para Aplicaciones En Microcirugía Bien-Air Surgery Sa	WOODPEC KER DMC IMP E EXP FONA OMRON BONART CO NSK APPLE DENTAL APPLE DENTAL BIEN AIR SURGERY S.A	O-STAR THERAPY EC SCANEO HEM7120 ART-E1 CONSOLA DE IMPLANTES NE 1891 CONTRANGULO EC CONTRANGULO C1023 CONTRANGULO LN CONTRANGULO LN 1.5 MICROMOTOR MX2 1600677	L2452459 SN 88649 0740- 1311-0338 202106094 4LG 60428 D8803723 EP593352 C2291504 CA2212150017 C21Y093 0 SN 12E 0266	L2452459R SN 88649 0740-1311- 0338 202106094 4LG 60428 D8803723 EP593352 C2291504 CA2212150017 C21Y093 0 SN 12E 0266	Robotica Dental Cely S A S	Unos sujetos ingresan por el techo y roban los equipos médicos. Posteriormente, son sacados por la puerta que da a la calle.	Bogotá D.C.	Bogotá	
H2508-00545	5/08/2025	14/07/2025	20014779	2020EBC-0005463-R1	Desfibrilador	MINDRAY	BENEHEART D3		No reporta	EZ-1A074111	Clinica Palermo	El pasado 14 de julio se presentó un robo en las instalaciones de la clínica palermo debido 3 individuos entraron en la clínica, verificando que nadie se percataba entraron a la zona de urgencias, específicamente a la zona designada por la clínica como Ruta celeste, en donde sin previo aviso y sin supervisión del personal de la clínica entraron y retiraron la guaya de seguridad que tenía el desfibrilador.	Bogotá D.C.	Bogotá
H2508-00546	5/08/2025	31/07/2025	20014779	2020EBC-0005463-R1	Desfibrilador	MINDRAY	BENEHEART D3		No reporta	EZ-14060001	Instituto Colombiano del Dolor	El día jueves 31 de agosto, durante una actividad de limpieza del carro de paro en el servicio de hospitalización, piso 0, el personal asistencial detectó la ausencia del desfibrilador.	Antioquia	Medellín
H2508-00547	5/08/2025	26/07/2025	20159557	2020EBC-0021139	Ventilador Mecánico / Ventilador	ZOLL	EMV + 731 SERIES		No reporta	21AY20F017585	Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E. Sede Perseverancia	El día 26 julio 2025 siendo las 10:00 se presento el robo del ventilador VENTILADOR en el centro de perseverancia de la subred centro oriente.	Bogotá D.C.	Bogotá
H2508-00548	5/08/2025	11/07/2025	20013462	2020EBC-0005096-R1	Desfibrilador Monitor Heartstart / Desfibrilador Monitor	Philips	HeartStart L+		No reporta	US71306255	E.S.E. Hospital regional manuala beltran	El día 11 de julio a las 3 de la tarde, ingresaron dos personas al servicio de urgencias y hurtaron el desfibrilador que se encontraba en la una sala de reanimación.	Santander	Socorro
H2508-00550	5/08/2025	23/07/2025	20001871	2019EBC-0003486-R1	Monitor de Paciente Mindray	MINDRAY	IMEC 8		No reporta	EW-97057236	Care&Health S.A.S	El día miércoles 23 de Julio se realiza la apertura del consultorio de Gastroenterología y se evidencia que el monitor se encuentra sobre el soporte móvil. Sin embargo, al realizar el cierre del consultorio por los auxiliares de consulta externa se evidencia que el soporte está solo (Sin el monitor de signos vitales) y se notan evidencias de que fue forzado.	Cundinamarca	Tocancipá
H2508-00551	6/08/2025	8/02/2025	20141605	2019DM-0019628	Implante Mamario Liso, Implante Mamario Superficie Texturizada, Implante Mamario de Silicona con Revestimiento de Poliuretano - Implante Mamario Gel de Silicona - Liso, Implante Mamario Gel de Silicona Texturizado, Implante Mamario Gel de Silicona Texturizado, Implante Mamario Gel de Silicona - Poliuretano	SILIMED	10521-355EA		No reporta		Silimed Colombia S.A.S	Caja de embalaje final con 20 unidades destinada a almacenamiento en áreas de distribuidor, hurtadas durante trayecto a bodega.	Valle del Cauca	Cali
H2508-00557	11/08/2025	31/07/2025	20161659	2016DM-0014366	Technical Service Consultants - Probad Probad Transport SWAB - TS/S-18 - Medio de Transporte Probad - TS/S-18	TECHNICAL SERVICE CONSULTANTS	TS/S-18		72313		Labcare de Colombia S.A.S	Mientras el vehículo se encontraba realizando entregas, en una de las paradas y estando estacionado, fue objeto de hurto por parte de personas	Bogotá D.C.	Bogotá
H2508-00560	12/08/2025	26/07/2025	20053063	2022DM-0009186-R1	Sistemas de Diagnostico Welch Allyn, Accesorios y Repuestos Exclusivos - Transformador de Pared Grado Médico para Suministro de Energía a Instrumentos de	WELCH ALLYN	GS 777 PARED		No reporta	No reporta	Empresa Social del Esado Región de Salud Soacha	Después de un trayecto de camino se evidencia una pareja (un hombre y una mujer jóvenes) que saca una CPU, el equipo de órganos y se esconden en el baño, posteriormente sale el hombre con otra chaqueta más grande donde posiblemente, tenía escondidos los	Cundinamarca	Sibaté
H2508-00561	12/08/2025	8/01/2025	20053063	2022DM-0009186-R1	Sistemas de Diagnostico Welch Allyn, Accesorios y Repuestos Exclusivos - Transformador de Pared Grado Médico para Suministro de Energía a Instrumentos de	WELCH ALLYN	77710-71		No reporta	22-227	Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E	En la ciudad de BOGOTÁ, D.C de manera presencial se presentó hurto de dispositivo médico en la realización de simulacro de evacuación del centro de salud.	Bogotá D.C.	Bogotá
H2508-00562	12/08/2025	28/06/2025	20103652	2015DM-0014134	Equipo de Organos de los Sentidos - Instrumental Para Diagnostico de Organos de los Sentidos - AMICO	AMICO	DS-UDM-CHF-XXX		No reporta	128-228	IPS Centro Medico Fundación Propal	Se sospecha que usaron se llevó el equipo de órganos. Lo anterior, porque se presentó un disturbio con un usuario que no permite revisión por el servicio de violencia.	Cauca	Puerto Tejada



H2508-00567	19/08/2025	5/09/2025	20002230 20152228	2018DM-0003013-R1 2018DM-0018732	Concentrador de Oxígeno Respronicos Concentradores de Oxígeno - Accesorios y Repuestos - Concentrador de Oxígeno Para Oxigenoterapia	RESPRONICS OXIGO	EVERFLO JAY-SBW	No reporta	2032435 MZJSS-219346	Amanecer Medico SAS	En la zona del distrito de Cali fueron extraídos del furgón del vehículo dos (2) concentradores de Oxígeno.	Valle del Cauca	Cali
H2508-00577	19/08/2025	8/06/2025	20075382 20156092 20262915 20075382 20117232 20015037 19984249	2024DM-0011184-R1 2019EBC-0020848 2023DM-0027592 2024DM-001118-R1 2016DM-0015313 2021EBC-0006194-R1 2019EBC-0002041-R1	COMPOMAT G5 – Equipo Para Separación de Componentes Sanguíneos - COMPOMAT / Dispositivos Para Infusión y Alimentación: Bombas Volumétricas / Bombas de Infusión Para Líquidos Parenterales / COMPOLAB TM – Sistema de Medición de la Hemoglobina / COMPOMAT G5 - Equipo Para Separación de Componentes Sanguíneos- COMPOMAT / STIMPOD - Neuroestimulador de Precisión para Bloqueo Nervioso / Bomba de Infusión Volumétrica, Accesorios y Repuestos / Bombas de Infusión Para Líquidos Parenterales / Máquina para Aféresis	FRESENIUS KABI	Barcode Scanner F560/Barcode Scanner Aglia VP CO Compolab No Aplica No Aplica Volumat Amicus	No reporta	63607800, 63607801, 7622300280, 85203173 / 23823745, 23824485 / 157M2208, 197M0016, 187M0391 / 4RSS0204 / 4501101319, 4501101375, 4501161354 / 22417491, 22440048, 22443219, 22443956, 22655262, 22719029, 22719033, 23199301, 23017011, 23070376, 23070508, 23070312, 21369989, 21390128, 21458757, 21458886, 21458892, 21458963, 21458988, 21458989	Fresenius Kabi	Se denuncia el extravío de 37 equipos médicos.	Bogotá D.C.	Bogotá
H2508-00578	20/08/2025	8/01/2025	19988389	2017DM-0001461-R1	Estetoscopios Riester Cardiophon, Duplex, De Luxe Duplex, De Luxe, Uduplex, Tristar, Anestophon, RI-Rap, Pinard.	Riester	4041	No reporta	1948	Centros medicos colsanitas SAS	Extravío durante turno de trabajo del Fonendoscopio pertenciente a la empresa Centros Medicos Colsanitas.	Bogotá D.C.	Bogotá
H2508-00579	20/08/2025	13/08/2025	20014779	2020EBC-0005463-R1	Desfibrilador	MINDRAY	BENEHEART	No reporta	EZ-18076412	Clinica Especializada La Concepto	El 13 de agosto de 2025 un individuo desconocido entró a la clínica y desambuló por la sala de reanimación, donde se encontraba el desfibrilador. Al percibirse de que no había personal cerca, el individuo entró a la sala y salió con el equipo en el	Sucre	Sincolejo
H2508-00580	28/08/2025	8/04/2025	20053063	2022DM-0009186-R1	Transformador de pared GS 777 para sistemas de diagnóstico WELCH ALLYN, accesorios y repuestos exclusivos - transformador de pared grado médico para sistemas de diagnóstico de ultrasonido de	WELCH ALLYN	77710-71ML	No reporta	No reporta	Centro Médico Colsanitas Premium Chipchape	El consultorio se encontraba solo (cerrado pero sin seguro), un sujeto accede al mismo y sustrae este equipo de órganos y Senidos.	Valle del Cauca	Cali
H2508-00583	21/08/2025	21/08/2025	20068959	2025EBC-0011079-R1	Bomba Para Nutrición Enteral AMKA	FRESENIUS KABI	AMKA	No reporta	23344900	Fresenius Kabi	Durante verificación de inventario de bombas de nutrición pertenecientes al contrato de comodato entre Asociación de Amigos Contra el Cáncer Proseguir y la empresa Fresenius Kabi se evidencia fallante de una bomba de nutrición.	Bogotá D.C.	Bogotá
H2508-00588	22/08/2025	16/08/2025	20060607	2013DM-0009789	Electrocardiógrafo, Accesorios y Repuestos	Cardioline	Microtel-MicrotelBT	No reporta	8371664	Atrys Colombia SAS	El equipo fue hurtado en las instalaciones cuando estaba en servicio en la sede Prosalco IPS - Sabaneta.	Antioquia	Medellín
H2508-00596	28/08/2025	20/08/2025	20148073 No requiere	2018DM-0018326 No requiere	Sistema de Endoscopia Software de captura de imágenes	FUJIFILM No reporta	VP-3500HD - XL-4450HD No reporta	No reporta	1V640C596 - 1V640G596 No reporta	Diacor Soacha Zona Franca SAS	En el área de procedimientos donde se encuentra la torre del sistema de endoscopia de vías digestivas, tres sujetos llevan a cabo el hurto de procesador de imágenes, fuente de luz y módulo para el software de captura de imágenes.	Cundinamarca	Soacha
H2509-00613	1/09/2025	10/06/2025	19988387 20112859 20018616	2017DM-0001457-R1 2016DM-0015017 2020EBC-0005674-R1	Tensiómetro digital marca RI-champion n- RI-champion n, riester Tensiómetro digital, partes accesorios y repuestos Oxímetro de pulso edan, accesorios y repuestos Tallímetros.	Riester GMD EDAN SECA	Champion 1490C H100B 2131721009 8813328162208	No reporta	BA23741707701179D 10001204 316036-M16808650046 213 813	Subred Integrada de Servicio de Salud Centro Oriente E.S.S.E	Los equipos NO FUERON HURTADOS, hacen parte del programa de adulto mayor. Donde se le fue entregado bajo comodato a diferentes presidentes de grupos de la tercera edad de la comuna 15. A la fecha y después de varias acciones para lograr su ubicación, NO ha sido posible contactar y lograr la devolución de los equipos. Por tanto, se realiza la notificación de	Valle del Cauca	Cali
H2509-00614	1/09/2025	25/07/2025	20103602	2016EBC-0014835	Oxímetro de Pulso - Strong Medical ® / Oxímetro - Oxímetro de Pulso - Pulsioxímetro	CONTEC	CMS50D	No reporta	21054011446	Centro Médico Colsanitas Premium Sogamoso	Perdida del pulsioxímetro del consultorio No.2 del centro médico Colsanitas PREMIUM SOGAMOSO	Boyacá	Sogamoso
H2509-00615	1/09/2025	28/08/2025	20014779	2020EBC-0005463-R1	Desfibrilador Cardíaco Mindray	MINDRAY	BENEHEART D1	No reporta	FQ-99039193	Centro Comercial Bima P.H	El día 28 de agosto a las 2:26 pm se evidencia el hurto del equipo, por individuos que realizan corte del cable de la alarma conectada al DEA.	Bogotá D.C.	Bogotá
H2509-00616	1/09/2025	12/06/2024	20055134	2013EBC-0009625	Monitores de Paciente Multiparámetros Heal Force, Accesorios y Repuestos - Heal Force	CREATIVE MEDICAL	ADVANCE 120	No reporta	J3300QJ05776	ESE Hospital Jose Cayetano Vasquez	Se detecta que la ambulancia no cuenta con el monitor multiparamétrico.Sin embargo, al no encontrarse y al pasar ya un tiempo superior a seis meses sin que aparezca el equipo se determina que el mismo fue retirado o hurtado de la institución.	Boyacá	Puerto Boyacá
H2509-00617	1/09/2025	22/08/2025	20014779	2020EBC-0005463-R1	Desfibrilador	HEARTSINE	SAMARITAN PAD 360P	No reporta	23E90111510L23	Empresa Social Del Estado Norte 2 E.S.E	En chequeo general por parte del personal observan que no se encuentra el desfibrilador externo automático (DEA), solo se encuentra su estuche.	Cauca	Coloto
H2509-00618	1/09/2025	11/08/2025	20003609	2018DM-0003378-R1	Electrocardiógrafo Mindray, accesorios y repuestos.	MINDRAY	Beneheart-R3	No reporta	FK- 59006648	Centro médico y de rehabilitación bahia.	Al retornar la auxiliar de enfermería al consultorio 4 para realizar un electrocardiograma a otro paciente se percató que el equipo biomédico no se encuentra en las instalaciones.	Magdalena	Santa Marta
H2509-00619	1/09/2025	27/12/2024	20014779	2020EBC-0005463-R1	Desfibrilador	MINDRAY	Beneheart-R3	No reporta	EL-44013362	Centro De Salud San Sebastian E.S.E.	Se reporta la desaparición de un equipo en el servicio de Sala de Reanimación. El personal presente no logró identificar en qué momento ocurrieron los hechos y, al verificar las cámaras de seguridad, no se encontró registro alguno del suceso.	Nariño	Nariño
H2509-00620	1/09/2025	12/06/2024	20136335	2017DM-0017140	Colonovideoscopio Evis Era II OLYMPUS SERIE CF-H180A	OLYMPUS	CF-H180AL	No reporta	2600335	Fundación Instituto Latinoamericano Para El Desarrollo De La Tecnología En La Salud "ILDETECSA"	El día 19 de noviembre del 2024 se envía un colonoscopia para mantenimiento, por medio de una empresa de transportes y mensajería ubicada en Bucaramanga con destino a Bogotá. El día 05 de diciembre se interpone una reclamación ante la empresa manifestando incomodidad con la entrega de la mercancía toda vez que esta llegó a su destino "presuntamente saqueado", llega un paquete pero no es el enviado.	Santander	Bucaramanga
H2509-00621	1/09/2025	20/08/2025	20001871	2019EBC-0003486-R1	Monitor de Paciente Mindray	MINDRAY	MEC-1200	No reporta	CC-14117323	Asusad Integral SAS	La ambulancia se encontraba parqueada mientras se ingresaba paciente, al regresar nuevamente al vehículo, la puerta del pasajero estaba abierta y el visor lateral roto, por donde se robaron el monitor de la Movil.	Tolima	Ibagué
H2509-00622	1/09/2025	21/08/2025	19994073	2008DM-0002313	Ecógrafo Toshiba	Toshiba	Transductor Endovaginal modelo: PVT-661VT Transductor Convex Modelo:PVT375BT Transductor lineal array Modelo: PLT1204BT	No reporta	99B1035900 FSC2143503 99A0952773	Unidad Medica Central IPS SAS	Siendo las 12:10pm al salir la transcritora del consultorio lo deja entre abierto porque el radiólogo quedaba, sin embargo el especialista relata que ingresó al baño y escuchó ruidos cerca al equipo pero pensó que era la transcritora que había regresado, al salir del baño se va a almorzar no revisó el equipo y	Cundinamarca	Villeta

H2509-00628	8/09/2025	29/08/2025	20146545	2018DM-0018174	Colposcopio	ALLTION	AC2310	No reporta	17C-6577	Bioclinicos De Colombia	La presente para poner en su conocimiento que el pasado viernes 08 de agosto de corrientes notificamos el robo de un equipo de colposcopia en la	Bogotá D.C.	Bogotá
H2509-00630	8/09/2025	21/08/2025	20053063	2022DM-0009186-R1	Transformador de pared GS 777 para sistemas de diagnóstico WELCH ALLYN, accesorios y repuestos exclusivos - transformador de pared grado médico para suministro de energía a instrumentos de diagnóstico de S.F.M.	HILLROM-WELCH ALLYN	GS 777 WALL TRANSFORMER #901093 / ACCESORIOS: REF 11720 & REF.23810	(10)24289	No reporta	Clinica de Occidente S.A	El día 21 agosto 2025 se observa el ingreso al consultorio 11 de un masculino de contextura gruesa, vestido con camisa roja, pantalón color beige y extras un equipo de órganos	Valle del Cauca	Cali
H2509-00631	10/09/2025	9/06/2025	20053063	2022DM-0009186-R1	Transformador de pared GS 777 para sistemas de diagnóstico WELCH ALLYN, accesorios y repuestos exclusivos - transformador de pared grado médico para suministro de energía a instrumentos de diagnóstico de S.F.M.	WELCH ALLYN	Equipo de Órganos GS 777	408282	No reporta	Red de Salud del Suroriente E.S.E	Se reporta el hurto por parte de la jefe que atiende en el consultorio, quien indica que salió por 20 minutos a hacerle acompañamiento a un paciente, al volver encuentra la pared con el vacío.	Valle del Cauca	Cali
H2509-00632	8/09/2025	5/08/2025	20028449 20122444	2021DM-0007418-R1 2017DM-0015841	Sistema Osteosíntesis En Acero Inoxidable Waston Sistema De Fijadores Externos - Newfix	WASTON	PLACA HUMERO PROXIMAL III LOC X3H - 10735003 TORNILLO BLOQ 3.5 TARRAJANTE X 35MM- 10751035 TORNILLO BLOQ 3.5 TARRAJANTE X 40MM - 10751040 TORNILLO BLOQ 3.5 TARRAJANTE X 50MM WCD0291-10751050 BARRA FIBRA CARBONO 11MM D X 450MM L - DA0100901 CABEZAL DINAMIZADOR PARA RIEL DE 32MM- FA0200100 ARO 180MM 180e (1/2)- Q0110222 POSTE MACHO 2 ORIFICIOS- Q0100602 POSTE MACHO 4 ORIFICIOS - Q0100604 TORNILLO CANULADO - Q0100111 RIEL PARA FLONGADOR Y TRANSPORTE OSEO DE 32 Y	HW0291 WCD0154 WCD0259 WCD0200 WCD0291 122575 212312 171201 492401 431915 122574 351341	No reporta	Todo Ortopedico S.A.S	El día 05/08/2025 se realiza envío bajo la modalidad en consignación los dispositivos médicos bajo el proveedor de transporte. Sin embargo, no llegó a las instalaciones en la ciudad de Cali.	Bogotá D.C.	Bogotá
H2509-00634	9/09/2025	12/08/2025	20038529	2022EBC-0008205-R1	Bomba de Alimentación Enteral Freego - Bomba de Alimentación Enteral	FREEGO	REF. S400	No reporta	AF12198027 AF12198035 AF17222001 AF17222003 AF17222005	Abbott Laboratories de Colombia SAS	El día 12 agosto 2025 siendo las 15:57 en la ciudad de BOGOTÁ de manera presencial se presentaría pérdida de las bombas de nutrición enteral Freego.	Bogotá D.C.	Bogotá
H2509-00635	10/09/2025	14/02/2025	19988385	2017DM-0001459-R1	Oftalmoscopios Y Accesorios	RIESTER	RI FORMER 3653-300	No reporta	123035	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente	El día 14 febrero en el consultorio 104 del hospital de Kennedy, se evidencia que el equipo de órganos no se encontraba en el consultorio y la puerta se encuentra violentada en la parte de la chapa.	Bogotá D.C.	Bogotá
H2509-00636	10/09/2025	4/09/2025	19994073	2008DM-0002313	Ecógrafo Toshiba	TOSHIBA	TRANSDUCTORES PVU-375BT / PLU-1005BT / PVU - 781VTE	No reporta	SN:99A1743993 / SN: 99C1856786 / SN: 99A1652352	Instituto de Diagnóstico Médico IDIME	Sobre las 12:28 pm el servicio de Radiología ingresa una mujer externa a la organización ingresa y extrae los 3 transductores del ecógrafo.	Cundinamarca	Chia
H2509-00637	10/09/2025	14/08/2025	20014779	2020EBC-0005463-R1	Desfibrilador	MINDRAY	BENEHEART D3	No reporta	EZ-27093220	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur	La presente para notificar que el desfibrilador del área de reanimación de urgencias adultos Meissen no se encontraba en el campo de paro.	Bogotá D.C.	Bogotá
H2509-00638	11/09/2025	15/08/2025	20151606	2018DM-0018679	Absorbente Cal Sodada / Cal Sodada Spherasorb - Cal Sodada Intersorb Plus	INTERSURGICAL INTERSORB PLUS	2179000	1251520	No reporta	Intersurgic SAS	En las instalaciones de la compañía dos personas hurtaron 15 cajas del cal sodada, para un total de 30 unidades de esta referencia.	Bogotá D.C.	Bogotá
H2509-00644	15/09/2025	1/08/2025	20074436 20076768	2025DM-0011715-R1 2025DM-0012141-R1	Electrodo Implantable Electrodo Compatible Con Resonancia Magnética	Boston Scientific	644671-955 647841-402	885305 1582625 1433164	No reporta	Boston Scientific Colombia Limitada	Por medio de la presente quiero informar que una de nuestras especialistas ha tenido una pérdida de una caja con los insumos relacionados.	Atlántico	Barranquilla
H2509-00648	18/09/2025	14/06/2025	20075874 20113957	2024DM-0011596-R1 2016DM-0015117	Dispositivo o Prótesis para la Incontinencia Urinaria - Hemiameah S.R.L Agujas Introductoras	HERNIAMESH	PAR AGUJAS HELICOIDALES 4MM (NDHE01 NDHE03) TS11	194 225 2120	No reporta	Surigón & Cia SAS	Amablemente me permito informar que el día 14 de junio del presente año, la transportadora nos reportó hurto del vehículo donde viajaban los dispositivos.	Cundinamarca	Cota
H2509-00649	18/09/2025	15/09/2025	20014779	2020EBC-0005463-R1	Desfibrilador	Mindray	Beneheart D3	No reporta	EZ-85005811	Clinica Ospedale Manizales	El día 15 de septiembre, se evidenció el ingreso de tres personas sospechosas a las 2:00 p.m., quienes a las 3:50 p.m. sustrajeron el dispositivo en un momento de alta afluencia de personas.	Caldas	Manizales
H2509-00650	18/09/2025	1/01/2025	20172785	2019DM-0020832	Negative Pressure Wound Therapy System- Sistema de Terapia de Heridas de Presión Negativa	VR MEDICAL	VCARE1000-300S	No reporta	VC0321070012	Madhos SAS	El día 01 enero 2025 aproximadamente a las 10:00 en la ciudad de ARMENIA, QUINDIO, se presenta pérdida de dispositivo médico.	Quindío	Armenia
H2509-00652	19/09/2025	18/09/2025	20134848	2019DM-0019532	Renasys To/Uch/ Terapia De Presión Negativa Para Heridas	RENASYS TOUCH	66801280	No reporta	KUFJ240298/KUFJ230845	Smith & Nephew Colombia SAS	De acuerdo con lo informado por el cliente, los dispositivos médicos se encontraban pendientes del proceso de limpieza y de desinfección, sin embargo, el personal nuevo de la institución consideró erróneamente que los productos ubicados en la bolsa roja debían ser desechados y a la fecha, no han sido recuperados ni localizados.	Bogotá D.C.	Bogotá
H2509-00653	19/09/2025	30/08/2025	20053063	2022DM-0009186-R1	Transformador de pared GS 777 para Sistemas de Diagnostico Welch Allyn, Accesorios y Repuestos Exclusivos - Transformador de Pared Grado Médico para Suministro de Energía A Instrumentos de Diagnostico de S.F.M.	WELCH ALLYN	EQUIPO DE ORGANOS (777 10-71)	No reporta	No reporta	Virrey Solis IPS S.A	El día 19 de septiembre durante la inspección se evidencia que la puerta fue violentada y los cables de la torre de órganos fueron cortados, se llevaron el oftalmoscopio y Otoscopio	Cundinamarca	Soacha
H2509-00654	19/09/2025	23/08/2025	20138514	2017DM-0017337	Oftalmoscopio	WELCH ALLYN	POCKET JR. OPHTHALMOSCOPE	No reporta	3002628/23-262/Z3,	Virrey Solis IPS S.A	La presente es con el fin de informar que durante la ronda del día 23/08/2025, junto con la supervisora se evidencio que los equipos, no encontraron en el servicio y se verificó en los diferentes sitios de la Unidad y no se encontraron.	Valle del Cauca	Cali
H2509-00663	26/09/2025	26/06/2025	19988387	2017DM-0001457-R1	Tensiómetros Aneroides Riester Minimus II, Minimus III, Precisa N, Babyphon, Ri-San, Ri-Med, Ri-Mega, Exacta, Big Ben, Sanaphon, R1 Shock - Proof	RIESTER	EXACTA 1350	No reporta	201222886	ESE Región De Salud Centro Oriente Almeidas	Se reporta en la ESE REGION DE SALUD CENTRO ORIENTE ALMEIDAS la pérdida de un tensiómetro manual, que se encontraba ubicado en el área de procedimientos del puesto de salud de Manta.	Cundinamarca	Manta
H2509-00664	26/09/2025	26/09/2025	20084635	2025DM-0012500-R1	Prótesis articulares de cadera e instrumentos e instrumentos	MEDACTA	COPA NO CEMENTADA VERSAFITCUP CC TRIO #44 01.26.45.0044	2115950	No reporta	Dipromedicos SAS	Se remitió para reemplazo total de cadera a la IPS Clínica Santa Ana, pero el implante no fue devuelto tras el procedimiento.	Norte de Santander	Cúcuta
H2509-00665	26/09/2025	16/09/2025	20138514 20145869 20125878 20133923 20103602 19988389 20176453	2017DM-0017337 2018DM-0018127 2017DM-0018162 2017DM-0016987 2018EBC-0014835 2017DM-0001461-R1 2020DM-0021234	Oftalmoscopio Esfigmomanómetros Glucometros Accu-Chek Guide Y Accu-Chek Instant - Analizadores De Glucosa Termometro Digital AlfaSafe® Oxímetro De Pulso - Strong Medical ® / Oxímetro - Oxímetro De Pulso - Pulsoxímetro Esteloscopios Riester Cardiphon, Duplex, De Luxe Duplex, De Luxe, Duplex, Tristar, Anestolphon, Ri-Rap, Pinard, Instrumental Medicinamentario- Instrumental	WELCHALLYN ACCU-CHEK ALFA SAFE AEON	OFTALMOSCOPIO PORTATIL OTOSCOPIO DS44-11CBT INSTANT A320 4041 No reporta	00732094195934 00732094195958 200505193009 96802259223 EX06201 201002684 1948 No reporta	No reporta	Juan Sebastián Valencia Quintero	El día de hoy, 16/09/2025 un sujeto de sexo masculino, de contextura delgada, estatura aproximada de 1.60 metros, tez canela, quien vestía gorra y camisa oscura, acompañado de una motocicleta, procedió a romper el vidrio del copiloto del vehículo y hurtar los elementos que se encuentran allí.	Valle del Cauca	Cali
H2509-00666	26/09/2025	17/09/2025	20129413	2017DM-0016495	Ultrasonud System - Sistema de Ultrasonido para Diagnostico	GENERAL ELECTRIC	ECOGRAFO LOGIQ S8 - TANSDUCTOR LINEAL ML6-15-D 5199103 TANSDUCTOR CONVEXO C1-6 5418916 TRANSVAGINAL TC5-9-0-5492381	No reporta	302233WP2 441533YP7 1150767WYX0	Los Cobos Medical Center	El día 17 de septiembre consultorio de ecografía se presentó el hurto de tres transductores (lineal, convexo y transvaginal).	Bogotá D.C.	Bogotá
H2509-00667	26/09/2025	23/05/2025	20014779	2020EBC-0005463-R1	Desfibrilador	Mindray	BeneHeart D30	No reporta	FP5-4A012259	Clinica la Victoria S.A.S	Siendo las 9:30 am del día 23/05/2025, un hombre entra fingiendo ser un paciente a las instalaciones de la clínica y recorre todas las instalaciones de la institución hasta llegar a la sala de reanimación del servicio de urgencias, de ahí toma el equipo (DEFIBRILADOR) y lo guarda en su morral, posteriormente sale de las instalaciones.	Bogotá D.C.	Bogotá
H2509-00668	26/09/2025	10/09/2025	20159557	2020EBC-0021139	Ventilador Mecánico / Ventilador	ZOLL	EMV +	No reporta	AY20F017569	Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E	En la madrugada del día de hoy miércoles 10 de Septiembre se presentó la pérdida del ventilador instalado en reanimación Urgencias en la USS CHIRCALES	Bogotá D.C.	Bogotá
H2509-00669	26/09/2025	19/09/2025	20159557 20083131	2020EBC-0021139 2024DM-0011597-R1	Ventilador Mecánico / Ventilador Aspiradores - Accesorios y Repuestos	CAMI	EMV + No reporta	No reporta	AY20F018173 156343	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente	La auxiliar de enfermería reporta que el equipo no se encuentra en la ambulancia	Bogotá D.C.	Bogotá

H2509-00670	26/09/2025	25/09/2025	20195017	2020DM-0022734	Máscaras de Ventilación para Cpap/ CpapBipap - Máscaras Faciales y Nasales para Ventilación Cpap y Bpap	BMC Medical Co., Ltd	MASCARA ORONASAL + L (F5A+L)	D250504311	No reporta	Futumedica S.A.S.	El día 25/09/2025, dos personas desconocidas ingresaron a las instalaciones de la Fundación Sueño Vigilia Colombiana como supuestos funcionarios. Allí realizaron la entrega de facturas y retiraron los dispositivos médicos.	Bogotá D.C.	Bogotá
H2509-00671	26/09/2025	26/09/2025	20278835	2024DM-0028761	Tattoo Needle - Aguja para Tatuaje	ULTIMATE	1014RS 1007RL 1009RM 1027RM 1015RM 1003RL 1023RM 1025RM 1009RL 1007RL 1005RL 1003RL 10015RM	D250504311	No reporta	Crimson Group SAS	El día Lunes al momento de la recepción del vehículo donde se transportaba la mercancía, se evidenció la ausencia de material.	Bogotá D.C.	Bogotá
H2509-00672	29/09/2025	8/08/2025	20199676 20003727	2021EBC-0024250 2018DM-000367-R1	Oxímetro De Pulso Partes Accesorios y Repuestos Regulator Medicinal- Air Imelan	MOVE ALTON MANUFACTURA /IMETAN	JPD-500C R-904 R-915	No reporta	8732500C001268 249242 247085	Amanecer Medico SAS	Los tenedores del equipo intentaron tomar usar los dispositivos. Sin embargo, no los encontraron, se presume que puede haber sido sustraído del domicilio.	Cauca	Popayán
H2510-00683	1/10/2025	6/09/2025	19958153 202253 202255 19973799 203688 55169 19969997 19996829 20001043 20144269 19923522 20207256 20064594	2015DM-0003556-R1 2016DM-000156-R2 2017DM-0000213-R2 2017DM-000381-R1 2017DM-0000450-R2 2017DM-0000578-R2 2017EBC-0000505-R1 2019DM-0002329-R1 2019DM-0002985-R1 2019DM-0020171 2021DM-0000833-R2 2021DM-0024299 2024DM-0010508-R1	Sofsilik-Sutura De Seda Tran?Ada Nao Absorvel Com Aguilha, Com E Sem Revestimiento De Cera / Sofsilik-Sutura De Seda Trenzada No Absorbible Con Aguja, Con Y Sin Revestimiento De Cera. Monofilament Polypropylene Nonabsorbable Suture Surgipro/ Surgipro II / Sutura No Absorbible Monofilamento De Polipropileno Surgipro / Surgipro II Sofsilik-Waw Or Silicone Coated Braided Silk Nonabsorbable Suture / Sofsilik-Sutura De Seda O Silicona Parietlene Flat Sheet Mesh, Parietlene Lightweight Mesh, Parietlene Macroporous Mesh / Malla De Lamina Plana Parietlene, Malla Ligera Parietlene, Malla Macroporosa Parietlene. Biosyn Monofilament Absorbable Suture / Sutura Absorbible Monofilamento Biosyn. Polysorb Braided Absorbable Suture / Sutura Absorbible Trenzada Polysorb. ForceTriad Energy Platform And Accessories / Generator De Electrocirugia ForceTriad, Accesorios Y Repuestos Electrological Vessel Sealing Devices / Dispositivos Electroquirúrgicos De Sellado.	POLYSUTURE,SOFILIK /COVIDIEN,MEDTRONIC /COVIDIEN,SURGIPIRO,M EDTRONIC SOFILIK,COVIDIEN,ME DTRONIC Parietlen,Sofradim,Covidi en,Medtronic BIOSYN,COVIDIEN,MED TRONIC POLYSORB, COVIDIEN, MEDTRONIC Covidien, Valleylab, Medtronic, ForceTriad Medtronic, Covidien, Ligasure, Impact, Advance, Bizact, Precise POLYSUTURE, MAXSORB, POLYSUTURE, COVIDIEN, MEDTRONIC POLYSUTURE,COVIDIE N,MEDTRONIC Medtronic COVIDIEN IIC COVIDIEN™, CI JIP™	SP24420 SP24410 SP5663 SP5686 SP1697 VP557X-2 CP423 CP423 GS835 SS823 PPM11515X3 PPM1106X3 SM5638 GL122 GL123 UL203 UL203 GL122 FT0021S F18009 LF1937 LF1212A 8640-01PT 86801PT CG123 CG925 GIA80XTC	2464792N 2465141N D5C4633FY D4B2333FY D4C4406GY D5B3489FGY D5D2375Y D4L3996Y D5A1954Y D5G341Y D5C3292Y SVE1272X SVE0164X D4M1427FY A5B1882Y A5D1289Y D4F2831Y D4F3233Y A5B1882Y 9651 412628 51780194X S24M1721 2455538N 2458589N D4I7232ZY	No reporta	Medtronic Colombia S.A.	El conductor del vehículo manifiesta que, al llegar al punto del puente de Zuñaras, aproximadamente un kilómetro más adelante, observó alrededor de 20 personas que afirmaban pertenecer al Frente Carlos Patiño. Estas personas le ordenaron abrir el furgón y le indicaron que delimitaran con la empresa para "arreglar con dinero" a fin de permitir que el vehículo continuara su recorrido. Posteriormente, le ordenaron cerrar la puerta y descender del vehículo, mientras se encontraba rodeado de personal totalmente armado.	Cauca	Popayán
H2510-00688	3/10/2025	29/09/2025	20001847 20138514	2020EBC-0004122-R1 2017DM-0017337	Wem Microprocessed Electrosurgical Unit / Unidad Electroquirúrgica Microprocesada, Accesorios, Software y Repuestos Oftalmoscopio	WEM Welch Allyn	Electrobisturi Microprocesado (SS-200 e) Pocket Led	No reporta	00053-00224	SES Hospital Universitario de Caldas	El día viernes 26 de septiembre, a las 6:40 p. m., la auxiliar de enfermería informó vía telefónica la ausencia de varios equipos en el consultorio 21.	Caldas	Manizales
H2510-00689	3/10/2025	1/10/2025	19987936	2017DM-0001398-R1	Medgel	SILIMED	1240-0112; 1240-0111	305341-35 305341-35-36 305341-35-37 305393-1 30530-27	305341-35 305341-35-36 305341-35-37 305393-1 30530-27	Silimed Colombia S.A.S	Durante un proceso de devolución desde Barranquilla a Bogotá se reportó la sustracción del producto embaldado en caja, recibiendo la caja vacía sin el producto	Atlántico	Barranquilla
H2510-00691	3/10/2025	22/09/2025	20133654	2017DM-0016862	Sistemas de ultrasonido para diagnóstico de phillips - Equipos transductores para ecografía por ultrasonido-safety cxx diagnostic ultrasound system	Philips	X5-1	No reporta	F03X04	Corporación Hospitalaria Juan Ciudad Méderi	Se recibe notificación el día 22 de septiembre por parte del servicio de cardiología notificando la pérdida con el transductor del ecocardiografo en la sede Barranquilla Unidos.	Bogotá D.C.	Bogotá
H2510-00696	10/10/2025	21/09/2025	20180346	2020EBC-0021906	Desfibrilador	Mediana	D 500	456962100068	456962100068	Hospital Departamental San Antonio	El día 21 de septiembre de 2025 en el turno noche, siendo las 9 de la noche le realizan prueba de control al desfibrilador que se encontraba en la sala de reanimación del servicio de urgencias, de lo que queda registro, después de ello el día 22 de septiembre de 2025 en la mañana el personal de enfermería se da cuenta que no está el desfibrilador en la sala de reanimación del servicio de urgencias, por lo que informan al área administrativa donde realizan la búsqueda a través de la revisión de cámaras donde no El día 06 de octubre de 2025, aproximadamente a las 11:47 a.m., se evidencia, mediante las cámaras de seguridad, el ingreso de tres individuos al área de reanimación de la institución. Los sujetos permanecieron en la sala durante aproximadamente un (1) minuto y, posteriormente, se observa su salida. P previo al despacho de los equipos, el cliente remitió un comprobante de pago alterado, en el cual se registraba una consignación en efectivo. Al realizar la verificación inicial de los movimientos bancarios, se evidenció un abono reflejado en la cuenta, motivo por el cual se procedió con el envío del pedido. Sin embargo, posteriormente, al revisar en detalle la información suministrada por la entidad bancaria, se constató que el pago había sido efectuado mediante un cheque, el cual fue devuelto por causal 5 (fondos insuficientes). El día 10 de octubre de 2025, en horas de la tarde, la empresa Visión Médica Colombia presume que la maleta pudo haberse caído del vehículo sin que él se percatara en el momento. Al llegar a la Avenida 129 con Carrera 60, notó la ausencia del equipo y de inmediato regresó a buscarlo por el recorrido realizado, inspeccionando cuidadosamente la zona donde considera que pudo haberse extraviado, sin Al recibir el material en bodega, durante la inspección en el área de lavado se evidencia la ausencia de cuatro piezas.	Caldas	Villamaría
H2510-00697	10/10/2025	6/10/2025	20014779	2020EBC-0005463-R1	Desfibrilador	MINDRAY	BENEHEART D3	No reporta	EZ-99025182	E.S.E Hospital Divino Salvador De Sopo	El día 21 de septiembre de 2025 en el turno noche, siendo las 9 de la noche le realizan prueba de control al desfibrilador que se encontraba en la sala de reanimación del servicio de urgencias, de lo que queda registro, después de ello el día 22 de septiembre de 2025 en la mañana el personal de enfermería se da cuenta que no está el desfibrilador en la sala de reanimación del servicio de urgencias, por lo que informan al área administrativa donde realizan la búsqueda a través de la revisión de cámaras donde no El día 06 de octubre de 2025, aproximadamente a las 11:47 a.m., se evidencia, mediante las cámaras de seguridad, el ingreso de tres individuos al área de reanimación de la institución. Los sujetos permanecieron en la sala durante aproximadamente un (1) minuto y, posteriormente, se observa su salida. P previo al despacho de los equipos, el cliente remitió un comprobante de pago alterado, en el cual se registraba una consignación en efectivo. Al realizar la verificación inicial de los movimientos bancarios, se evidenció un abono reflejado en la cuenta, motivo por el cual se procedió con el envío del pedido. Sin embargo, posteriormente, al revisar en detalle la información suministrada por la entidad bancaria, se constató que el pago había sido efectuado mediante un cheque, el cual fue devuelto por causal 5 (fondos insuficientes). El día 10 de octubre de 2025, en horas de la tarde, la empresa Visión Médica Colombia presume que la maleta pudo haberse caído del vehículo sin que él se percatara en el momento. Al llegar a la Avenida 129 con Carrera 60, notó la ausencia del equipo y de inmediato regresó a buscarlo por el recorrido realizado, inspeccionando cuidadosamente la zona donde considera que pudo haberse extraviado, sin Al recibir el material en bodega, durante la inspección en el área de lavado se evidencia la ausencia de cuatro piezas.	Cundinamarca	Sopo
H2510-00698	10/10/2025	25/09/2025	20200332	2021EBC-0024251	Monitor para Paciente	YUNIS MEDICAL	S90	No reporta	S90-25030100012.S90-25030100010.S90-25030100005.S90-25030100009	Equibiomedic S.A.S	El día 21 de septiembre de 2025 en el turno noche, siendo las 9 de la noche le realizan prueba de control al desfibrilador que se encontraba en la sala de reanimación del servicio de urgencias, de lo que queda registro, después de ello el día 22 de septiembre de 2025 en la mañana el personal de enfermería se da cuenta que no está el desfibrilador en la sala de reanimación del servicio de urgencias, por lo que informan al área administrativa donde realizan la búsqueda a través de la revisión de cámaras donde no El día 06 de octubre de 2025, aproximadamente a las 11:47 a.m., se evidencia, mediante las cámaras de seguridad, el ingreso de tres individuos al área de reanimación de la institución. Los sujetos permanecieron en la sala durante aproximadamente un (1) minuto y, posteriormente, se observa su salida. P previo al despacho de los equipos, el cliente remitió un comprobante de pago alterado, en el cual se registraba una consignación en efectivo. Al realizar la verificación inicial de los movimientos bancarios, se evidenció un abono reflejado en la cuenta, motivo por el cual se procedió con el envío del pedido. Sin embargo, posteriormente, al revisar en detalle la información suministrada por la entidad bancaria, se constató que el pago había sido efectuado mediante un cheque, el cual fue devuelto por causal 5 (fondos insuficientes). El día 10 de octubre de 2025, en horas de la tarde, la empresa Visión Médica Colombia presume que la maleta pudo haberse caído del vehículo sin que él se percatara en el momento. Al llegar a la Avenida 129 con Carrera 60, notó la ausencia del equipo y de inmediato regresó a buscarlo por el recorrido realizado, inspeccionando cuidadosamente la zona donde considera que pudo haberse extraviado, sin Al recibir el material en bodega, durante la inspección en el área de lavado se evidencia la ausencia de cuatro piezas.	Valle del Cauca	Cali
H2510-00699	14/10/2025	10/10/2025	20006907	2019DM-0003975-R1	Unidad de Cirugía- Piezomed	W&H	30078000	No reporta	04984	Visión Médica Colombia SAS	El día 21 de septiembre de 2025 en el turno noche, siendo las 9 de la noche le realizan prueba de control al desfibrilador que se encontraba en la sala de reanimación del servicio de urgencias, de lo que queda registro, después de ello el día 22 de septiembre de 2025 en la mañana el personal de enfermería se da cuenta que no está el desfibrilador en la sala de reanimación del servicio de urgencias, por lo que informan al área administrativa donde realizan la búsqueda a través de la revisión de cámaras donde no El día 06 de octubre de 2025, aproximadamente a las 11:47 a.m., se evidencia, mediante las cámaras de seguridad, el ingreso de tres individuos al área de reanimación de la institución. Los sujetos permanecieron en la sala durante aproximadamente un (1) minuto y, posteriormente, se observa su salida. P previo al despacho de los equipos, el cliente remitió un comprobante de pago alterado, en el cual se registraba una consignación en efectivo. Al realizar la verificación inicial de los movimientos bancarios, se evidenció un abono reflejado en la cuenta, motivo por el cual se procedió con el envío del pedido. Sin embargo, posteriormente, al revisar en detalle la información suministrada por la entidad bancaria, se constató que el pago había sido efectuado mediante un cheque, el cual fue devuelto por causal 5 (fondos insuficientes). El día 10 de octubre de 2025, en horas de la tarde, la empresa Visión Médica Colombia presume que la maleta pudo haberse caído del vehículo sin que él se percatara en el momento. Al llegar a la Avenida 129 con Carrera 60, notó la ausencia del equipo y de inmediato regresó a buscarlo por el recorrido realizado, inspeccionando cuidadosamente la zona donde considera que pudo haberse extraviado, sin Al recibir el material en bodega, durante la inspección en el área de lavado se evidencia la ausencia de cuatro piezas.	Bogotá D.C.	Bogotá
H2510-00702	17/10/2025	3/10/2025	20081546	2024DM-0011839-R1	Knee Instruments - Instrumentos Quirúrgicos Ortopédicos - Arthrex Inc.	Arthrex	AR-1510D AR-1510FD-24 AR-1510FS-7 AR-1510FD-35	224, 152251, 152228, 051	No reporta	Arthrex Colombia SAS	El día 21 de septiembre de 2025 en el turno noche, siendo las 9 de la noche le realizan prueba de control al desfibrilador que se encontraba en la sala de reanimación del servicio de urgencias, de lo que queda registro, después de ello el día 22 de septiembre de 2025 en la mañana el personal de enfermería se da cuenta que no está el desfibrilador en la sala de reanimación del servicio de urgencias, por lo que informan al área administrativa donde realizan la búsqueda a través de la revisión de cámaras donde no El día 06 de octubre de 2025, aproximadamente a las 11:47 a.m., se evidencia, mediante las cámaras de seguridad, el ingreso de tres individuos al área de reanimación de la institución. Los sujetos permanecieron en la sala durante aproximadamente un (1) minuto y, posteriormente, se observa su salida. P previo al despacho de los equipos, el cliente remitió un comprobante de pago alterado, en el cual se registraba una consignación en efectivo. Al realizar la verificación inicial de los movimientos bancarios, se evidenció un abono reflejado en la cuenta, motivo por el cual se procedió con el envío del pedido. Sin embargo, posteriormente, al revisar en detalle la información suministrada por la entidad bancaria, se constató que el pago había sido efectuado mediante un cheque, el cual fue devuelto por causal 5 (fondos insuficientes). El día 10 de octubre de 2025, en horas de la tarde, la empresa Visión Médica Colombia presume que la maleta pudo haberse caído del vehículo sin que él se percatara en el momento. Al llegar a la Avenida 129 con Carrera 60, notó la ausencia del equipo y de inmediato regresó a buscarlo por el recorrido realizado, inspeccionando cuidadosamente la zona donde considera que pudo haberse extraviado, sin Al recibir el material en bodega, durante la inspección en el área de lavado se evidencia la ausencia de cuatro piezas.	Bogotá D.C.	Bogotá
H2510-00704	20/10/2025	17/10/2025	20213670	2021DM-0024465	Sistema de Ecografía de Diagnóstico de Uso General, Accesorios y Repuestos Ge	GE HEALTHCARE	23H45335VFS/ VENUE FIT	No reporta	VFE000536	G. Barco S A	El día 17 de octubre, a la 1 pm aproximadamente, en la ruta de entrega a la Fundación Cardio Infantil, se presenta hurto del equipo en referencia.	Bogotá D.C.	Bogotá
H2510-00706	21/10/2025	9/10/2025	19988387	2017DM-0001457-R1	Tensiómetros Aneroides Riester Minimus II, Minimus III, Precisa N, Babyphon, Ri-San., Ri-Med, Ri-Mega, Exacta, Big Ben, Sanaphon, R1 Shock - Proof	RIESTER	TENSIOMETRO ANEROIDE EXACTA 1350	774082	250720706	E.S.E Hospital San José de Belén de Umbria	El día 9 de octubre de 2025, en horas de la tarde, ingresó a las instalaciones personal perteneciente a una empresa de telefonía con el fin de realizar la instalación de servicios. Durante el desarrollo de la actividad, se presentó el hurto de uno de los equipos utilizados en el procedimiento.	Risaralda	Belén de Umbria

H2510-00707	26/10/2025	21/10/2025	20197944 20001871	2021EBC-0023576 2019EBC-0003486-R1	Monitor Desfibrilador Monitor De Paciente Mindray	COMEN MINDRAY	S5 IMEC-8	No reporta	S5230413005 EW-74035670	Clinica Genezen SAS	El día 21/10/2025 se presentó el hurto del equipo biomédico en las instalaciones de la Clínica.	Antioquia	Medellin
H2510-00717	26/10/2025	21/10/2025	20014779	2020EBC-0005463-R1	Desfibrilador	mindray	beneheart d3	No reporta	EZ-11052537	E.S.E Hospital Regional Manuela Beltrán	El día 21 de octubre de 2025, ingresaron a la institución dos sujetos que portaban gomas y tapabocas, quienes se dirigieron hacia el pasillo de vacunación. Posteriormente, ingresaron dos mujeres al área de consulta externa general y se desplazaron hasta el cuarto de equipos biomédicos, donde procedieron a desconectar un equipo y guardar un desfibrilador en un bolso de mano de color blanco. Después de ello, salieron del servicio y posteriormente de la institución, logrando distraer al personal con la	Santander	El Socorro
H2510-00718	26/10/2025	9/09/2025	20145161	2018DM-0018035	Ecógrafo	TOSHIBA	PUV-375BT,PVU-781VT,PLU-1204BT,PLU-704BT,PVU-375BT,PSU-25BT,PLU-F04BT	No reporta	99B2452355_99B15836 86_99B2196772_99A165 6552_99B2462356_99C 245235	Corporación Salud UN	El sábado 06 de septiembre de 2025 se constató la sustracción ilícita de siete (7) transductores de ecógrafos, que se encontraban en el servicio de Radiología e Imágenes Diagnósticas.	Bogotá D.C.	Bogotá
H2511-00738	2/11/2025	10/10/2025	20078828	2014DM-0011520	Sistema de ultrasonido diagnóstico dc-n2, dc-n2t, dc-n2s - sistema de ultrasonido diagnóstico - mindray	Mindray	Transductor Transvaginal	No reporta	AGD44116754	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente	El día 10 de septiembre de 2025, informa la jefe de enfermería que no se encuentran los transductores (Transvaginal y Convex). Por lo cual, se procede a revisar por las demás áreas del servicio realizando búsqueda exhaustiva, sin lograr encontrarlos.	Bogotá D.C.	Bogotá
H2511-00739	2/11/2025	1/10/2025	20014779	2020EBC-0005463-R1	Desfibrilador	MINDRAY	BENEHEART D3	No reporta	EL-68028629	Clinica Avidanti Manizales	El día 1 de octubre de 2025, se evidencia en el área de resonancia de la Clínica Avidanti Manizales, la ausencia de un Desfibrilador Monitor Bifásico y los accesorios del monitor de signos vitales (saturador de oxígeno, clave ECG, brazalete de presión y fonendoscopia).	Caldas	Manizales
H2511-00740	2/11/2025	3/10/2025	20014779	2020EBC-0005463-R1	Desfibrilador	MINDRAY	BENEHEART D3	No reporta	EZ-29096930	Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E Sede San Blas	Se informa la pérdida de un equipo biomédico en el servicio de Reanimación de Urgencias Adulto.	Bogotá D.C.	Bogotá
H2511-00741	2/11/2025	23/09/2025	19992412	2019EBC-0002632-R1	Desfibriladores nihon kohden , accesorios, software y repuestos.	NIHON KOHDEN	CARDIO LIFE	No reporta	1950	Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E Sede Jorge Elicer Galán	El día 23 de septiembre de 2025, se recibió una llamada telefónica por parte del biomédico terciarizado informando la pérdida de un desfibrilador.	Bogotá D.C.	Bogotá
H2511-00742	2/11/2025	7/10/2025	20014779	2020EBC-0005463-R1	Desfibrilador	Mindray	Beneheart D3	No reporta	EZ-9C11052500	E.S.E Hospital San Juan de Dioce	El día martes 07 de octubre, se evidencia que una pareja ingresa al servicio de hospitalización ginecobstetra de la E.S.E. y se lleva el desfibrilador en una bolsa de mercado.	Santander	Floridablanca
H2511-00743	2/11/2025	3/10/2025	20084482	2024DM-0012155-R1	Sistema de diagnóstico por ultrasonido- Mindray	MINDRAY	MX7	No reporta	HQ1-14000428	ESE Hospital San Vicente de Paúl	El 3 de octubre de 2025, entre las 8:34 y las 8:50 a. m., ingresaron al hospital cuatro mujeres que permanecieron en las áreas de consulta externa e imagenología. Una de ellas accedió al consultorio donde se encontraba el ecocardiógrafo y, minutos después, se le observó salir con un bolso de gran tamaño, en el que presumiblemente ocultaba el equipo. Posteriormente, las cuatro mujeres abandonaron el hospital sin que el personal de seguridad realizara la revisión correspondiente.	Risaralda	Santa Rosa de Cabal
H2511-00744	2/11/2025	8/06/2025	20088661	2025DM-0012622-R1	Sistema de diagnóstico por ultrasonido.	MINDRAY	DC-70 INSIGHT	No reporta	CJ1-85000047	Sociedad Médico Quirúrgica Nuestra Señora de Belén de Fusagasugá	Hurto ecógrafo	Cundinamarca	Fusagasugá
H2511-00745	2/11/2025	17/10/2025	20094679	2015EBC-0013801	Ventilador pulmonar a presión y volumen luft 3 / ventilador pulmonar a presión y volumen	LEISTUNG	PR4-G	No reporta	F21205	Aprehisi Group S.A.S	Sustraeen equipos biomédicos de la ambulancia medicalizada	Cesar	Valledupar
H2511-00746	2/11/2025	20/10/2025	20066134 20039096 20002636 20001873	2013DM-0010365 2011DM-0007926 2019DM-0003156 2008DM-0002950	Icon + cpap fisher & paykel - unidades de presión continua positiva en las vías respiratorias - fisher & paykel Sistema vpap/cpap s9 Equipo bpap - respironics, resmed Equipo cpap (continuous positive airway pressure) remstar, linde, accesorios y repuestos	FISHER & PAYKEL RESMED REMSTAR	EQUIPO RENTA AUTO CPAP F&P EQUIPO RENTA BIPAP AUTO 25 RESMED CPAP S9 ELITE RESMED EQUIPO BIPAP HARMONY S8 BIPAP AUTO - RESMED EQUIPO RENTA CPAP REMSTAR PLUS CPAP S8 ELITE S8 AUTOSET VANTAGE	No reporta	20110436437 1,30228E+11 1,40811E+11 1,50324E+11 1,40818E+11 1,61021E+11 1,40811E+11 1,40818E+11 1,41111E+11 1,61027E+11 1,40626E+11 20110436473 20110702796 22111245266 22112074592 23111148029 23111626636 23131812223 23131872086 23141094458 22111245262 23111194026 23111194521 22111243355 22111243866 23111173936 23444137487	Messer Colombia SA	Dispositivos médicos que no entregan los usuarios a la compañía.	Bogotá D.C.	Bogotá
H2511-00747	2/11/2025	15/12/2024	20014779	2020EBC-0005463-R1	Desfibrilador	MINDRAY	BENEHEART D3	No reporta	EZ-04039208	Centro de Salud Virgen de Lourdes E.S.E	El personal médico asistencial evidencia que el desfibrilador no se encuentra en sala de reanimación	Nariño	Buesaco
H2511-00748	2/11/2025	20/10/2025	20014779	2020EBC-0005463-R1	Desfibrilador	MINDRAY	BENEHEART D3	No reporta	EZ-36112556	Hospital Regional de Duitama E.S.E.	En el servicio de gastroenterología, se evidencia que falta el desfibrilador bifásico, se buscó el equipo por todos los servicios del hospital el cual no fue encontrado.	Boyacá	Duitama
H2511-00749	2/11/2025	18/10/2025	20014779	2020EBC-0005463-R1	Desfibrilador	Mindray	Beneheart D3	No reporta	EZ-14061262	Hospital Regional de Moniquirá ESE	El 18 de octubre de 2025, alrededor de las 11:18 horas, ingresó al hospital un grupo de visitantes. Los cuales, se dirigieron a la habitación 2 del servicio de hospitalización. Minutos después, la mujer salió de la habitación, verificó que no hubiera personal en el pasillo y procedió a desconectar el desfibrilador del carro de paro para llevarlo nuevamente a la habitación, donde lo introdujo en una maleta blanca. Posteriormente, ambos individuos abandonaron la institución. Las cámaras evidenciaron que el acompañante masculino distraía al personal de seguridad, mientras la mujer salía del área con el equipo sustraído.	Boyacá	Moniquirá
H2511-00750	16/11/2025	14/10/2025	20007077 20001871 20078793	2020EBC-0004356-R1 2019EBC-0003486-R1 2014EBC-0012134	Desfibriladores instramed Monitor de paciente mindray Monitor de signos vitales multiparámetros - monitor de signos vitales multiparámetros, accesorios y repuestos	ZONCARE	CARDIOMAX MEC 10 PM-7000D	No reporta	CM 17260 KN-96046940 / KN- 96046948 H021160105211N0219	E.S.E Hospital de la Vega	Alrededor de las 12:50 del 14 de octubre, ingresaron a la sala de partos cuatro personas (dos mujeres y dos hombres), aprovechando que no se encontraba personal asistencial. Una de las mujeres sustrajo el equipo, mientras sus acompañantes distraían al personal de seguridad y bloqueaban la visibilidad del área.	Cundinamarca	La Vega

H2511-00751	2/11/2025	10/10/2025	20001871	2019EBC-0003486-R1	Monitor de paciente mindray	MINDRAY	IMEC 8	No reporta	EW-74035670	Hospital del Alma Mater de Antioquia	Al entrar al consultorio oncología 2, se evidencia que el monitor de toma de signos vitales no se encontraba.	Antioquia	Medellin
H2511-00752	2/11/2025	26/10/2025	20014779	2020EBC-0005463-R1	Desfibrilador	MINDRAY	BENEHEART D3	No reporta	EZ-93018374	Inversiones Clinica Meta	En la ronda que se realiza de equipos biomédicos, se observa que el desfibrilador del carro de paro del servicio de urgencias no se encontraba.	Meta	Villavicencio
H2511-00754	6/11/2025	24/07/2025	20003727	2018DM-0003367-R1	Regulador Medicinal- Air Imetan	IMETAN	CGA870	No reporta	24515	Amanecer Medico SAS	La transportadora encargada del envío del dispositivo a la bodega informó que la caja en la que fue embaldado llegó abierta y sin el contenido correspondiente.	Quindío	Armenia
H2511-00757	11/11/2025	31/10/2025	20007891	2019DM-0004142-R1	Humidificador respiratorio, cámaras y circuitos respiratorios fisher paykel healthcare, accesorios y repuestos	FISHER PAYKEL HEALTHCARE	MR850JSU	No reporta	110505109022	Equibiomedic S.A.S	El equipo se encontraba en calidad de comodato en la Fundación Santa Fe de Bogotá, institución que informó que, pese a realizar una búsqueda exhaustiva, no fue posible localizarlo.	Bogotá D.C.	Bogotá
H2511-00758	12/11/2025	29/09/2025	20230053	2022DM-0025438	Catéter introductor	Boston Scientific	669183-201	CL12239	No reporta	Boston Scientific Colombia Limitada	Se traslada un insumo para el cliente UNID CARDIO Q DE NARIÑO S.A.S. Tras realizar la verificación correspondiente, el cliente confirma que la herramienta de rama, no fue encontrada en sus instalaciones. Por lo cual, se realizó una nueva búsqueda del insumo en físico, así como la revisión de registros de consumo asociados a esta referencia. Al no encontrarse evidencia de su ubicación o uso, el insumo se da por perdido.	Nariño	Pasto
H2511-00759	12/11/2025	11/10/2025	20146184	2018DM-0018139	Autorefracto/Keratometer - Auto Refracto/Queratometro	POTEC	PRK 7000	No reporta	K7ID19A	Import Vision SAS	El 11 de octubre de 2025, una de las clientas reportó el hurto de los dispositivos médicos.	Antioquia	La estrella
H2511-00761	13/11/2025	23/05/2025	20079009	2014DM-0011543	Air series/unidad cpap para uso doméstico	RESMED	CPAP AIRSENSE 10 ELITE	23211351635	23211351635	Amanecer Medico SAS	Personas ingresaron al apartamento de la usuaria y hurtaron varios elementos incluyendo el dispositivo médico.en.mencion.	Bogotá D.C.	Bogotá
H2511-00762	13/11/2025	4/04/2025	20081221	2014DM-0011179	Silla de ruedas manual, silla de ruedas con inodoro - dispositivos de asistencia y movilidad_ amanecer.medico_@bocafico	MOVE	SILLA DE RUEDAS RING ESTRELLA FS809B	No reporta	2103108000205	Amanecer Medico SAS	Paciente informa que la silla que tenía, fue hurtada en semana santa.	Valle del Cauca	Cali
H2511-00763	13/11/2025	16/10/2025	20003727	2018DM-0003367-R1	Regulador Medicinal- Air Imetan	IMETAN	REGULADOR DE OXIGENO R-915	No reporta	178432	Amanecer Medico SAS	Un familiar del paciente informó que, durante la hospitalización, se extravió el regulador que estaba instalado en el cilindro.	Atlántico	Barranquilla
H2511-00764	13/11/2025	20/10/2025	20109635	2016EBC-0014710	Dispositivo de cpap automatico dreamstation - equipos cpap para apnea obstructiva del sueño.	RESPIRONICS	DREAMSTATION AUTO CPAP (MODULO DE CONECTIVIDAD - 100610C)	No reporta	CO1751841C2BD	Amanecer Medico SAS	Paciente pierde modulo de conectividad asociado a su equipo de terapia de sueño.	Valle del Cauca	Cali
H2511-00765	13/11/2025	11/11/2025	20003727	2018DM-0003367-R1	Regulador Medicinal- Air Imetan	AIR IMETAN	REGULADOR DE OXIGENO R-915	No reporta	A0821609	Amanecer Medico SAS	Familiares del paciente informan que, durante el proceso de egreso del hospital se perdió un cilindro de oxígeno de 1.5 metros cúbicos y su respectivo regulador de flujo.	Cauca	Popayán
H2511-00770	16/11/2025	6/11/2025	20100931	2016EBC-0014448	Monitor de paciente	MINDRAY	UMEC 12	No reporta	KQ-16067506 KQ-16067576 KQ-16067740 KQ-16067752 KQ-16067765 KQ-1	Subred Integrada De Servicios De Salud Centro Oriente E.S.E.	Desde el 9 de agosto de 2024, la Unidad de Santa Clara ha registrado pérdidas recurrentes de equipos y accesorios. En el cruce de inventarios realizado a inicios de 2025 se evidenció la falta o no localización de 18 monitores, sin que las revisiones de seguridad, las rondas asistenciales ni las intervenciones de personal técnico arrojaran resultados concluyentes	Bogotá D.C.	Bogotá
H2511-00771	16/11/2025	18/02/2025	20017516	2020DM-0005465-R1	Sistema para calentamiento de fluidos- arizant@ranger@, bair hugger ranger@	No reporta	No reporta	No reporta	No reporta	Clinica Santa Teresita Del Niño Jesús	Se desaparece equipo de sala de cirugía.	Bogotá D.C.	Bogotá
H2511-00772	16/11/2025	31/10/2025	20014779	2020EBC-0005463-R1	Desfibrilador	MINDRAY	BENEHEART D3	No reporta	EZ-03035179	Hospital Santo Tomas de Villanueva	El 31 de octubre, una persona ingresó a la institución por el área de consulta externa y se dirigió al servicio de urgencias. Haciéndose pasar por paciente, entró a la sala de reanimación, donde sustrajo el dispositivo médico y lo guardó en el morral que llevaba consigo. Posteriormente, abandonó el lugar siguiendo la misma ruta por la que había ingresado.	La Guajira	Villanueva
H2511-00774	20/11/2025	18/10/2025	20079009	2024DM-0011543-R1	Air series/unidad cpap para uso doméstico	RESMED	S10	No reporta	2123182612711	Maple Respiratory IPS SAS	Paciente indica que, el equipo asignado para su tratamiento fue hurtado.	Caídas	Manizales
H2511-00775	20/11/2025	16/09/2025	20079009	2024DM-0011543-R1	Air series/unidad cpap para uso doméstico	Resmed	S10	No reporta	2123223383880	Maple respiratory IPS SAS	Paciente víctima de hurto por parte de seis sujetos armados, quienes sustrajeron el equipo médico junto con sus pertenencias personales.	Valle del Cauca	Yumbo
H2511-00776	20/11/2025	11/11/2025	20088661	2025DM-0012622-R1	Sistema de diagnóstico por ultrasonido.	Mindray	Ecógrafo Estacionario DC-70EXP	No reporta	CN6-11000275	Promotora Médica y Odontológica de Antioquia S.A.	El día 11 de noviembre al realizar la apertura de la sede, se evidencia que la puerta del servicio de ecografía fue forzada, al ingresar no se encuentra el Ecógrafo (consola principal + 3 transductores).	Antioquia	Medellin
H2511-00777	20/11/2025	11/11/2025	20053063	2022DM-0009186-R1	Transformador de Pared GS 777 para Sistemas de Diagnóstico Welch Allyn, Accesorios y Repuestos Excluyivos - Transformador de Pared Grado Médico para Suministro de Energía A Instrumentos de Diagnóstico de S.O.C.	WELCH ALLYN	EQUIPO DE ORGANOS DE PARED 77710-71	No reporta	No reporta	Hospital Rubén Cruz Vélez E.S.E.	Se recibe llamada de la jefe de Consulta externa el día 11/11 de 2025 quien expresa que, no se encuentra el equipo de órganos de pared. Por lo cual, se procede con la búsqueda en las demás áreas pero no se encontró.	Valle del Cauca	Tuluá
H2511-00778	20/11/2025	12/11/2025	20175636	2020EBC-0021577	Desfibrilador externo automático	MINDRAY	BENEHEART D3	No reporta	EZ-11052363	ESE Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo	Personal ajeno a la institución informa que se llevarían el equipo para revisión y se evidencia hurto del desfibrilador.	Huila	Neiva
H2511-00779	20/11/2025	21/08/2025	20203581	2021DM-0023661	Máquina de Terapia De Ventilación Con Presión Positiva - Resvent - Máquina De Terapia De Ventilación Con Presión Positiva	RESVENT	RXBREEZE 25ST	No reporta	GB-29808813	Maple Respiratory IPS SAS	Hurto del baúl del carro	Antioquia	Medellin
H2511-00780	20/11/2025	14/11/2025	20053063	2022DM-0009186-R1	Transformador de Pared GS 777 para Sistemas de Diagnóstico Welch Allyn, Accesorios y Repuestos Excluyivos - Transformador de Pared Grado Médico para Suministro de Energía A Instrumentos de Diagnóstico de S.O.C.	WELCH ALLYN	Equipo de órganos GS 777	No reporta	No reporta	Christus Sinergia Salud S.A	Se presenta hurto en un consultorio del tercer piso de la Sede Clínica Lungavita de Christus Sinergia	Valle del Cauca	Cali
H2511-00781	20/11/2025	23/09/2025	47836 20037924	2016DM-000215-R2 2021DM-0008237-R1	Introcán / Cánulas IV Silkam® / multifilamento trenzado, sutura no absorbible hecha de seda natural y recubierta con cera de parafina refinada. Stimupter® (agujas para estimulación nerviosa periférica).	B BRAUN	4251342 4251300 C0760447	25A26G8911 25B22G8301 624321	No reporta	B. Braun Medical S.A	B. Braun Medical S.A. realiza el reporte de hurto de los dispositivos en mención.	Atlántico	Barranquilla
H2511-00782	20/11/2025	24/09/2025	19909222	2020DM-004786-R2	Oxímetro de pulso	B BRAUN	4894502	24K24	No reporta	B. Braun Medical S.A	B. Braun Medical S.A. realiza el reporte de hurto de los dispositivos en mención.	Cundinamarca	Funza
H2511-00783	20/11/2025	5/11/2025	20162704	2020EBC-0021124	Oxímetro de pulso	VALCRI	PC 60B1	No reporta	XBU032VD018064	E.S.E Hospital San José de Belén de Umbría	El 5 de noviembre de 2025 en horas de la tarde (aprox 4 pm) informan que, el dispositivo ya no se encuentran en las instalaciones.	Risaralda	Belén de Umbría
H2511-00787	24/11/2025	25/03/2025	20203984	2021DM-0024212	Ponto system / sistema auditivo osteointegrado	OTICON	IMPLANTE COCLEAR PARA REHABILITACION AUDITIVA - NEURELEC (PONTO 3 SUPER POWER)	No reporta	65152828	Medihumana Colombia S A	El propietario del dispositivo realizó un movimiento brusco, lo que provocó que la parte externa del implante se desprendiera y se extraviara. No fue posible localizarlo.	Tolima	Ibagué
H2511-00788	24/11/2025	1/10/2025	20206058	2021DM-0023892	Oticon hearing aids, accessories and spare parts-audifonos, accesorios y repuestos	OTICON	RUBY 2 BTE PP RUBY 2 MNRIRTE R C091	No reporta	37685278 3040541 30230916	Medihumana Colombia S A	Al propietario, un indigente le arrebató el audifono y se lo llevó.	Bogotá D.C.	Bogotá
H2511-00791	25/11/2025	28/01/2024	20004730	2019DM-0003991-R1	Implante colear para rehabilitación auditiva - neurelec /Sistema de implante colear	NEURELEC OTICON MEDICAL	179389 NEURO 2 SET SOUND PROCESSOR, NEURO 2 ZTI C063 LOGIQ P9	No reporta	59017784 59017514	Medihumana Colombia S A	Al paciente le repararon los procesadores cerca al coliseo de Pitalito	Huila	Pitalito
H2511-00792	25/11/2025	11/10/2025	20129413	2017DM-0016495	Ultrasound System - Sistema de Ultrasonido para Diagnostico	GENERAL ELECTRIC	TRANSDUCTOR SECTORIAL (3C-RS) TRANSDUCTOR LINEAL L3-12-RS, L8-18(RS) TRANSDUCTOR CONVEXO (C1-5-RS) TRANSDUCTOR MICROCONVEX (XQ-8C-RS)	No reporta	1003887WX5 1250005BBX4 973426WVX0 27035588P5 1015879WX8	Hospital Universitario Clinica San Rafael	Durante rondas de enfermería no se evidencian los transductores. Por lo cual, se realiza búsqueda activa en la institución, pero no se logran encontrar.	Bogotá D.C.	Bogotá

H2511-00793	25/11/2025	11/11/2025	20014779 20086532	2020EBC-0005463-R1 2025EBC-0013161-R1	Desfibrilador Monitor paciente multiparámetro	MINDRAY COMEN	BeneHeart D3 C50	No reporta	EZ-13057603 FPS-48011478 K520082609F	Hospital Venancio Diaz Diaz	El día 6 de noviembre del 2025 a las 11:25 pm el personal del servicio de hospitalización se percató que el desfibrilador y el monitor de signos vitales, ubicados en el carro de paro del servicio El sábado 22 de noviembre siendo las 11:16 pm, el jefe del servicio de hospitalización reporta que una persona hurto un desfibrilador del área antes mencionada	Antioquia	Sabaneta
H2511-00796	26/11/2025	19/06/2025	20038529	2022EBC-0008205-R1	Bomba de Alimentación Enteral Freego - Bomba de Alimentación Enteral	FREEGO	REF. S400	No reporta	AF17108026 AF171115012	Abbott Laboratorios de Colombia SAS	En la Institución Clínica Palermo no se han encontrado 2 bombas Freego luego de varios intentos de búsqueda por parte del Centro de Servicio Técnico, por lo cual se han dado por perdidas.	Bogotá D.C.	Bogotá
H2511-00797	26/11/2025	5/11/2024	20038529	2022EBC-0008205-R1	Bomba de Alimentación Enteral Freego - Bomba de Alimentación Enteral	FREEGO	REF. S400	No reporta	AF17221017 AF17221018 AF17240018	Abbott Laboratorios de Colombia SAS	La Institución H. C. Salud Física Integral Bogota dejó de funcionar y no devolvió las bombas entregadas en Comodato.	Bogotá D.C.	Bogotá
H2511-00799	27/11/2025	25/11/2025	20088923	2015DM-0012932	Generador de pulso implantable monocameral y bicameral	Boston Scientific	60L210-609	946600	No reporta	Boston Scientific Colombia Limitada	El 25 de noviembre, el especialista clínico dejó estacionado su vehículo en las bahías de parqueo de la institución mientras se encontraba en un restaurante. Al regresar, observó que las luces direccionales y la alarma del automóvil estaban activadas. Al acercarse, notó vidrios rotos en el suelo y constató que habían sustraído el bolso que llevaba en el vehículo, dentro del cual se encontraba un dispositivo marcapasos.	Santander	Bucaramanga
H2511-00800	27/11/2025	21/11/2025	20123358	2017DM-0017133	Begrift aortic stent graft system - Sistema de stent aórtico graft begrift.	BENTLEY INNOMED GMBH	BGA-3818	234316	No reporta	Twins & Martin S.A.S	La empresa Endovascular S.A.S., reportó el extravío de un dispositivo médico dentro de su almacén.	Caldas	Manizales
H2511-00805	28/11/2025	6/11/2025	19983428	2019EBC-0001789-R1	Bombas de infusión	Hospira	Plum A+	No reporta	21436276 75246344 75244309 75242285 18449365 18449002	Caja de Compensación Familiar de Risaralda	Equipos los cuales no fueron encontrados, durante varias rondas de inventario y mantenimiento preventivo.	Risaralda	Pereira
H2511-00806	28/11/2025	28/11/2025	20152511	2018DM-0018771	Sistema de cámaras de endoscopia	MINDRAY	FUENTE DE LUZ (H200L) UNIDAD DE CONTROL DE CAMARA (HD 3)	No reporta	U6-13001011 U6-13001011	Hospital san rafael ESE	En las instalaciones del Hospital San Rafael ESE del Espinal Tolima, hurtaron la Fuente de luz y la unidad de control de cámara de una Torre de Laparoscopia.	Tolima	Espinal
H2512-00821	5/12/2025	9/07/2025	20083944	2024DM-0012083-R1	Diagnostic ultrasound system / sistema de ultrasonido	PHILIPS	Transductores lineal (eL18-4) Convex de ecografo (C5-1 PureWave) AFFINITY 70	No reporta	US123F0738	Hospital Universitario San Ignacio	Los profesionales de apoyo, se percatan de la ausencia de dos transductores del ecografo de rariología	Bogotá D.C.	Bogotá
H2512-00822	5/12/2025	29/11/2025	20014779	2020EBC-0005463-R1	Desfibrilador	MINDRAY	BENEHEART/D3	No reporta	EL-19001143	Clinica ospedale manizales S.A	El equipo fue hurtado en el servicio de reanimación urgencias por dos personas, una de ellas manipulo la guaya de seguridad del equipo, y un hombre el cual fue el encargado de retirar el equipo de la institución, en un maletín.	Caldas	Manizales
H2512-00823	5/12/2025	25/11/2025	20014779	2020EBC-0005463-R1	Desfibrilador	MINDRAY	BENEHEART D3	No reporta	EZ-82002430	Clinica salud social S.A.S	El día 25 de noviembre de 2025, un hombre ingresó al servicio de urgencias al área de reanimación de la clínica y esperó a que el área de reanimación estuviera sola para sustraer el equipo.	Sucre	Sincoleje
H2512-00826	9/12/2025	28/11/2025	20014779	2020EBC-0005463-R1	Desfibrilador	MINDRAY	BENEHEART D3	No reporta	EZ-85006378	Empresa Social del Estado Hospital San Rafael de Iragui	El viernes 28 de noviembre, se informó al área biomédica sobre la ausencia del equipo. Por lo cual, se realiza la verificación en los servicios asistenciales y se confirma que el equipo no se encuentra en ninguna dependencia, por lo cual se considera como presuntamente sustraído.	Antioquia	Iragui
H2512-00827	9/12/2025	14/11/2025	20081605	2025EBC-0012088-R1	Bomba de infusión peristáltica (infusion system) con estación de trabajo (infusion workstation) / nombre genérico del producto: bomba de infusión peristáltica con estación de trabajo	MEDCAPTAIN	HP-60	No reporta	HP60190701901	Red humana S.A.S.	Durante la verificación de inventario y la revisión operativa rutinaria del servicio, se evidenció la ausencia de una de las bombas de infusión registradas. Al realizar el rastreo interno y confirmar con el personal asistencial y administrativo, no se encontró el equipo. Una persona ingresó a la institución ingresó a Consulta Externa llevando un maletín, la persona entró al consultorio y sustrajo el equipo.	Bogotá D.C.	Bogotá
H2512-00828	9/12/2025	26/11/2025	20100932	2015DM-0013864	Sistema digital de imágenes de ultrasonido de color de dopler - siui - sistema digital de imágenes de ultrasonido - siui	SIUI	CTS-8800 PLS	No reporta	62280180001	ESE Hospital la Estrella	El día 26 de noviembre, una persona ingresó a la institución ingresó a Consulta Externa llevando un maletín, la persona entró al consultorio y sustrajo el equipo.	Antioquia	La estrella
H2512-00829	9/12/2025	17/10/2025	20145869	2018DM-0018127	Esfignomanómetros	WELCH ALLYN	DS-44	No reporta	210401123327	Versania Primera Infancia	Durante el traslado por cambio de ubicación, se realizó el inventario de equipos médicos y se evidenció la ausencia del tensiometro, el cual no fue encontrado durante el proceso de verificación.	Atlántico	Barranquilla
H2512-00830	9/12/2025	1/12/2025	20148073	2018DM-0018326	Sistema de endoscopia	FLUJIFILM	VIDEOPROCESADOR (VP-7000) FUENTE DE LUZ (BL-7000)	No reporta	3V836G141 3S103G178	E.S.E. Hospital Universitario Santa Sofía de Caldas	Durante una revisión rutinaria se identificó la ausencia del dispositivo médico en su ubicación asignada. Al verificar las cámaras de seguridad, se confirmó que el hurto fue cometido por personas ajenas al hospital.	Caldas	Manizales